

K5 MOUNT FOR 5000 SERIES KESTREL WEATHER METERS

View the Target & Weather Data Without Moving Your Head

Badger Ordnance's K5 Mount for Kestrel weather meters clamps to your spotting scope, so you can easily read weather data from behind the scope without changing positions. The K5 Mount attaches firmly to Picatinny rails at the 3 or 9 o'clock position on your scope (rails not included). Pop the Kestrel into the mount, and it is held securely so it will NOT fall out. K5 accepts 5000 Series Kestrel weather meters only. Made of light, tough, durable reinforced 2200-series polyamide Coyote tan color. The Badger Ordnance K5 Mount for Kestrel weather meters clamps to the scope's Picatinny rail via a simple setscrew; a knurled head makes the screw easy to grasp for initial finger-tightening before you tighten it down for good.



Attributes

- Name: K5 MOUNT FOR 5000 SERIES KESTREL WEATHER METERS
- Manufacturer: BADGER ORDNANCE
- Product no.: 093000105
- Mfr. No.: 519-20
- Finish: Coyote
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 95mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die K5Montage von Badger Ordnance für KestrelWettermesser](#)
- [English: K5 Mount for 5000 Series Kestrel Weather Meters Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte K5 de Badger Ordnance](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support K5 de Badger Ordnance](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il K5 Mount per Misuratori di Tempo Kestrel](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for K5 MOUNT FOR 5000 SERIES KESTREL WEATHER METERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mocowania K5 do Mierników Pogodowych Kestrel](#)
- [Suomi: K5 Mount Kestrelsäänmittareille Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för K5 MOUNT FÖR 5000 SERIES KESTREL WEATHER METERS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže K5 pro meteorologické přístroje Kestrel](#)

Sicherheitshinweise für die K5Montage von Badger Ordnance für KestrelWettermesser

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die K5Montage von Badger Ordnance für KestrelWettermesser entschieden hast. Diese Montage ermöglicht es dir, Wetterdaten bequem abzulesen, während du dein Spektiv verwendest. Um die sichere Verwendung und Handhabung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende die K5Montage nur mit 5000 Series KestrelWettermessern.
- Halte die Montage und das Wettermesser außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass die Montage fest an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor du das Wettermesser einsetzt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die K5Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass die Montage nicht in der Nähe von extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit verwendet wird.
- Vermeide es, die Montage mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn du das Wettermesser einsetzt oder herausnimmst, tue dies vorsichtig, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Befestigungsschraube.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Montage

- Überprüfe die K5Montage auf Beschädigungen oder Mängel, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Befestigung der Montage

- Positioniere die K5Montage an der gewünschten Stelle auf der PicatinnySchiene deines Spektivs (3 oder 9UhrPosition).
- Verwende die mitgelieferte Schraube, um die Montage an der Schiene zu befestigen. Der geriffelte Kopf der Schraube erleichtert das erste Festziehen mit den Fingern.
- Ziehe die Schraube mit einem geeigneten Werkzeug endgültig fest, um sicherzustellen, dass die Montage stabil ist.

3. Einsetzen des Wettermessers

- Setze den KestrelWettermesser vorsichtig in die Halterung der K5Montage ein.
- Stelle sicher, dass das Wettermesser sicher gehalten wird und nicht herausfallen kann.

4. Verwendung des Wettermessers

- Lese die Wetterdaten ab, während du das Spektiv in der gewünschten Position hältst.
- Vermeide es, während des Ablesens zu ruckeln oder das Spektiv zu bewegen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die K5Montage gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deiner K5Montage wende dich bitte an den Händler oder den Hersteller. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an die entsprechende Stelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung der K5Montage von Badger Ordnance für KestrelWettermesser von deiner Sorgfalt abhängt. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

K5 Mount for 5000 Series Kestrel Weather Meters

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the K5 Mount for 5000 Series Kestrel Weather Meters. This product is designed to enhance your ability to read weather data while using your spotting scope. To ensure safe and effective use of the K5 Mount, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the K5 Mount is compatible with your spotting scope before use.
- Always inspect the K5 Mount for any signs of damage before installation.
- Keep the K5 Mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the K5 Mount for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for product recalls or safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Clamping Safety:** Ensure that the mount is securely fastened to the Picatinny rail. A loose mount may result in the Kestrel falling and causing injury or damage.
- **Weather Conditions:** Avoid using the K5 Mount in extreme weather conditions that may affect its stability or performance.
- **Handling:** Handle the K5 Mount with care to avoid dropping or damaging it.
- **User Responsibility:** Always follow the manufacturer's instructions for safe use and maintenance of the K5 Mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the Picatinny rail on your spotting scope.
- Position the K5 Mount at the 3 or 9 o'clock position on the rail.
- Use the setscrew to tighten the mount onto the rail. Ensure that the knurled head is easily grasped for initial fingertightening.
- Once the mount is in place, tighten the setscrew securely to prevent movement.

2. Using the K5 Mount:

- Insert the Kestrel weather meter into the K5 Mount.
- Ensure the Kestrel is held securely and will not fall out during use.
- Adjust the position of the Kestrel for optimal visibility while using your spotting scope.

3. Maintenance:

- Regularly check the tightness of the setscrew.
- Clean the K5 Mount with a soft, dry cloth to remove any dirt or debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the K5 Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste

disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For assistance or inquiries regarding the K5 Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your K5 Mount for Kestrel Weather Meters safely and effectively!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte K5 de Badger Ordnance

Introducción

Gracias por elegir el soporte K5 de Badger Ordnance para los medidores de clima Kestrel. Este producto está diseñado para facilitar la lectura de datos meteorológicos mientras usas tu mira telescópica. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del soporte.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte K5 esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No uses el soporte K5 con medidores de clima que no sean de la serie 5000.
- Inspecciona regularmente el soporte y el medidor de clima para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el soporte y el medidor fuera del alcance de los niños.
- Si el soporte presenta alguna falla o daño, deja de usarlo inmediatamente y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el soporte esté firmemente fijado al riel Picatinny de tu mira telescópica. Un tornillo de fijación debe ser utilizado para asegurar el soporte en su lugar.
- **Uso del Medidor:** Coloca el medidor Kestrel en el soporte asegurándote de que esté bien ajustado. Verifica que no haya movimiento antes de usarlo.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el soporte en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su integridad o la del medidor.
- **Manipulación:** Maneja el soporte y el medidor con cuidado para evitar caídas o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Localiza la posición adecuada en el riel Picatinny de tu mira (3 o 9 en punto).
- Coloca el soporte K5 en el riel.
- Usa el tornillo de fijación para asegurar el soporte. Asegúrate de que la cabeza estriada esté bien ajustada para facilitar el agarre.
- Verifica que el soporte esté firme y no se mueva.

2. Colocación del Medidor:

- Toma el medidor Kestrel de la serie 5000.
- Coloca el medidor en el soporte K5.
- Asegúrate de que el medidor esté bien sujeto y no se caiga.

3. Uso del Medidor:

- Mira a través de la mira telescópica y consulta los datos meteorológicos en el medidor Kestrel.
- Evita mover la cabeza o el cuerpo de forma que pueda desajustar el soporte o el medidor.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte K5, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el soporte está dañado o no se puede usar, consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos plásticos.

- No tires el soporte en la naturaleza; busca un centro de reciclaje adecuado si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, instalación o uso, contacta al fabricante a través de los canales de atención al cliente disponibles en su sitio web.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del soporte K5 de Badger Ordnance. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar más información o asistencia.

Guide de Sécurité pour le Support K5 de Badger Ordnance

Introduction

Le support K5 de Badger Ordnance est conçu pour maintenir les mètres météo Kestrel de la série 5000 de manière sécurisée et efficace. Ce guide de sécurité t'informe des précautions à prendre lors de l'utilisation et de l'installation de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Inspecte le support avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants, sauf si un adulte supervise son utilisation.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le point de contact de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le support K5 uniquement avec les mètres météo Kestrel de la série 5000.
- Assure-toi que le support est bien fixé à la lunette avant d'insérer le Kestrel.
- Ne force pas le Kestrel dans le support ; il doit s'insérer facilement.
- Évite de toucher le Kestrel pendant que tu vises ou que tu observes, pour éviter toute distraction.
- Ne laisse pas le support ou le Kestrel exposé à des conditions extrêmes qui pourraient les endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la lunette est propre et exempte de débris.
- Vérifie que le rail Picatinny est en bon état.

2. Installation :

- Positionne le support K5 sur le rail Picatinny à la position désirée (3 ou 9 heures).
- Utilise la vis de fixation fournie pour attacher fermement le support.
- Sers la vis à la main jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis utilise un outil pour un serrage final.

3. Utilisation :

- Insère le Kestrel dans le support jusqu'à ce qu'il soit en place.
- Vérifie que le Kestrel est maintenu en toute sécurité avant de l'utiliser.
- Lis les données météorologiques sans changer de position.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le support K5 n'est plus utilisé, assure-toi de le jeter conformément aux directives locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web de Badger Ordnance ou les informations fournies avec le produit pour trouver un point de contact en Europe.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton support K5 pour les mètres météo Kestrel tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il K5 Mount per Misuratori di Tempo Kestrel

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il K5 Mount di Badger Ordnance, progettato per i misuratori di tempo Kestrel della serie 5000. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il K5 Mount solo con i misuratori di tempo Kestrel della serie 5000.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- *Installazione Sicura:* Assicurati che il K5 Mount sia fissato saldamente al binario Picatinny prima dell'uso.
- *Controllo del Serraggio:* Utilizza la testa zigrinata per un serraggio iniziale a mano e verifica che la vite di bloccaggio sia completamente stretta.
- *Verifica della Stabilità:* Prima di utilizzare il misuratore di tempo Kestrel, verifica che il montaggio sia stabile e non si muova.
- *Uso Responsabile:* Non sovraccaricare il montaggio e non utilizzare il K5 Mount per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Montaggio:

- Assicurati che il telescopio e il binario Picatinny siano puliti e privi di detriti.

2. Fissaggio del K5 Mount:

- Posiziona il K5 Mount sulla posizione desiderata (3 o 9) del binario Picatinny.
- Fissa il montaggio utilizzando la vite di bloccaggio. Assicurati che sia ben serrata.

3. Installazione del Misuratore di Tempo Kestrel:

- Inserisci il misuratore di tempo Kestrel nel montaggio.
- Controlla che il misuratore sia saldamente in posizione e non possa cadere.

4. Utilizzo del Prodotto:

- Leggi i dati meteorologici mantenendo una postura stabile.
- Non modificare la posizione del Kestrel durante l'uso per evitare cadute.

5. Rimozione del Misuratore di Tempo:

- Allenta la vite di bloccaggio e rimuovi il Kestrel dal montaggio quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e della poliamide rinforzata.
- Non abbandonare il prodotto in natura. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per aver scelto il K5 Mount di Badger Ordnance. Utilizzando il prodotto in conformità con queste istruzioni, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Brukerveiledning for K5 MOUNT FOR 5000 SERIES KESTREL WEATHER METERS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Badger Ordnance K5feste for 5000 Series Kestrel værmålere. Dette produktet er designet for å gi deg en enkel og sikker måte å lese værddata fra Kestrelenheten din mens du bruker kikkerten. Denne veiledningen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for riktig bruk og installasjon av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig installert før bruk for å unngå ulykker.
- Kontroller at alle deler er intakte og uten skader før montering.
- Bruk produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å sikre sikker bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke K5festet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at Kestrelenheten er riktig festet i festet før du bruker det.
- Ikke utsett festet for ekstreme temperaturer eller fuktighet, da dette kan påvirke ytelsen.
- Bruk kun 5000 Series Kestrel værmålere med K5festet for å unngå skade.
- Unngå å stramme festet for mye, da dette kan føre til skade på kikkerten eller festet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av K5festet:

- Plasser K5festet på Picatinnyskinne på kikkerten din ved 3 eller 9 klokkeslett.
- Bruk den medfølgende skruen for å feste festet. Rillehodet på skruen gjør det enkelt å gripe for initial fingerstramming.
- Stram skruen ordentlig med passende verktøy for å sikre at festet sitter godt.

2. Installasjon av Kestrelenheten:

- Sett Kestrelenheten inn i K5festet til den klikker på plass.
- Kontroller at enheten sitter sikkert og ikke kan falle ut under bruk.

3. Bruk av K5festet:

- Når Kestrelenheten er installert, kan du enkelt lese værddata fra bak kikkerten uten å endre posisjon.
- Unngå å trekke eller dra i Kestrelenheten under bruk for å unngå å løsne festet.

Avfallsinstruksjoner

- K5festet er laget av forsterket polyamid og kan resirkuleres. Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av plastmaterialer.
- Ikke kast produktet i vanlig søppel. Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller støtte, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig.

Takk for at du valgte Badger Ordnance K5feste for 5000 Series Kestrel værmålere. Vi håper du får mye glede av produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mocowania K5 do Mierników Pogodowych Kestrel

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania K5 od Badger Ordnance do mierników pogodowych Kestrel. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem mocowania K5 zapoznaj się z instrukcją oraz zaleceniami producenta.
- Używaj mocowania tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan mocowania przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzone.
- Przechowuj mocowanie w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z pomocą techniczną.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Mocowanie K5 jest przeznaczone wyłącznie do mierników pogodowych z serii 5000. Użycie z innymi modelami może prowadzić do uszkodzenia.
- Upewnij się, że mocowanie jest prawidłowo zamocowane do szyny Picatinny przed użyciem.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia śrub lub mocowania.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia, w tym śrubokręt.
- Sprawdź, czy mocowanie i szyna Picatinny są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja mocowania K5:

- Umieść mocowanie K5 na szynie Picatinny w pozycji 3 lub 9 godzin.
- Użyj śrubokręta, aby wkręcić śrubę mocującą.
- Żłobiona głowica śruby ułatwia chwyt, co pozwala na wstępne dokręcenie palcami.
- Dokręć śrubę na stałe, ale nie używaj nadmiernej siły.

3. Montaż miernika Kestrel:

- Włóż miernik Kestrel do mocowania K5.
- Upewnij się, że miernik jest pewnie trzymany i nie wypadnie podczas użytkowania.

4. Użytkowanie mocowania:

- Korzystaj z mocowania K5, aby odczytać dane pogodowe z tyłu lunety, nie zmieniając pozycji.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie podczas użytkowania, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.

Instrukcje Utylizacji

- Po zakończeniu użytkowania mocowania K5, jeśli nie jest już potrzebne, należy je zutylizować zgodnie z

lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wrzucaj mocowania do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe, oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub innego odpowiedniego miejsca.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących mocowania K5, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą pomoc.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowania mocowania K5 do mierników pogodowych Kestrel jest priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu. Dziękujemy za wybór mocowania K5.

K5 Mount Kestrelsäänmittareille

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Badger Ordnancein K5 Mount Kestrelsäänmittareille. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuotetta ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- K5 Mount on suunniteltu vain 5000sarjan Kestrelsäänmittareille. Älä käytä sitä muiden tuotteiden kanssa.
- Varmista, että K5 Mount on kiinnitetty tukevasti Picatinnyrautoihin ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Ole varovainen asennettaessa Kestrelsäänmittaria telineeseen varmistaaksesi, että se on turvallisesti paikallaan.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä kiinnitysruuveja ja varusteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että Picatinnyraudat ovat puhtaat ja ehjät.
- Aseta K5 Mount Picatinnyrautoihin haluamassasi 3 tai 9 tuntiasennossa.
- Kiinnitä K5 Mount yksinkertaisella kiinnitysruuvilla. Varmista, että ruuvi on tiukasti paikallaan, mutta älä ylikiristä.
- Aseta Kestrelsäänmittari telineeseen ja varmista, että se pysyy turvallisesti paikoillaan.

2. Käyttö

- Käytä K5 Mountia ainoastaan sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että Kestrelsäänmittari on toiminnassa ja että sen näyttö on selkeä ennen käyttöä.
- Suorita säännölliset tarkastukset varmistaaksesi, että tuote toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea K5 Mount Kestrelsäänmittareille, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun

jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit Badger Ordnancein tuotteet! Huolehdi turvallisuudestasi ja ympäristöstäsi käyttäessäsi tätä tuotetta.

Säkerhetsinstruktioner för K5 MOUNT FÖR 5000 SERIES KESTREL WEATHER METERS

Introduktion

Tack för att du valt Badger Ordnance K5fäste för Kestrel vädermätare. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för att fästa din Kestrel vädermätare på en kikare. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast K5fästet med 5000seriens Kestrel vädermätare.
- Kontrollera alltid att fästet är ordentligt installerat innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Kontrollera regelbundet att inga delar är slitna eller skadade.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kikaren är stabilt placerad innan du fäster Kestrelvädermätaren.
- Använd alltid fästet på en Picatinnyskena som är avsedd för detta ändamål.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller om delar saknas.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för korrekt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga delar.
- Se till att kikaren är ren och fri från skräp.

2. Montering:

- Placera K5fästet på Picatinnyskenan vid 3 eller 9 o'clockpositionen.
- Använd den medföljande skruven för att fästa fästet. Den räfflade huvudet gör det lätt att greppa.
- Dra åt skruven för hand först för att säkerställa att fästet sitter ordentligt, innan du drar åt det ordentligt med ett verktyg.

3. Användning:

- Sätt Kestrel vädermätaren i fästet. Kontrollera att den hålls säkert på plats.
- Kontrollera att fästet inte blockerar sikten genom kikaren.

4. Underhåll:

- Rengör fästet med en mjuk, torr trasa efter användning.
- Inspektera fästet och kikaren regelbundet för tecken på slitage.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala bestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallsanläggning för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Badger Ordnance K5fäste för Kestrel vädermätare. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání montáže K5 pro meteorologické přístroje Kestrel

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž K5 od společnosti Badger Ordnance pro meteorologické přístroje Kestrel série 5000. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Montáž K5 je určena pouze pro meteorologické přístroje Kestrel série 5000.
- Před použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna na dalekohledu.
- Používejte montáž pouze na schválených Picatinny lištách.
- Zajistěte, aby se děti a zranitelné osoby nedostaly do kontaktu s montáží a dalekohledem, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Montáž K5 je navržena pro bezpečné uchycení přístroje Kestrel. Ujistěte se, že je přístroj správně vložen do montáže.
- Při utahování šroubu montáže se vyhněte použití nadměrné síly, abyste předešli poškození montáže nebo dalekohledu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození montáže nebo dalekohledu, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.
- Nepoužívejte montáž K5 k jiným účelům, než k jakým byla určena.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku.
2. **Instalace:**
 - Umístěte montáž K5 na Picatinny lištu dalekohledu na pozici 3 nebo 9 hodin.
 - Pomocí dodaného šroubu upevněte montáž na lištu. Drážkovaná hlava šroubu usnadňuje uchopení prsty pro počáteční dotahování.
 - Pevně utáhněte šroub, ale dbejte na to, abyste nepoužívali nadměrnou sílu.
3. **Použití:**
 - Vložte meteorologický přístroj Kestrel do montáže. Ujistěte se, že je bezpečně uchycen.
 - Čtěte meteorologická data z pozorovacího místa za dalekohledem, aniž byste museli měnit polohu.
4. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte montáž a upevňovací šroub, abyste zajistili jejich správnou funkci.

Pokyny k likvidaci

- Montáž K5 je vyrobena z vyztuženého polyamidu a lze ji likvidovat v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je montáž poškozená nebo již není použitelná, zlikvidujte ji v souladu s místními ekologickými předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti a používání montáže K5 se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskou legislativou o bezpečnosti produktů (EU GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny pro zajištění bezpečnosti při používání tohoto produktu.