

MASTER CASTING KIT - LYMAN MASTER CASTING KIT

Lyman Master Casting Kit includes Lyman's popular improved 4500 bullet sizer/lubricator. Simply add the right top punch and sizing die and the 4500 will smoothly size down your bullet to the correct diameter while it evenly applies the provided Super Moly lubricant. Kit Includes: Big Dipper Casting Furnace 4500 Sizer/Lubricator Long Handled Casting Dipper Ingot mould Super Moly Bullet Lube Lyman Cast Bullet Handbook



Attributes

- Name: LYMAN MASTER CASTING KIT
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 100020145
- Mfr. No.: 2712000
- Delivery weight: 7.756kg
- UPC: 011516220004

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Lyman Master Casting Kit Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Lyman Master Casting Kit Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Kit de Fundición Master de Lyman](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Kit de Moulage Lyman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Lyman Master Casting Kit](#)
- [Svenska: Lyman Master Casting Kit Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Lyman Master Casting Kit Bezpečnostní Pokyny](#)

Lyman Master Casting Kit Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du das Lyman Master Casting Kit gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Gießkits zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Folge immer den Anweisungen des Herstellers für die sichere Verwendung.
- Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du das Gießkit verwendest, gut belüftet ist, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halte das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Verwende das Gießkit nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrüstung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und vermeide Ablenkungen während der Nutzung des Kits.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Heiße Oberflächen:** Der Gießofen und andere Komponenten können extrem heiß werden. Vermeide direkten Kontakt mit heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu verhindern.
- **Flüssiges Metall:** Gehe beim Umgang mit flüssigem Metall vorsichtig vor. Verschüttungen können schwere Verbrennungen oder Brandgefahren verursachen. Verwende immer die bereitgestellten Werkzeuge zum Handling.
- **Schmierstoffe:** Verwende das Super Moly Bullet Lube wie angegeben. Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser abspülen.
- **Elektrische Sicherheit:** Stelle sicher, dass der Gießofen an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist. Verwende ihn nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist.
- **Gewichtshandhabung:** Sei vorsichtig beim Heben schwerer Komponenten wie dem Big Dipper Gießofen. Verwende geeignete Hebetechniken, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichtung:

- Stelle den Gießofen auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.
- Stelle sicher, dass der Bereich um den Ofen frei von brennbaren Materialien ist.
- Schließe den Ofen an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

2. Verwendung des Sizers/Lubricators:

- Befestige die geeignete GrößenDüse und den Top Punch gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das Geschoss in den Sizer ein und betätige den Hebel gleichmäßig, um das Geschoss zu size.
- Trage das Super Moly Schmiermittel wie angegeben auf, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.

3. Gießen von Geschossen:

- Heize den Gießofen gemäß den bereitgestellten Spezifikationen vor.
- Verwende den langstieligen Gießlöffel, um flüssiges Metall in die Barrenform zu gießen.
- Lass das Metall abkühlen und fest werden, bevor du es aus der Form nimmst.

4. Reinigung und Wartung:

- Lasse nach der Benutzung alle Komponenten abkühlen, bevor du sie reinigst.
- Reinige den Sizer und den Lubricator mit geeigneten Reinigungsmitteln wie angegeben.
- Bewahre alle Komponenten an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und Staub, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutztes oder abgelaufenes Super Moly Bullet Lube gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Recycle Metallreste und verwendete Materialien gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien.
- Entsorge das Gießkit oder seine Komponenten nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Lyman Master Casting Kits wende dich bitte an den zuständigen EUbasierten Kontaktpunkt für Unterstützung.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir hoffen, dass du dein Lyman Master Casting Kit verantwortungsbewusst nutzt.

Lyman Master Casting Kit Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Lyman Master Casting Kit. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your casting kit. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Ensure a wellventilated area when using the casting kit to avoid inhaling fumes.
- Keep the kit out of reach of children and vulnerable individuals.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety goggles.
- Do not use the casting kit for any purpose other than its intended use.
- Regularly inspect the equipment for signs of wear or damage.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while using the kit.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hot Surfaces:** The casting furnace and other components can become extremely hot. Avoid direct contact with hot surfaces to prevent burns.
- **Molten Metal:** Handle molten metal with care. Spills can cause severe burns or fire hazards. Always use the provided tools for handling.
- **Lubricants:** Use the Super Moly Bullet Lube as directed. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water.
- **Electrical Safety:** Ensure that the casting furnace is connected to a properly grounded outlet. Do not use if the electrical cord is damaged.
- **Weight Handling:** Be cautious when lifting heavy components such as the Big Dipper Casting Furnace. Use proper lifting techniques to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the casting furnace on a stable, heatresistant surface.
- Ensure that the area around the furnace is clear of flammable materials.
- Connect the furnace to a properly grounded electrical outlet.

2. Using the Sizer/Lubricator:

- Attach the appropriate sizing die and top punch according to the manufacturer's instructions.
- Insert the bullet into the sizer and operate the lever smoothly to size the bullet.
- Apply the Super Moly lubricant as instructed to ensure even coverage.

3. Casting Bullets:

- Preheat the casting furnace according to the specifications provided.
- Use the longhandled casting dipper to pour molten metal into the ingot mold.
- Allow the metal to cool and solidify before removing from the mold.

4. Cleaning and Maintenance:

- After use, allow all components to cool before cleaning.
- Clean the sizer and lubricator with appropriate cleaning agents as directed.
- Store all components in a dry place, away from moisture and dust.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired Super Moly Bullet Lube according to local regulations for hazardous waste.
- Recycle metal scraps and used materials in accordance with local recycling guidelines.
- Do not dispose of the casting kit or its components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Lyman Master Casting Kit, please reach out to the designated EU-based contact point for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your Lyman Master Casting Kit responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Kit de Fundición Master de Lyman

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Fundición Master de Lyman. Esta guía proporciona instrucciones importantes de seguridad e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu kit de fundición. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Asegúrate de estar en un área bien ventilada al usar el kit de fundición para evitar inhalar vapores.
- Mantén el kit fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes y gafas de seguridad.
- No utilices el kit de fundición para ningún propósito que no sea el previsto.
- Inspecciona regularmente el equipo en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantente consciente de tu entorno y evita distracciones mientras usas el kit.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Superficies Calientes:** El horno de fundición y otros componentes pueden volverse extremadamente calientes. Evita el contacto directo con superficies calientes para prevenir quemaduras.
- **Metal Fundido:** Maneja el metal fundido con cuidado. Los derrames pueden causar quemaduras severas o riesgos de incendio. Siempre utiliza las herramientas proporcionadas para manejarlo.
- **Lubricantes:** Usa el Super Moly Bullet Lube según las indicaciones. Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga bien con agua.
- **Seguridad Eléctrica:** Asegúrate de que el horno de fundición esté conectado a un enchufe adecuadamente conectado a tierra. No lo uses si el cable eléctrico está dañado.
- **Manejo de Peso:** Ten cuidado al levantar componentes pesados como el horno de fundición Big Dipper. Usa técnicas de levantamiento adecuadas para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Configuración:

- Coloca el horno de fundición sobre una superficie estable y resistente al calor.
- Asegúrate de que el área alrededor del horno esté libre de materiales inflamables.
- Conecta el horno a un enchufe eléctrico adecuadamente conectado a tierra.

2. Uso del Tamañador/Lubricador:

- Adjunta el troquel de tamaño y el punzón superior adecuados según las instrucciones del fabricante.
- Inserta la bala en el tamaño y opera la palanca suavemente para dimensionar la bala.
- Aplica el lubricante Super Moly según las instrucciones para asegurar una cobertura uniforme.

3. Fundición de Balas:

- Precalienta el horno de fundición según las especificaciones proporcionadas.
- Usa el cucharón de fundición de mango largo para verter metal fundido en el molde para lingotes.
- Deja que el metal se enfríe y solidifique antes de retirarlo del molde.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Después de usar, deja que todos los componentes se enfríen antes de limpiar.
- Limpia el tamaño y lubricador con agentes de limpieza apropiados según se indique.
- Almacena todos los componentes en un lugar seco, alejado de la humedad y el polvo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier lubricante Super Moly Bullet Lube no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- Recicla los restos de metal y materiales usados de acuerdo con las pautas locales de reciclaje.
- No deseches el kit de fundición ni sus componentes en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes sobre el Kit de Fundición Master de Lyman, por favor dirígete al punto de contacto designado en la UE para asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando tu Kit de Fundición Master de Lyman de manera responsable.

Guide de Sécurité du Kit de Moulage Lyman

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Moulage Lyman. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton kit de moulage. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours suivre les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée.
- Assure-toi d'avoir une zone bien ventilée lors de l'utilisation du kit de moulage pour éviter d'inhaler des fumées.
- Garde le kit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité.
- Ne pas utiliser le kit de moulage à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
- Inspecte régulièrement l'équipement pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Sois conscient de ton environnement et évite les distractions pendant l'utilisation du kit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Surfaces Chaudes** : Le four de moulage et d'autres composants peuvent devenir extrêmement chauds. Évite tout contact direct avec les surfaces chaudes pour prévenir les brûlures.
- **Métal En Fusion** : Manipule le métal en fusion avec précaution. Les déversements peuvent causer de graves brûlures ou des risques d'incendie. Utilise toujours les outils fournis pour la manipulation.
- **Lubrifiants** : Utilise le Super Moly Bullet Lube comme indiqué. Évite le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rince abondamment à l'eau.
- **Sécurité Électrique** : Assure-toi que le four de moulage est connecté à une prise correctement mise à la terre. Ne pas utiliser si le cordon électrique est endommagé.
- **Manipulation de Poids** : Fais attention lorsque tu soulèves des composants lourds comme le four de moulage Big Dipper. Utilise des techniques de levage appropriées pour éviter les blessures.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Configuration :

- Place le four de moulage sur une surface stable et résistante à la chaleur.
- Assure-toi que la zone autour du four est dégagée de tout matériau inflammable.
- Connecte le four à une prise électrique correctement mise à la terre.

2. Utilisation du Sizer/Lubrificateur :

- Fixe le die de taille approprié et le poinçon supérieur selon les instructions du fabricant.
- Insère la balle dans le sizer et actionne le levier en douceur pour dimensionner la balle.
- Applique le lubrifiant Super Moly comme indiqué pour assurer une couverture uniforme.

3. Moulage des Balles :

- Préchauffe le four de moulage selon les spécifications fournies.
- Utilise la cuillère de moulage à long manche pour verser le métal en fusion dans le moule à lingots.
- Laisse le métal refroidir et se solidifier avant de le retirer du moule.

4. Nettoyage et Entretien :

- Après utilisation, laisse tous les composants refroidir avant de les nettoyer.
- Nettoie le sizer et le lubrificateur avec des agents de nettoyage appropriés comme indiqué.
- Range tous les composants dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la poussière.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout lubrifiant Super Moly Bullet Lube inutilisé ou périmé conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Recycle les chutes de métal et les matériaux utilisés conformément aux directives de recyclage locales.
- Ne pas jeter le kit de moulage ou ses composants dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Kit de Moulage Lyman, merci de contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité, et nous espérons que tu apprécieras l'utilisation de ton Kit de Moulage Lyman de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Lyman Master Casting Kit

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lyman Master Casting Kit. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo kit di fusione. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurati di utilizzare il kit in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Tieni il kit fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi guanti e occhiali di sicurezza.
- Non utilizzare il kit di fusione per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispeziona regolarmente l'attrezzatura per segni di usura o danni.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e evita distrazioni durante l'uso del kit.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Superfici Calde:** Il forno di fusione e altri componenti possono diventare estremamente caldi. Evita il contatto diretto con superfici calde per prevenire scottature.
- **Metallo Fuso:** Maneggia il metallo fuso con cautela. Le fuoriuscite possono causare gravi ustioni o rischi di incendio. Utilizza sempre gli strumenti forniti per il maneggiamento.
- **Lubrificanti:** Utilizza il Super Moly Bullet Lube come indicato. Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacqua abbondantemente con acqua.
- **Sicurezza Elettrica:** Assicurati che il forno di fusione sia collegato a una presa di corrente correttamente messa a terra. Non utilizzare se il cavo elettrico è danneggiato.
- **Maneggio del Peso:** Fai attenzione quando sollevi componenti pesanti come il Big Dipper Casting Furnace. Utilizza tecniche di sollevamento corrette per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Configurazione:

- Posiziona il forno di fusione su una superficie stabile e resistente al calore.
- Assicurati che l'area intorno al forno sia libera da materiali infiammabili.
- Collega il forno a una presa elettrica correttamente messa a terra.

2. Utilizzo del Sizer/Lubrificatore:

- Attacca il die di dimensionamento e il punch superiore appropriati secondo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la pallottola nel sizer e aziona la leva in modo fluido per dimensionare la pallottola.
- Applica il lubrificante Super Moly come indicato per garantire una copertura uniforme.

3. Fusione delle Pallottole:

- Preriscalda il forno di fusione secondo le specifiche fornite.
- Utilizza il cucchiaio di fusione a manico lungo per versare il metallo fuso nello stampo per lingotti.
- Lascia raffreddare e solidificare il metallo prima di rimuoverlo dallo stampo.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, lascia raffreddare tutti i componenti prima di pulirli.
- Pulisci il sizer e il lubrificatore con agenti di pulizia appropriati come indicato.
- Conserva tutti i componenti in un luogo asciutto, lontano da umidità e polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi lubrificante Super Moly Bullet Lube inutilizzato o scaduto secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Ricicla i ritagli di metallo e i materiali usati in conformità con le linee guida locali per il riciclaggio.
- Non smaltire il kit di fusione o i suoi componenti nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del Lyman Master Casting Kit, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato con sede nell'UE per assistenza.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa utilizzare il tuo Lyman Master Casting Kit in modo responsabile.

Lyman Master Casting Kit

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Master Casting Kit. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt gjutningskit. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Se till att området är välventilerat när du använder gjutningskitet för att undvika inandning av ångor.
- Håll kitet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive handskar och skyddsglasögon.
- Använd inte gjutningskitet för något annat ändamål än det avsedda.
- Inspektera utrustningen regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Var medveten om din omgivning och undvik distraktioner medan du använder kitet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Heta ytor:** Gjutugn och andra komponenter kan bli extremt heta. Undvik direkt kontakt med heta ytor för att förhindra brännskador.
- **Smält metall:** Hantera smält metall med försiktighet. Spill kan orsaka allvarliga brännskador eller brandrisker. Använd alltid de medföljande verktygen för hantering.
- **Smörjmedel:** Använd Super Moly Bullet Lube enligt anvisningarna. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt, skölj noggrant med vatten.
- **Elektrisk säkerhet:** Se till att gjutugnen är ansluten till ett korrekt jordat uttag. Använd inte om elsladden är skadad.
- **Viktlyftning:** Var försiktig när du lyfter tunga komponenter som Big Dipper Casting Furnace. Använd rätt lyftekniker för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera gjutugnen på en stabil, värmebeständig yta.
- Se till att området runt ugnen är fritt från brännbara material.
- Anslut ugnen till ett korrekt jordat eluttag.

2. Användning av Sizer/Lubricator:

- Fäst den lämpliga dimensioneringsdörren och toppstansen enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in kulan i sizer och använd spaken smidigt för att dimensionera kulan.
- Applicera Super Moly smörjmedlet enligt anvisningarna för att säkerställa jämn täckning.

3. Gjutning av kulor:

- Förvärm gjutugnen enligt de angivna specifikationerna.
- Använd den långhandlade gjutdippan för att hälla smält metall i ingotsformen.
- Låt metallen svalna och stelna innan du tar bort den från formen.

4. Rengöring och underhåll:

- Efter användning, låt alla komponenter svalna innan du rengör dem.
- Rengör sizer och lubricator med lämpliga rengöringsmedel enligt anvisningarna.
- Förvara alla komponenter på en torr plats, borta från fukt och damm.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller utgånga Super Moly Bullet Lube enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn metallsprot och använda material i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.
- Kassera inte gjutningskitet eller dess komponenter i vanlig hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående Lyman Master Casting Kit, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du njuter av att använda ditt Lyman Master Casting Kit på ett ansvarsfullt sätt.

Lyman Master Casting Kit Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lyman Master Casting Kit. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho odlévacího kitu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání.
- Zajistěte dobře větranou oblast při používání odlévacího kitu, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Uchovávejte kit mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně rukavic a ochranných brýlí.
- Nepoužívejte odlévací kit k jiným účelům, než k jakým je určen.
- Pravidelně kontrolujte vybavení na známky opotřebení nebo poškození.
- Budte si vědomi svého okolí a vyhněte se rozptýlení při používání kitu.

Specifické Bezpečnostní Opatření při Použití

- **Horké Povrchy:** Odlévací pec a další komponenty mohou být velmi horké. Vyhněte se přímému kontaktu s horkými povrchy, abyste předešli popáleninám.
- **Tavený Kov:** S taveným kovem zacházejte opatrně. Vylití může způsobit těžké popáleniny nebo požární nebezpečí. Vždy používejte poskytnuté nástroje pro manipulaci.
- **Maziva:** Používejte Super Moly Bullet Lube podle pokynů. Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- **Elektrická Bezpečnost:** Ujistěte se, že je odlévací pec připojena k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte, pokud je elektrický kabel poškozen.
- **Manipulace s Hmotností:** Budte opatrní při zvedání těžkých komponentů, jako je odlévací pec Big Dipper. Používejte správné techniky zvedání, abyste předešli zranění.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Nastavení:

- Umístěte odlévací pec na stabilní, tepelně odolný povrch.
- Zajistěte, aby byla oblast kolem pece čistá od hořlavých materiálů.
- Připojte pec k řádně uzemněné elektrické zásuvce.

2. Použití Sizer/Lubrikátoru:

- Připevněte odpovídající velikostní matici a horní nástroj podle pokynů výrobce.
- Vložte projektil do sizeru a plynule ovládejte páku pro zmenšení projektilu.
- Naneste Super Moly lubrikant podle pokynů, abyste zajistili rovnoměrné pokrytí.

3. Odlévání Projektilů:

- Předhřejte odlévací pec podle poskytnutých specifikací.
- Použijte dlouhou odlévací lžíci k nalití taveného kovu do formy na ingoty.
- Nechte kov vychladnout a ztuhnout před vyjmutím z formy.

4. Údržba a Úklid:

- Po použití nechte všechny komponenty vychladnout před čištěním.

- Čistěte sizer a lubrikátor pomocí vhodných čisticích prostředků podle pokynů.
- Uložte všechny komponenty na suchém místě, mimo vlhkost a prach.

Pokyny pro Likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo prošlé Super Moly Bullet Lube podle místních předpisů pro nebezpečný odpad.
- Recyklujte kovové zbytky a použité materiály v souladu s místními recyklačními pokyny.
- Nevyhazujte odlévací kit ani jeho komponenty do běžného domácího odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se Lyman Master Casting Kit prosím kontaktujte určený kontaktní bod v rámci EU pro pomoc.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že budete svůj Lyman Master Casting Kit používat zodpovědně.