

DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

The Lee Deluxe Perfect Powder Measure features a high pressure die cast diamond-machined body. The precision-machined rotor drum is cast from brass, which is naturally antistatic and spark proof. Eliminates Cut Powder and Jerky Action A soft elastomer wiper strikes off the metering chamber rather than cut the powder. You'll be surprised at how smoothly the rotor operates. More importantly, you will enjoy the most uniform of charges. Easy to Set and Read Micrometer Metering Chamber Powder charge adjustment is accomplished with a true micrometer adjustable metering chamber. The metering chamber is aluminum with a black anodized finish. Features a crisp, permanent, laser engraved scale. The brass micrometer thimble is engraved with .01cc graduations and has a releasable detent lock. With most rifle powders each click is about a 1/10 of a grain, perfect for working up a load. Changing Powder is Fast and Easy Features easily removable hopper with an on/off valve so you can quickly return unused powder to its original container or switch to another type. The hopper feeds to a pre-measuring chamber allowing precise charges regardless of the powder level in the hopper, eliminates the need for an extra powder baffle.



Attributes

- Name: DELUXE PERFECT POWDER MEASURE
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100032087
- Mfr. No.: 90699
- Delivery weight: 0.792kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 203mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 734307906993

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DELUXE PERFECT POWDER MEASURE](#)
- [English: Safety Instructions for the DELUXE PERFECT POWDER MEASURE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el DELUXE PERFECT POWDER MEASURE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Mesureur de Poudre Parfait Deluxe de Lee](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del DELUXE PERFECT POWDER MEASURE LEE PRECISION](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for DELUXE PERFECT POWDER MEASURE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: DELUXE PERFECT POWDER MEASURE Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DELUXE PERFECT POWDER MEASURE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání odměrky DELUXE PERFECT POWDER MEASURE](#)

Sicherheitshinweise für den DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des DELUXE PERFECT POWDER MEASURE von LEE PRECISION! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und sichere Pulverladung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, fern von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur in einem gut belüfteten Bereich, um die Ansammlung von Staub und Dämpfen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen beim Messen und Entleeren des Pulvers, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass der Rotor während des Betriebs nicht blockiert wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Trichter korrekt montiert ist, um ein Auslaufen von Pulver zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Montieren Sie den Trichter sicher auf dem Messgerät.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest sitzen und ordnungsgemäß funktionieren.

2. Verwendung:

- Stellen Sie die gewünschte Pulverladung mit dem MikrometerRing ein.
- Füllen Sie das Pulver vorsichtig in den Trichter.
- Betätigen Sie den Rotor langsam, um das Pulver gleichmäßig zu messen.
- Nutzen Sie den ElastomerWischer, um das Pulver aus der Messkammer zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Pulverreste ordnungsgemäß und sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit des Produkts oder zur Meldung von unsicheren Produkten können Sie sich an die zuständigen Behörden oder Verbraucherschutzorganisationen in Ihrer Nähe wenden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie daher die neuesten Informationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Safety Instructions for the DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

Introduction

Thank you for choosing the DELUXE PERFECT POWDER MEASURE by LEE PRECISION. This product is designed to provide precise powder measurements for reloading ammunition. To ensure safe use and optimal performance, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the powder measure and all associated materials with care.
- Keep the powder measure and all reloading components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings and work in a wellventilated area when using the powder measure.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling powders.
- Do not exceed the recommended powder charge limits specified for your specific reloading application.
- Avoid inhaling dust or particles from powders; use a mask if necessary.
- Never leave the powder measure unattended when in use.
- Ensure that the hopper is securely attached before use to prevent spills.
- Do not attempt to modify or disassemble the powder measure.
- In case of any malfunction, stop using the product immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Place the powder measure on a stable, flat surface.
- Ensure that the metering chamber is clean and free from debris before use.
- Attach the hopper securely to the metering chamber, ensuring the on/off valve is in the off position during installation.

2. Usage

- Set the desired powder charge using the micrometer adjustment. Each click adjusts the charge by approximately 1/10 of a grain.
- Turn the on/off valve to the on position to allow powder to flow into the metering chamber.
- Use the soft elastomer wiper to ensure a smooth operation and to strike off excess powder.
- Once the desired charge is metered, carefully pour the powder into the reloading case or container.
- After use, turn the on/off valve to the off position and remove the hopper if you wish to store unused powder.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused powder and materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of powders in regular trash; contact local waste management for proper disposal methods.
- Ensure that the powder measure is cleaned and free from residues before disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details and any relevant information ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the DELUXE PERFECT POWDER MEASURE. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

Introducción

El DELUXE PERFECT POWDER MEASURE de Lee Precision es un dispositivo diseñado para medir polvo de manera precisa y eficiente. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el medidor de polvo.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el medidor de polvo antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si el medidor presenta alguna anomalía, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el medidor en un área bien ventilada para evitar la acumulación de polvo.
- No utilices el medidor en superficies húmedas o inestables.
- Asegúrate de que el tambor del rotor esté limpio y libre de residuos antes de cada uso.
- Evita el contacto directo con la piel al manipular polvos, usando guantes si es necesario.
- No sobrecargues el medidor con polvo más allá de su capacidad recomendada.
- Mantén el medidor alejado de fuentes de ignición o calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Medidor:

- Coloca el medidor en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el embudo esté correctamente instalado y asegurado.

2. Ajuste de la Carga de Polvo:

- Usa la cámara de dosificación con micrómetro para ajustar la carga deseada.
- Gira el manguito de micrómetro de latón hasta que alcance la graduación deseada.

3. Uso del Medidor:

- Llena el embudo con el polvo que deseas medir.
- Abre la válvula de encendido/apagado para permitir que el polvo fluya hacia la cámara de predosificación.
- Cierra la válvula cuando hayas terminado de medir.

4. Limpieza del Medidor:

- Después de cada uso, limpia la cámara de dosificación con el limpiador de elastómero suave.
- Asegúrate de que no queden residuos de polvo en el medidor.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el medidor en la basura común.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos eléctricos y electrónicos.
- Si el medidor se vuelve inutilizable, consulta con un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta las autoridades locales o visita el portal de Seguridad de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del DELUXE PERFECT POWDER MEASURE.

Guide de Sécurité pour le Mesureur de Poudre Parfait Deluxe de Lee

Introduction

Merci d'avoir choisi le Mesureur de Poudre Parfait Deluxe de Lee. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions, tu peux minimiser les risques et profiter pleinement de ton expérience de rechargement.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laisse jamais le mesureur de poudre sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Utilise le mesureur uniquement pour le but prévu, c'est-à-dire mesurer des poudres pour le rechargement.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le mesureur de poudre. Respecte toujours les limites de capacité indiquées.
- Évite d'utiliser des poudres qui ne sont pas recommandées pour ton type de rechargement.
- Lorsque tu ajustes la charge de poudre, fais-le lentement et prudemment pour éviter les déversements.
- Ne fume pas et ne travaille pas près de sources d'ignition lorsque tu manipules des poudres.
- Utilise un masque et des gants appropriés pour éviter tout contact direct avec la poudre.
- Assure-toi de travailler dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussières.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Place le mesureur de poudre sur une surface stable et plane.
2. Assure-toi que le réservoir est correctement installé et sécurisé avant de commencer à l'utiliser.
3. Vérifie que toutes les pièces mobiles fonctionnent librement et sans obstruction.

Utilisation

- Pour régler la charge de poudre :
 - Tourne le manchon de micromètre en laiton pour ajuster la mesure.
 - Chaque clic correspond à environ 1/10 de grain, ce qui te permet de développer ta charge avec précision.
- Pour changer de poudre :
 - Utilise la vanne marche/arrêt pour vider le réservoir de la poudre non utilisée dans son conteneur d'origine.
 - Remplace la poudre selon les recommandations du fabricant.
- Pour nettoyer le mesureur :
 - Utilise un chiffon doux pour essuyer l'extérieur.
 - Ne plonge pas le mesureur dans l'eau ou d'autres liquides.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le mesureur de poudre dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage et la mise au rebut des produits en métal et

en plastique.

- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, retourne-le au fabricant pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE. Assure-toi de rester informé sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide a pour but de t'aider à utiliser le Mesureur de Poudre Parfait Deluxe de Lee en toute sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une expérience de rechargement efficace et sans danger.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del DELUXE PERFECT POWDER MEASURE LEE PRECISION

Introduzione

Grazie per aver scelto il DELUXE PERFECT POWDER MEASURE di Lee Precision. Questo misuratore di polvere è progettato per offrire precisione e facilità d'uso. Per garantire la vostra sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, vi invitiamo a seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida contenute in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il misuratore di polvere lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare il misuratore di polvere prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danneggiamento.
- Non utilizzare il prodotto se presenta parti danneggiate o difettose.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Ingestione:** Non utilizzare il misuratore di polvere in presenza di bambini o animali domestici. Tenere lontano da fonti di cibo e bevande.
- **Rischio di Incendio:** Non utilizzare il misuratore di polvere in prossimità di fiamme libere o fonti di calore.
- **Rischio di Inalazione:** Utilizzare il misuratore in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polveri.
- **Rischio di Infortuni:** Utilizzare il misuratore con cautela per evitare tagli o lesioni durante la manipolazione delle polveri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare il misuratore di polvere su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che il tamburo rotore sia ben fissato prima dell'uso.
- Verificare che l'imbuto sia correttamente installato e che la valvola on/off funzioni.

2. Uso:

- Regolare la carica di polvere utilizzando la camera di misurazione micrometrica.
- Ruotare il tamburo micrometrico per impostare la dose desiderata.
- Attivare la valvola on/off per versare la polvere nel contenitore appropriato.
- Pulire la camera di misurazione dopo ogni utilizzo per garantire la precisione delle misurazioni future.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il misuratore di polvere secondo le normative locali per i rifiuti elettrici ed elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore o il produttore. Assicuratevi di conservare la prova di acquisto per eventuali richieste di assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete utilizzare il DELUXE PERFECT POWDER MEASURE in modo efficace e sicuro. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Bruksanvisning for DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

Introduksjon

Takk for at du valgte Lee Deluxe Perfect Powder Measure. Dette produktet er designet for å gi deg nøyaktige og pålitelige ladninger av krutt. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser det for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer eller kilder til åpen ild.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer krutt og tilbehør.
- Hold hendene og ansiktet unna målekammeret under bruk.
- Unngå å overfylle målekammeret med krutt.
- Bytt pulver forsiktig og unngå å inhalere støv fra kruttet.
- Sørg for at produktet er stabilt plassert på en flat overflate under bruk.
- Ikke bruk produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Plasser produktet på en stabil og flat overflate.
- Sørg for at alle deler er riktig montert og strammet.
- Kontroller at traktens av/på ventil fungerer som den skal.

2. Bruk:

- Juster mikrometeret til ønsket kruttladning.
- Fyll traktens kammer med krutt.
- Aktiver ventilen for å mate kruttet til målekammeret.
- Når målekammeret er fylt, deaktivert ventilen og fjern traktens kammer.
- Bruk kruttet umiddelbart eller oppbevar det i henhold til sikkerhetsretningslinjene.
- Rengjør produktet etter bruk for å unngå kontaminering av krutt.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet og emballasje skal kastes i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for at krutt og annet tilbehør ikke kastes i vanlig søppel.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av krutt og tilbehør.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten

eller din lokale forhandler.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med Lee Deluxe Perfect Powder Measure.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wagi Proszkowej Lee Deluxe Perfect Powder Measure. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub dostawcą.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj Wagi Proszkowej wyłącznie do pomiaru proszków przeznaczonych do ładowania amunicji.
- Unikaj kontaktu z wilgocią, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ognia ani wysokich temperatur.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących ilości proszku, aby uniknąć przeładowania.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść Wagę Proszkową na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że zbiornik jest dobrze zamocowany, a zawór on/off działa prawidłowo.

2. Użytkowanie:

- Otwórz zawór on/off, aby rozpocząć pomiar.
- Użyj mikrometru do ustawienia pożądanej ilości proszku.
- Po zakończeniu pomiaru, zamknij zawór, aby uniknąć niepotrzebnego rozlania proszku.
- Regularnie czyść komorę pomiarową, aby zapewnić dokładność pomiarów.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowania jest najważniejsze, dlatego zawsze przestrzegaj powyższych wytycznych.

DELUXE PERFECT POWDER MEASURE Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa DELUXE PERFECT POWDER MEASURE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta ei ole normaalia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Käytä vain suositeltuja jauheita ja varmista, että ne ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Varmista, että mittauskammiota käsitellään varovasti, jotta vältät vahingot.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan ohjeita.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista käytön aikana.
- Varmista, että mittauskammion venttiili on kunnolla suljettu ennen käyttöä.
- Jos huomaat epänormaalia ääntä tai toimintaa, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta DELUXE PERFECT POWDER MEASURE tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Liitä säiliö ja varmista, että se on tiiviisti kiinni.

2. Käyttö

- Avaa mittauskammion venttiili ja lisää haluamasi jauhe.
- Sääda jauheen määrä mikrometrimittauskammiossa haluamasi mukaan.
- Sulje venttiili ja varmista, että se on tiiviisti kiinni ennen mittaamista.
- Käynnistä roottori ja odota, että se saavuttaa normaalin toimintanopeuden.
- Ota mittaus ja toista tarvittaessa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö DELUXE PERFECT POWDER MEASURE tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

Introduktion

Tack för att du valt Lee Deluxe Perfect Powder Measure. Denna produkt är utformad för att ge en exakt och säker mätning av krut. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för ickelivsmedelsbruk och ska användas på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Om du upptäcker några defekter, använd inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast i en välventilerad miljö för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar krut eller pulvret.
- Se till att mätkammaren är ordentligt inställd innan du fyller den med krut.
- Rör inte vid mätkammaren medan den är under tryck för att undvika skador.
- Använd endast rekommenderade typer av krut för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att överfylla mätkammaren för att förhindra spill och potentiella faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av produkten:

- Placera mätaren på en stabil, plan yta.
- Se till att alla delar är ordentligt monterade och att det inte finns några lösa delar.
- Kontrollera att ventilens funktion är korrekt innan användning.

2. Användning av produkten:

- Ställ in önskad pulverladdning med mikrometerjusteraren.
- Fyll tratten med krut, se till att ventilens på/avfunktion fungerar.
- Mätningen sker genom att vrida på ratten tills önskad mängd krut har uppnåtts.
- Töm mätkammaren efter användning för att förhindra kvarvarande krut.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt avfallshantering av krutrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta ditt lokala återförsäljningsställe eller besök tillverkarens officiella webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Lee

Deluxe Perfect Powder Measure. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečné používání odměrky DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili odměrku DELUXE PERFECT POWDER MEASURE od společnosti LEE PRECISION. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a snadné dávkování prášku. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a zda neobsahuje žádné viditelné vady.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte výrobek a obraťte se na prodejce.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím odměrky se ujistěte, že je správně sestavena a všechny části jsou pevně uchyceny.
- Při nastavování dávky prášku postupujte opatrně, aby nedošlo k přetížení nebo poškození mechanismu.
- Při manipulaci s práškem dbejte na to, aby nedošlo k jeho rozptýlení nebo vdechnutí.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné, zejména při práci s jemnými prášky.
- Nezapomínejte, že některé prášky mohou být hořlavé nebo toxické. Zjistěte si informace o bezpečnosti používaného prášku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Sestavení produktu:

- Zkontrolujte všechny součásti balení.
- Připojte zásobník k odměrce podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je vše pevně uchyceno.

2. Nastavení dávky:

- Otočte mikrometrovým prstencem pro nastavení požadované dávky prášku.
- Zkontrolujte, že je stupnice jasně čitelná a odpovídá požadované hodnotě.

3. Použití odměrky:

- Naplňte zásobník práškem.
- Otočte ventilem do polohy ON, abyste umožnili průtok prášku do měřicí komory.
- Otočte rotor, aby se prášek dostal do měřicí komory.
- Po dokončení dávkování otočte ventilem do polohy OFF a vyjměte zásobník.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte a čistěte odměrku, abyste zajistili její správnou funkci.
- Udržujte výrobek v suchu a chraňte ho před vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je výrobek nefunkční nebo poškozený, zlikvidujte ho odpovědně, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny materiály recyklovatelné a zda je možné je odevzdat na určených místech.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy si uchovejte doklad o koupi pro případ reklamace nebo dotazů.

Děkujeme, že jste si vybrali odměrku DELUXE PERFECT POWDER MEASURE. Užívejte si bezpečné a efektivní dávkování prášku!