

MECHANICAL POWDER MEASURE - RIFLE UNIVERSAL POWDER MEASURE

The new Mark 7 reloading press mounted mechanical powder measure, will give you all the performance and quality you've come to know from Mark 7 Reloading products. For 2021 Mark 7 is proud to introduce our new press mounted mechanical powder measure. When using a press mounted powder measure there is no need to have a separate powder measure mounted to your bench saving space and time. The powder measure can be mounted to a wide variety of presses, from single stage to turret to progressive and everything in between. Superior engineering means our powder measure is fully loaded with features. Accuracy within plus or minus a tenth of a grain (± 0.1 gr). Powder hopper capacity of 5,000 grains, and integrated powder screen to help keep out any unwanted debris. Powder baffle to ensure consistent and repeatable powder drops. Case actuated operation, with built in compliance to work with varying case lengths. No trimming is required. The rotating barrel is built using deep groove ball bearings, and oil impregnated bronze bushings on all sliding surfaces to insure smooth operation and extended life. All stainless-steel internals for years of worry-free use with minimal wear. Simple disassembly for cleaning and converting from pistol to rifle and rifle to pistol. Integrated powder screen Powder hopper capacity of 5,000 grains Powder baffle Rotating barrel is built using deep groove ball bearings All stainless steel internals Oil impregnated bronze bushings



Attributes

- Name: RIFLE UNIVERSAL POWDER MEASURE
- Manufacturer: MARK 7 RELOADING
- Product no.: 100047126
- Mfr. No.: 101-1190-02
- Delivery weight: 2.159kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 381mm
- UPC: 011516119025

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Mechanical Powder Measure Rifle Universal Powder Measure](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Mesure de Poudre Mécanique Mark 7](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore Meccanico di Polvere Mark 7](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for MEKANISK PULVERMÅLER MARK 7](#)
- [Suomi: MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING RIFLE UNIVERSAL POWDER MEASURE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání měřiče prášku Mark 7](#)

Sicherheitshinweise für die MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim präzisen Nachladen von Munition zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Pulverwaage in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwende die Pulverwaage nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Überprüfe regelmäßig die Komponenten auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Pulverwaage ordnungsgemäß an deiner Wiederladepresse montiert ist, bevor du mit dem Nachladen beginnst.
- Verwende nur die empfohlenen Pulverarten und -mengen, um eine sichere und präzise Anwendung zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Pulverwaage während des Betriebs zu berühren oder zu verstellen.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während du mit Pulver und Munition arbeitest.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Staub und Schmutz, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Befestige die Pulverwaage sicher an deiner Wiederladepresse gemäß den beiliegenden Montageanleitungen.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind, um Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.

2. Verwendung:

- Fülle den Pulvertrichter mit der gewünschten Pulverart, ohne die empfohlene Kapazität von 5.000 Körnern zu überschreiten.
- Stelle die Waage auf die gewünschte Einstellung ein und teste die Abgabe mit einer kleinen Menge Pulver.
- Überwache den Abgabeprozess sorgfältig und stelle sicher, dass die Waage korrekt funktioniert.
- Nach Abschluss der Nachladearbeiten reinige die Pulverwaage gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass alle nicht verwendeten Pulver und Materialien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise im Einklang mit den EUVorgaben für Produktsicherheit stehen. Es ist wichtig, dass du alle Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen befolgst, um ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Mechanical Powder Measure Rifle Universal Powder Measure

Introduction

Thank you for choosing the Mechanical Powder Measure Rifle Universal Powder Measure by Mark 7 Reloading. This product is designed to enhance your reloading experience with precision and ease. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always read the instruction manual thoroughly before using the product.
- Ensure that the product is used in a wellventilated area, free from flammable materials.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Potential hazards include improper handling of powder, which can lead to accidental ignition or inhalation.
 - Ensure that all components are securely fastened before operating the powder measure.
- **Precautions:**
 - Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling powders.
 - Do not exceed the recommended powder capacity of 5,000 grains.
 - Avoid direct contact with the powder and do not ingest any substances used in the reloading process.
 - Do not operate the powder measure while distracted or under the influence of drugs or alcohol.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Choose a stable and secure surface for mounting the powder measure.
 2. Ensure that the press mounted powder measure is compatible with your reloading press.
 3. Follow the manufacturer's instructions to securely attach the powder measure to the press.
 4. Check the alignment of the powder measure and ensure it is properly calibrated before use.
- **Usage:**
 1. Before each use, inspect the powder hopper and ensure it is clean and free of debris.
 2. Fill the powder hopper with the desired powder type, ensuring not to exceed the maximum capacity.
 3. Set the desired charge weight using the adjustment mechanism provided.
 4. Operate the powder measure according to the instructions, ensuring that the case actuated operation is functioning correctly.

5. After use, empty any remaining powder from the hopper and clean the unit as per the cleaning instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired powder in accordance with local regulations.
- Do not dispose of powders in regular household waste. Instead, contact local waste disposal facilities for guidance on safe disposal methods.
- Ensure that all components of the powder measure are disposed of responsibly and in an environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Mechanical Powder Measure Rifle Universal Powder Measure, please refer to the manufacturer's website or contact customer support through the designated channels provided in the product documentation.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the Mechanical Powder Measure Rifle Universal Powder Measure. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guide de Sécurité pour la Mesure de Poudre Mécanique Mark 7

Introduction

Merci d'avoir choisi la Mesure de Poudre Mécanique Mark 7. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la mesure de poudre pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la mesure de poudre est utilisée dans un environnement propre et sec.
- Évitez de manipuler la mesure de poudre avec des mains humides ou sales.
- Ne laissez pas la mesure de poudre sans surveillance lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- Gardez tous les matériaux de rechargement, y compris la poudre, hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état de la mesure de poudre pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la trémie à poudre. Respectez la capacité maximale de 5 000 grains.
- Assurez-vous que le baffle à poudre est correctement installé pour garantir des doses constantes.
- Ne tentez pas de démonter la mesure de poudre pendant son fonctionnement.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par le fabricant.
- Si vous remarquez des anomalies dans le fonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez le guide de dépannage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisissez une presse compatible** : Assurez-vous que votre presse est adaptée à la mesure de poudre Mark 7.
2. **Fixez la mesure** : Montez la mesure de poudre sur la presse en suivant les instructions spécifiques fournies avec votre presse.
3. **Connectez le système** : Assurez-vous que tous les éléments sont correctement connectés et sécurisés avant de commencer à utiliser la mesure.

Utilisation

- **Calibration** : Avant la première utilisation, calibrez votre mesure de poudre pour assurer la précision.
- **Remplissage de la trémie** : Remplissez la trémie à poudre avec la poudre appropriée, sans dépasser la capacité maximale.
- **Activation** : Utilisez le boîtier pour activer la mesure. Suivez les instructions pour les longueurs de boîtier variables.
- **Contrôle de la dose** : Vérifiez régulièrement les doses de poudre pour vous assurer qu'elles restent dans la marge de précision de $\pm 0,1$ gr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la mesure de poudre dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des matériaux dangereux.

- Si vous devez vous débarrasser de la mesure de poudre, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre mesure de poudre, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client.

Merci de respecter ces directives pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Mesure de Poudre Mécanique Mark 7.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore Meccanico di Polvere Mark 7

Introduzione

Il Misuratore Meccanico di Polvere Mark 7 è progettato per garantire un'esperienza di ricarica sicura e precisa. Questa guida fornisce informazioni importanti sui requisiti di sicurezza, le precauzioni da seguire durante l'uso e le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il Misuratore Meccanico di Polvere sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti o difetti, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Misuratore Meccanico di Polvere solo su presse compatibili.
- Assicurarsi che tutte le parti siano montate correttamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il serbatoio di polvere oltre la capacità massima di 5.000 grani.
- Non utilizzare polveri che non siano raccomandate dal produttore.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e la pelle.
- Non tentare di smontare il misuratore mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Montare il Misuratore Meccanico di Polvere sulla pressa seguendo le istruzioni fornite nel manuale di installazione.
- Assicurarsi che il misuratore sia fissato saldamente e che non ci siano vibrazioni durante il funzionamento.

2. Uso

- Riempire il serbatoio di polvere fino alla capacità massima consentita.
- Attivare il misuratore utilizzando il caso della cartuccia.
- Controllare che la polvere venga erogata in modo uniforme e ripetibile.
- Monitorare il processo di misurazione per garantire la precisione.

3. Pulizia e Manutenzione

- Spegner e scollegare il misuratore prima della pulizia.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'esterno del misuratore.
- Smontare il misuratore seguendo le istruzioni per la pulizia e la manutenzione.

Istruzioni per il Disposizione

- Smaltire il Misuratore Meccanico di Polvere in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

- Contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, consultare il manuale dell'utente o visitare il sito web ufficiale del produttore. È importante rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del Misuratore Meccanico di Polvere Mark 7. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste linee guida aiuterà a prevenire incidenti e malfunzionamenti.

Sikkerhetsinstruksjoner for MEKANISK PULVERMÅLER MARK 7

Introduksjon

Takk for at du valgte MEKANISK PULVERMÅLER MARK 7. Denne brukermanualen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen før du begynner å bruke produktet for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis du oppdager noe unormalt, ikke bruk produktet.
- Bruk alltid verneutstyr som anbefalt, inkludert vernebriller og hansker.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå uhell.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte forhold.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid produktet i et godt ventilert område.
- Sørg for at alle deler er riktig montert før bruk.
- Unngå å overfylle pulvermåleren for å forhindre blokkering eller lekkasje.
- Ikke forsøk å demontere eller reparere produktet mens det er i bruk.
- Vær oppmerksom på at det kan være varme overflater under drift. Unngå kontakt med disse.
- Hvis du opplever problemer under bruk, stopp umiddelbart og vurder situasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av pulvermåler:

- Velg en passende presse og sørg for at den er stabilt plassert.
- Fest pulvermåleren i henhold til produsentens instruksjoner. Sørg for at alle skruer er strammet.
- Kontroller at pulvermåleren er korrekt justert før bruk.

2. Bruk av pulvermåler:

- Fyll pulvermåleren med ønsket type krutt, opptil den angitte kapasiteten (5 000 korn).
- Juster innstillingen for ønsket mengde krutt.
- Start pressen og observer at pulvermåleren fungerer som forventet.
- Etter bruk, tøm pulvermåleren for krutt og rengjør den grundig.

3. Rengjøring og vedlikehold:

- Demontere pulvermåleren i henhold til produsentens instruksjoner for rengjøring.
- Bruk passende rengjøringsmidler som ikke skader materialene.
- Sjekk og smør alle bevegelige deler regelmessig for å sikre lang levetid.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av elektrisk og elektronisk avfall.
- Sørg for at alle komponenter er helt tomme for krutt før avhending.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Viktig: Dette produktet er designet for bruk av voksne med erfaring i omladning. Unngå bruk av produktet av personer under 18 år uten tilsyn fra en voksen.

MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 tuotteen hankinnasta! Tämä mekaaninen jauhemittari on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa ja tehokasta jauheen mittaamista latausprosessissa. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita, sekä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestettynä. Vältä liiallista sotkua, joka voi johtaa onnettomuuksiin.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki liitännät ja kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muokata laitetta ilman asiantuntevaa apua.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että jauhemittari on asennettu tukevasti ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja jauheita, jotka on suunniteltu käytettäväksi tässä laitteessa.
- Vältä jauheen hengittämistä ja käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten hengityssuojainta.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista laitteen käytön aikana.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi odotetusti. Ota yhteyttä asiakaspalveluun ongelmatilanteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistele työskentelyalue:** Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja riittävän suuri.
2. **Kiinnitä jauhemittari:** Kiinnitä jauhemittari valitsemaasi painikkeeseen tiukasti. Varmista, että se on tukevasti paikoillaan.
3. **Tarkista liitännät:** Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ja että laite on turvallinen käyttää.

Käyttö

1. **Aseta jauheastiakapasiteetti:** Varmista, että jauheastiakapasiteetti on säädetty 5 000 grammaan.
2. **Käynnistä laite:** Aktivoi jauhemittari ja varmista, että se toimii odotetusti.
3. **Mittaa jauhe:** Käytä jauhemittaria jauheen mittaamiseen, varmistaen, että mittaus on tarkkuudeltaan $\pm 0,1$ grammaa.
4. **Puhdistus:** Puhdista laite käytön jälkeen. Purkaminen on helppoa, ja voit tarvittaessa muuntaa laitteen pistoolista kivääriksi tai päinvastoin.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai pisteisiin.
- Varmista, että kaikki vaaralliset osat on poistettu tai käsitelty asianmukaisesti ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot käytössäsi, jotta voit saada parasta mahdollista apua.

Huom: Tämä opas on laadittu EU:n yleisten tuoteturvallisuusmääräysten (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING RIFLE UNIVERSAL POWDER MEASURE

Introduktion

Tack för att du valt MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7. Denna produkt är designad för att ge hög precision och kvalitet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de lokala myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av pulver och ammunition.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast på en stabil och plan yta.
- Undvik att överfylla pulvretsskyddet för att förhindra blockeringar och oönskade droppar.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst pulvermätaren på din press enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan användning.
- Justera pulvermätaren för att passa din specifika pressmodell.

2. Användning:

- Ställ in önskad pulverdoserings genom att justera inställningarna på pulvermätaren.
- Ladda pulvret i pulvretsskyddet och se till att det är korrekt placerat.
- Aktivera pulvermätaren genom att använda pressen enligt instruktionerna för din pressmodell.
- Kontrollera noggrant varje dropp för att säkerställa korrekt dosering innan du fortsätter med omladdningen.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn delar av produkten när det är möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om säker avfallshantering av farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säker användning av MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7,

vänligen kontakta vårt supportteam via den angivna kontaktmetoden i produktens förpackning eller på vår officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7.

Návod k bezpečnému používání měřiče prášku Mark 7

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili mechanický měřič prášku Mark 7. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a spolehlivé dávkování prášku při přebíjení nábojů. Tento návod obsahuje důležité pokyny pro bezpečné používání, instalaci a údržbu. Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte měřič prášku pouze v souladu s tímto návodem a doporučeními výrobce.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k měřiči prášku.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou na měřiči žádné viditelné poškození nebo opotřebení.
- Nikdy nepoužívejte měřič prášku, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Při práci s prachem dodržujte bezpečnostní opatření, aby nedošlo k vdechnutí nebo kontaktu s pokožkou.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před naplněním měřiče prášku se ujistěte, že je zařízení správně namontováno.
- Nenechávejte měřič prášku bez dozoru, když je v provozu.
- Používejte pouze doporučené typy prášku a dodržujte pokyny výrobce pro jejich použití.
- Při manipulaci s práškem noste ochranné brýle a rukavice.
- Pokud se prášek dostane do očí nebo na pokožku, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Připevněte měřič prášku k lisovacímu zařízení podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění bezpečně utažené.

2. Použití:

- Naplňte zásobník prášku maximálně 5000 zrn.
- Aktivujte měřič prášku pomocí náboje a nastavte požadovanou dávku.
- Sledujte dávkování a ujistěte se, že nedochází k přetékání nebo únikům prášku.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte měřič prášku a odstraňte zbytky prášku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci použitého prachu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti měřiče prášku řádně zlikvidovány, aby se předešlo jakémukoli riziku pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali měřič prášku Mark 7. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.