

MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS - LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Lee Precision offers a variety of single cavity round ball molds for black powder shooting. These molds are made from aluminum, ensuring exceptional molding quality. Remember to follow safety precautions when melting and casting lead objects. .690 Ball Single Cavity Mold: Produces a .690-inch diameter ball weighing 493.14 grains. It's suitable for larger bore rifles and smoothbore guns.



Attributes

- Name: LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053290
- Mfr. No.: 90978
- Delivery weight: 0.395kg
- UPC: 734307909789

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MOLDE DE BOLA REDONDA DE UNA SOLA CAVIDAD MUZZLELOADER LEE PRECISION 0.690" 493.14GR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Moule à Balle Ronde à Cavité Unique LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD](#)
- [Český: Bezpečnostní instrukce pro MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD](#)

Sicherheitsanleitung für die MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Einführung

Danke, dass du dich für die Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold entschieden hast. Dieses Produkt ist für SchwarzpulverSchützen konzipiert und ermöglicht es dir, Rundkugeln mit einem Durchmesser von .690 Zoll und einem Gewicht von 493,14 Grain herzustellen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halte dich immer an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Schwarzpulverfeuerwaffen und Munition.
- Stelle sicher, dass du die Form in einem gut belüfteten Bereich verwendest, um das Einatmen von Dämpfen aus geschmolzenem Blei zu vermeiden.
- Halte die Form und alle zugehörigen Materialien außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Schutzbrille und eine Staubmaske beim Umgang mit Blei und während des Gießprozesses.
- Sei dir der Risiken bewusst, die mit der Arbeit mit heißen Materialien und geschmolzenem Blei verbunden sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **BleiHandhabung:** Blei ist giftig. Vermeide das Einnehmen von Bleipartikeln und wasche dir gründlich die Hände nach dem Umgang mit Blei.
- **Hitzesicherheit:** Die Form wird während der Nutzung extrem heiß. Verwende geeignete Werkzeuge wie hitzebeständige Handschuhe, um die Form zu handhaben.
- **Gießsicherheit:** Stelle sicher, dass der Bereich frei von brennbaren Materialien ist, wenn du Blei schmilzt. Halte einen Feuerlöscher bereit.
- **Formpflege:** Tauche eine heiße Form nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da dies dazu führen kann, dass sie bricht oder sich verzieht.
- **Lagerung:** Lagere die Form an einem trockenen Ort, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien: Blei, eine Wärmequelle und die Form.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Blei schmelzen:

- Verwende einen geeigneten Schmelztiegel oder Ofen, um das Blei zu schmelzen.
- Erhitze das Blei allmählich, um Spritzer zu vermeiden.

3. Verwendung der Form:

- Sobald das Blei vollständig geschmolzen ist, gieße das geschmolzene Blei vorsichtig in die Formhöhlräume.
- Fülle jeden Hohlraum vollständig, um eine ordnungsgemäße Rundkugelform zu gewährleisten.
- Lass das Blei abkühlen und erstarren, bevor du es anfasst.

4. Entfernen der Kugeln:

- Nachdem das Blei abgekühlt ist, öffne die Form vorsichtig und entferne die Rundkugeln.
- Überprüfe jede Kugel auf Mängel, bevor du sie verwendest.

5. Reinigung der Form:

- Reinige die Form nach der Benutzung mit einer weichen Bürste, um eventuelle Bleirückstände zu entfernen.
- Lagere die Form an einem sicheren, trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Bleischnipsel oder Abfallmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Halte dich an die Richtlinien für die sichere Entsorgung von Gefahrstoffen, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung bei der Verwendung der Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold gewährleisten. Sicherheit hat Vorrang, und halte dich an die örtlichen Vorschriften, wenn du an SchwarzpulverSchießaktivitäten teilnimmst.

Safety Instruction Guide for MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Introduction

Thank you for choosing the Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold. This product is designed for black powder shooting enthusiasts and allows you to create .690inch diameter round balls weighing 493.14 grains. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always follow local laws and regulations regarding the use of black powder firearms and ammunition.
- Ensure that you are using the mold in a wellventilated area to avoid inhaling fumes from melted lead.
- Keep the mold and all related materials out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves, safety goggles, and a dust mask when handling lead and during the casting process.
- Be aware of the risks associated with working with hot materials and molten lead.

Specific Safety Precautions for Use

- **Lead Handling:** Lead is toxic. Avoid ingesting lead particles and wash your hands thoroughly after handling lead.
- **Heat Safety:** The mold will become extremely hot during use. Use proper tools such as heatresistant gloves to handle the mold.
- **Casting Safety:** Ensure that the area is free of flammable materials when melting lead. Have a fire extinguisher readily available.
- **Mold Care:** Do not immerse a hot mold in water or any other liquid, as this may cause it to crack or warp.
- **Storage:** Store the mold in a dry place to prevent corrosion and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials: lead, a heat source, and the mold.
- Ensure that your workspace is clean and organized.

2. Melting Lead:

- Use a suitable melting pot or furnace to melt the lead.
- Heat the lead gradually to avoid splattering.

3. Using the Mold:

- Once the lead is fully melted, carefully pour the molten lead into the mold cavities.
- Fill each cavity completely to ensure a proper round ball shape.
- Allow the lead to cool and solidify before handling.

4. Removing the Balls:

- After the lead has cooled, gently open the mold and remove the round balls.
- Inspect each ball for defects before use.

5. Cleaning the Mold:

- After use, clean the mold with a soft brush to remove any lead residue.
- Store the mold in a safe, dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead scrap or waste materials in accordance with local regulations.
- Follow guidelines for the safe disposal of hazardous materials to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using the Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold. Always prioritize safety and adhere to local regulations when engaging in black powder shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MOLDE DE BOLA REDONDA DE UNA SOLA CAVIDAD MUZZLELOADER LEE PRECISION 0.690" 493.14GR

Introducción

Gracias por elegir el Molde de Bola Redonda de Una Sola Cavity Lee Precision. Este producto está diseñado para entusiastas del tiro con pólvora negra y te permite crear bolas redondas de 0.690 pulgadas de diámetro que pesan 493.14 granos. Lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar el uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y municiones de pólvora negra.
- Asegúrate de usar el molde en un área bien ventilada para evitar inhalar los vapores del plomo fundido.
- Mantén el molde y todos los materiales relacionados fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes, gafas de seguridad y una máscara contra el polvo al manipular plomo y durante el proceso de fundición.
- Sé consciente de los riesgos asociados con el trabajo con materiales calientes y plomo fundido.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación del Plomo:** El plomo es tóxico. Evita ingerir partículas de plomo y lávate las manos a fondo después de manipular plomo.
- **Seguridad con el Calor:** El molde se volverá extremadamente caliente durante el uso. Usa herramientas adecuadas, como guantes resistentes al calor, para manejar el molde.
- **Seguridad en la Fundición:** Asegúrate de que el área esté libre de materiales inflamables al fundir plomo. Ten un extintor de incendios disponible.
- **Cuidado del Molde:** No sumerjas un molde caliente en agua ni en ningún otro líquido, ya que esto puede hacer que se agriete o deforme.
- **Almacenamiento:** Guarda el molde en un lugar seco para prevenir la corrosión y el daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios: plomo, una fuente de calor y el molde.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Fundición del Plomo:

- Usa un recipiente o horno adecuado para fundir el plomo.
- Calienta el plomo gradualmente para evitar salpicaduras.

3. Uso del Molde:

- Una vez que el plomo esté completamente fundido, vierte cuidadosamente el plomo fundido en las cavidades del molde.

- Llena cada cavidad completamente para asegurar una forma adecuada de bola redonda.
- Permite que el plomo se enfríe y solidifique antes de manipularlo.

4. Retiro de las Bolas:

- Después de que el plomo se haya enfriado, abre suavemente el molde y retira las bolas redondas.
- Inspecciona cada bola en busca de defectos antes de su uso.

5. Limpieza del Molde:

- Después de usarlo, limpia el molde con un cepillo suave para eliminar cualquier residuo de plomo.
- Guarda el molde en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier chatarra de plomo o materiales de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.
- Sigue las pautas para la eliminación segura de materiales peligrosos para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional relacionado con el Molde de Bola Redonda de Una Sola Cavidad Lee Precision, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para más información.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable mientras usas el Molde de Bola Redonda de Una Sola Cavidad Lee Precision. Siempre prioriza la seguridad y cumple con las regulaciones locales al participar en actividades de tiro con pólvora negra.

Guide de Sécurité pour le Moule à Balle Ronde à Cavité Unique LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR

Introduction

Merci d'avoir choisi le moule à balle ronde à cavité unique Lee Precision. Ce produit est conçu pour les passionnés de tir à la poudre noire et te permet de créer des balles rondes de 0.690 pouces de diamètre pesant 493,14 grains. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu à poudre noire et des munitions.
- Assure-toi d'utiliser le moule dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler les fumées provenant du plomb fondu.
- Garde le moule et tous les matériaux associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des gants, des lunettes de sécurité et un masque antipoussière lors de la manipulation du plomb et pendant le processus de coulée.
- Sois conscient des risques associés au travail avec des matériaux chauds et du plomb fondu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Plomb** : Le plomb est toxique. Évite d'ingérer des particules de plomb et lavez soigneusement les mains après avoir manipulé le plomb.
- **Sécurité Thermique** : Le moule deviendra extrêmement chaud pendant l'utilisation. Utilisez des outils appropriés comme des gants résistants à la chaleur pour manipuler le moule.
- **Sécurité de Coulée** : Assure-toi que la zone est exempte de matériaux inflammables lors de la fusion du plomb. Aie un extincteur à portée de main.
- **Entretien du Moule** : Ne plonge pas un moule chaud dans l'eau ou tout autre liquide, car cela pourrait provoquer des fissures ou des déformations.
- **Stockage** : Range le moule dans un endroit sec pour éviter la corrosion et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les matériaux nécessaires : plomb, source de chaleur et moule.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé.

2. Fusion du Plomb :

- Utilise un pot de fusion ou un four approprié pour faire fondre le plomb.
- Chauffe le plomb progressivement pour éviter les éclaboussures.

3. Utilisation du Moule :

- Une fois le plomb complètement fondu, verse soigneusement le plomb fondu dans les cavités du moule.
- Remplis chaque cavité complètement pour garantir une forme de balle ronde appropriée.

- Laisse le plomb refroidir et se solidifier avant de manipuler.

4. Retrait des Balles :

- Après que le plomb a refroidi, ouvre doucement le moule et retire les balles rondes.
- Inspecte chaque balle pour détecter d'éventuels défauts avant utilisation.

5. Nettoyage du Moule :

- Après utilisation, nettoie le moule avec une brosse douce pour enlever tout résidu de plomb.
- Range le moule dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette les déchets ou les chutes de plomb conformément aux réglementations locales.
- Suis les directives pour l'élimination sécurisée des matériaux dangereux afin de minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance supplémentaire concernant le moule à balle ronde à cavité unique Lee Precision, consulte l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation du moule à balle ronde à cavité unique Lee Precision. Priorise toujours la sécurité et respecte les réglementations locales lorsque tu participes à des activités de tir à la poudre noire.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Introduzione

Grazie per aver scelto lo stampo a cavità singola per palle rotonde Lee Precision. Questo prodotto è progettato per gli appassionati del tiro a polvere nera e consente di creare palle rotonde di diametro .690 pollici che pesano 493,14 grani. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco a polvere nera e munizioni.
- Assicurarsi di utilizzare lo stampo in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi provenienti dal piombo fuso.
- Tenere lo stampo e tutti i materiali correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti, occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere durante la manipolazione del piombo e durante il processo di colata.
- Essere consapevoli dei rischi associati al lavoro con materiali caldi e piombo fuso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Manipolazione del Piombo:** Il piombo è tossico. Evitare di ingerire particelle di piombo e lavarsi le mani accuratamente dopo aver maneggiato il piombo.
- **Sicurezza dal Calore:** Lo stampo diventerà estremamente caldo durante l'uso. Utilizzare strumenti adeguati come guanti resistenti al calore per maneggiare lo stampo.
- **Sicurezza nella Colata:** Assicurarsi che l'area sia priva di materiali infiammabili quando si fonde il piombo. Avere un estintore a portata di mano.
- **Cura dello Stampo:** Non immergere uno stampo caldo in acqua o in qualsiasi altro liquido, poiché ciò potrebbe causarne la rottura o la deformazione.
- **Stoccaggio:** Conservare lo stampo in un luogo asciutto per prevenire corrosione e danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari: piombo, una fonte di calore e lo stampo.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Fusione del Piombo:

- Utilizzare un forno o un pentolone adatto per fondere il piombo.
- Riscaldare il piombo gradualmente per evitare schizzi.

3. Utilizzo dello Stampo:

- Una volta che il piombo è completamente fuso, versare con cautela il piombo fuso nelle cavità dello stampo.

- Riempire completamente ciascuna cavità per garantire una forma di palla rotonda adeguata.
- Consentire al piombo di raffreddarsi e solidificarsi prima di maneggiarlo.

4. Rimozione delle Pallet:

- Dopo che il piombo si è raffreddato, aprire delicatamente lo stampo e rimuovere le palle rotonde.
- Ispezionare ogni palla per difetti prima dell'uso.

5. Pulizia dello Stampo:

- Dopo l'uso, pulire lo stampo con una spazzola morbida per rimuovere eventuali residui di piombo.
- Conservare lo stampo in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali scarti di piombo o materiali di scarto in conformità alle normative locali.
- Seguire le linee guida per lo smaltimento sicuro dei materiali pericolosi per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante lo stampo a cavità singola per palle rotonde Lee Precision, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole durante l'uso dello stampo a cavità singola per palle rotonde Lee Precision. Dare sempre priorità alla sicurezza e rispettare le normative locali quando si partecipa ad attività di tiro a polvere nera.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Introduksjon

Takk for at du valgte Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold. Dette produktet er designet for entusiaster av svartkrutt skyting og lar deg lage runde kuler med en diameter på .690 tommer som veier 493,14 korn. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av svartkruttvåpen og ammunisjon.
- Sørg for at du bruker formen i et godt ventilert område for å unngå å inhalere røyk fra smeltet bly.
- Hold formen og alt relatert materiale utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker, vernebriller og støvmaske når du håndterer bly og under støpeprosessen.
- Vær oppmerksom på risikoene forbundet med arbeid med varme materialer og smeltet bly.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Blyhåndtering:** Bly er giftig. Unngå å innta blypartikler og vask hendene grundig etter håndtering av bly.
- **Varme sikkerhet:** Formen vil bli ekstremt varm under bruk. Bruk riktige verktøy som varmebestandige hansker for å håndtere formen.
- **Støpesikkerhet:** Sørg for at området er fritt for brennbare materialer når du smelter bly. Ha en brannslukker lett tilgjengelig.
- **Formpleie:** Ikke dypp en varm form i vann eller annen væske, da dette kan føre til at den sprekker eller deformeres.
- **Lagring:** Oppbevar formen på et tørt sted for å forhindre korrosjon og skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige materialer: bly, en varmekilde og formen.
- Sørg for at arbeidsplassen din er ren og organisert.

2. Smelting av bly:

- Bruk en passende smeltet potte eller ovn for å smelte blyet.
- Varm opp blyet gradvis for å unngå sprut.

3. Bruk av formen:

- Når blyet er helt smeltet, hell forsiktig det smeltede blyet i formhulene.
- Fyll hver hul helt for å sikre en riktig rund kuleform.
- La blyet kjøle seg ned og stivne før håndtering.

4. Fjerning av kulene:

- Etter at blyet har kjølt seg ned, åpne forsiktig formen og fjern de runde kulene.
- Inspiser hver kule for defekter før bruk.

5. Rengjøring av formen:

- Etter bruk, rengjør formen med en myk børste for å fjerne eventuelle blyrester.
- Oppbevar formen på et trygt, tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle blyskrap eller avfallsmaterialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Følg retningslinjene for sikker avhending av farlige materialer for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte angående Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold, vennligst se produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted for mer informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse mens du bruker Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold. Prioriter alltid sikkerhet og overhold lokale forskrifter når du deltar i aktiviteter med svartkrutt skyting.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór formy kulowej Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold. Produkt ten jest przeznaczony dla entuzjastów strzelania z czarnego prochu i umożliwia tworzenie kul o średnicy .690 cala ważących 493,14 gr. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni czarnoprochowej oraz amunicji.
- Upewnij się, że korzystasz z formy w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów z topniejącego ołowiu.
- Przechowuj formę i wszystkie związane z nią materiały w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice, gogle ochronne i maskę przeciwpyłową podczas obsługi ołowiu i procesu odlewania.
- Bądź świadomy ryzyka związanego z pracą z gorącymi materiałami i stopionym ołowiem.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- **Obsługa Ołowiu:** Ołów jest toksyczny. Unikaj spożywania cząstek ołowiu i dokładnie umyj ręce po kontakcie z ołowiem.
- **Bezpieczeństwo Ciepłe:** Forma stanie się ekstremalnie gorąca podczas użytkowania. Używaj odpowiednich narzędzi, takich jak rękawice odporne na ciepło, aby obsługiwać formę.
- **Bezpieczeństwo Odlewania:** Upewnij się, że w pobliżu nie ma materiałów łatwopalnych podczas topnienia ołowiu. Miej pod ręką gaśnicę.
- **Pielęgnacja Formy:** Nie zanurzaj gorącej formy w wodzie ani żadnej innej cieczy, ponieważ może to spowodować pęknięcie lub odkształcenie.
- **Przechowywanie:** Przechowuj formę w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały: ołów, źródło ciepła i formę.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Topnienie Ołowiu:

- Użyj odpowiedniego pieca lub kotła do topnienia ołowiu.
- Podgrzewaj ołów stopniowo, aby uniknąć rozpryskiwania.

3. Używanie Formy:

- Po całkowitym stopnieniu ołowiu, ostrożnie wlej stopiony ołów do komór formy.

- Wypełnij każdą komorę całkowicie, aby zapewnić prawidłowy kształt kuli.
- Pozwól ołowiu ostygnąć i stwardnieć przed obsługą.

4. Usuwanie Kul:

- Po ostygnięciu ołowiu delikatnie otwórz formę i usuń kule.
- Skontroluj każdą kulę pod kątem wad przed użyciem.

5. Czyszczenie Formy:

- Po użyciu, oczyść formę miękką szczotką, aby usunąć resztki ołowiu.
- Przechowuj formę w bezpiecznym, suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie odpady ołowiane zgodnie z lokalnymi regulacjami.
- Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpiecznej utylizacji materiałów niebezpiecznych, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego formy kulowej Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z formy kulowej Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych regulacji podczas angażowania się w działania związane z strzelaniem z czarnego prochu.

Turvallisuusohjeet MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Moldin. Tämä tuote on suunniteltu mustapulveriammuntaharrastajille ja mahdollistaa .690 tuuman halkaisijaltaan olevien pallojen valmistamisen, joiden paino on 493.14 grammaa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä mustapulveriaseiden ja ammunnan käytössä.
- Varmista, että käytät muottia hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät sulatetun lyijyn höyryjen hengittämisen.
- Pidä muotti ja kaikki siihen liittyvät materiaalit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojausvälineistöä (PPE), kuten hanskoja, suojalaseja ja pölymaskia, kun käsittelet lyijyä ja valat.
- Ole tietoinen kuumien materiaalien ja sulatetun lyijyn käsittelyyn liittyvistä riskeistä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Lyijyn käsittely:** Lyijy on myrkyllistä. Vältä lyijypartikkelien nielemistä ja pese kätesi huolellisesti käsittelyn jälkeen.
- **Lämpöturvallisuus:** Muotti kuumenee käytön aikana erittäin kuumaksi. Käytä asianmukaisia työkaluja, kuten lämpöä kestäviä hanskoja, muotin käsittelyssä.
- **Valamis turvallisuus:** Varmista, että alueella ei ole syttyviä materiaaleja lyijyä sulatettaessa. Pidä palosammutin helposti saatavilla.
- **Muotin hoito:** Älä upota kuumaa muottia veteen tai muuhun nesteeseen, sillä tämä voi aiheuttaa muotin halkeilua tai vääntymistä.
- **Säilytys:** Säilytä muotti kuivassa paikassa korroosion ja vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit: lyijy, lämmönlähde ja muotti.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Lyijyn sulattaminen:

- Käytä sopivaa sulatuskattilaa tai uunia lyijyn sulattamiseen.
- Kuumenna lyijyä vähitellen roiskumisen välttämiseksi.

3. Muotin käyttäminen:

- Kun lyijy on täysin sulanut, kaada varovasti sulatettu lyijy muotin koloihin.
- Täytä jokainen kolo kokonaan varmistaaksesi oikean pyöreän pallon muodon.
- Anna lyijyn jäähtyä ja jähmettyä ennen käsittelyä.

4. Pallojen poistaminen:

- Kun lyijy on jäähtynyt, avaa muotti varovasti ja poista pyöreät pallot.
- Tarkista jokainen pallo vikojen varalta ennen käyttöä.

5. Muotin puhdistaminen:

- Käytön jälkeen puhdista muotti pehmeällä harjalla poistaaksesi lyijyjäämät.
- Säilytä muotti turvallisessa, kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki lyijyjätteet tai materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Noudata ohjeita vaarallisten materiaalien turvallisesta hävittämisestä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea liittyen Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Moldiin, tarkista tuotepakkaus tai käy valmistajan verkkosivustolla lisätietojen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen käyttäessäsi Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Moldia. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja paikallisten sääntöjen noudattaminen mustapulveriammuntatoiminnassa.

Säkerhetsinstruktionsguide för MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Introduktion

Tack för att du valde Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold. Denna produkt är designad för entusiaster av svartkrutsskjutning och gör det möjligt för dig att skapa rundkulor med en diameter på .690 tum som väger 493,14 grains. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användningen av svartkrutsvapen och ammunition.
- Se till att du använder formen i ett välventilerat område för att undvika att inandas ångor från smält bly.
- Håll formen och allt relaterat material utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och en dammmask när du hanterar bly och under gjutningsprocessen.
- Var medveten om riskerna som är förknippade med arbete med heta material och smält bly.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Blyhantering:** Bly är giftigt. Undvik att svälja blypartiklar och tvätta händerna noggrant efter hantering av bly.
- **Värmesäkerhet:** Formen kommer att bli extremt het under användning. Använd lämpliga verktyg såsom värmebeständiga handskar för att hantera formen.
- **Gjutningssäkerhet:** Se till att området är fritt från brännbara material när du smälter bly. Ha en brandsläckare lätt tillgänglig.
- **Formvård:** Doppa inte en het form i vatten eller någon annan vätska, eftersom detta kan orsaka sprickor eller deformation.
- **Lagring:** Förvara formen på en torr plats för att förhindra korrosion och skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material: bly, en värmekälla och formen.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Smältning av bly:

- Använd en lämplig smältpanna eller ugn för att smälta blyet.
- Värm blyet gradvis för att undvika stänk.

3. Användning av formen:

- När blyet är helt smält, håll försiktigt det smälta blyet i formens hålrum.
- Fyll varje hålrum helt för att säkerställa en korrekt rundkulaform.
- Låt blyet svalna och stelna innan du hanterar det.

4. Ta bort kulorna:

- När blyet har svalnat, öppna försiktigt formen och ta bort rundkulorna.
- Inspektera varje kula för defekter innan användning.

5. Rengöring av formen:

- Efter användning, rengör formen med en mjuk borste för att ta bort eventuella blyrester.
- Förvara formen på en säker, torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt blyskrot eller avfallsmaterial i enlighet med lokala förordningar.
- Följ riktlinjer för säker bortskaffande av farligt material för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold. Prioritera alltid säkerhet och följ lokala förordningar när du deltar i aktiviteter med svartkrutsskjutning.

Bezpečnostní instrukce pro MUZZLELOADER ROUND BALL SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 0.690" ROUND BALL 493.14GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formu pro kulové střelivo Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold. Tento produkt je navržen pro nadšence do střelby z černého prachu a umožňuje vám vytvářet kulky o průměru .690 palce s hmotností 493,14 grainů. Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání černého prachu a střeliva.
- Zajistěte, aby byla forma používána v dobře větrané oblasti, aby se předešlo vdechování výparů z taveného olova.
- Udržujte formu a veškeré související materiály mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při manipulaci s olovem a během odlévání noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice, ochranné brýle a respirátor.
- Budte si vědomi rizik spojených s prací s horkými materiály a taveným olovem.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- **Manipulace s olovem:** Olovo je toxické. Vyvarujte se požití olovených částic a důkladně si umyjte ruce po manipulaci s olovem.
- **Bezpečnost při teple:** Forma se během použití stane extrémně horkou. Používejte vhodné nástroje, jako jsou rukavice odolné vůči teple, k manipulaci s formou.
- **Bezpečnost při odlévání:** Zajistěte, aby byla oblast bez hořlavých materiálů při tavení olova. Mějte po ruce hasicí přístroj.
- **Údržba formy:** Neponořujte horkou formu do vody nebo jiné kapaliny, protože to může způsobit její prasknutí nebo deformaci.
- **Skladování:** Uložte formu na suchém místě, abyste předešli korozi a poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné materiály: olovo, zdroj tepla a formu.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a uspořádané.

2. Tavení olova:

- Použijte vhodný tavicí kotlík nebo pec k tavení olova.
- Ohřívejte olovo postupně, abyste předešli rozstříkávání.

3. Použití formy:

- Jakmile je olovo plně roztaveno, opatrně nalijte tavené olovo do dutin formy.
- Naplňte každou dutinu úplně, abyste zajistili správný tvar kulky.
- Nechte olovo vychladnout a ztuhnout před manipulací.

4. **Odstranění kulek:**

- Po ztuhnutí olova jemně otevřete formu a vyjměte kulky.
- Zkontrolujte každou kulku na vady před použitím.

5. **Údržba formy:**

- Po použití vyčistěte formu měkkým kartáčem, abyste odstranili zbytky olova.
- Uložte formu na bezpečném a suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškeré olověné zbytky nebo odpadní materiály v souladu s místními předpisy.
- Dodržujte pokyny pro bezpečnou likvidaci nebezpečných materiálů, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se formy Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold se prosím obraťte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání formy Lee Precision Muzzleloader Round Ball Single Cavity Mold. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní předpisy při zapojení do aktivit se střelbou z černého prachu.