

GO HEADSPACE GAUGES - 5.56X45MM NATO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES The Clymer Go Headspace Gauges are precision tools designed to assist gunsmiths and firearm enthusiasts in verifying the minimum safe chamber dimensions of rifles and shotguns. Proper headspace is crucial for ensuring that a firearm can chamber and fire a cartridge safely, preventing potential malfunctions or safety hazards. These gauges are essential when chambering new barrels, performing routine maintenance, or evaluating used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers meet minimum safe dimensions, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: 5.56X45MM NATO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184000035
- Mfr. No.: GO5.56NATO
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Color: Steel
- Height: 0.355"
- Length: 1.623"
- Material: Steel
- Model Number: 5.56x45mm NATO GO
- Style: Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.355"
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 20mm
- Shipping length: 58mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE](#)
- [English: Clymer Go Headspace Gauges Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Recámara Clymer 5.56x45mm NATO Go Gauge](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER GO 5.56X45MM NATO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CLYMER GO HEADSPACE GAUGES](#)
- [Norsk: CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Clymer 5.56x45mm NATO](#)
- [Suomi: HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE](#)

Sicherheitshinweise für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE. Dieses Produkt ist entscheidend, um die Länge des Kammerraums Ihres Gewehrs genau zu messen und sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort auf, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie das Produkt verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie das Headspace Gauge verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten des Gauges, um Verletzungen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut beleuchteten und gut belüfteten Bereichen.
- Überprüfen Sie das Headspace Gauge vor jeder Verwendung auf Risse oder andere Beschädigungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinigen Sie den Kammerraum, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

2. Verwendung des Gauges:

- Führen Sie das Headspace Gauge vorsichtig in die Kammer des Gewehrs ein.
- Überprüfen Sie, ob das Gauge vollständig in die Kammer passt, ohne Widerstand zu leisten.
- Wenn das Gauge nicht passt, könnte dies auf ein Problem mit dem Headspace hinweisen. In diesem Fall sollten Sie das Gewehr von einem Fachmann überprüfen lassen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Headspace Gauge nach der Verwendung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des HEADSPACE GAUGES ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt effektiv und sicher nutzen. Bei weiteren Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Stellen.

Clymer Go Headspace Gauges Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Clymer Go Headspace Gauges. These precision tools are designed for gunsmiths and firearm enthusiasts to ensure the safe and proper chambering of firearms. This guide provides essential safety instructions and guidelines to help you use the product effectively and safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that you understand the purpose and function of the headspace gauge before use.
- Always follow local laws and regulations regarding firearms and ammunition.
- Keep the gauge out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gauge for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Store the gauge in a safe, dry place when not in use to prevent corrosion and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the gauge only for its intended purpose: verifying the minimum safe chamber dimensions of firearms.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when working with firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the gauge.
- Do not force the gauge into the chamber. If resistance is felt, stop and inspect both the gauge and the firearm.
- Avoid using the gauge in environments with excessive moisture or dirt, which could affect its accuracy.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools and safety equipment.

2. Using the Gauge:

- Insert the Clymer Go Headspace Gauge into the chamber of the firearm.
- Gently push the gauge into the chamber without forcing it. It should fit snugly but smoothly.
- Check for proper fit:
 - If the gauge fits correctly, the headspace is within safe limits.
 - If the gauge does not fit, consult a qualified gunsmith to assess the firearm.

3. After Use:

- Remove the gauge from the chamber carefully.
- Clean the gauge with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the gauge in its protective case or designated storage area.

Disposal Instructions

- Dispose of the gauge responsibly if it becomes damaged or is no longer needed.
- Follow local regulations for the disposal of metal and steel products.
- Do not dispose of the gauge in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Clymer Go Headspace Gauges, please refer to the contact information provided on the packaging or the manufacturer's website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the Clymer Go Headspace Gauges. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Recámara Clymer 5.56x45mm NATO Go Gauge

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Recámara Clymer 5.56x45mm NATO Go Gauge. Este producto es esencial para medir y probar con precisión la longitud de la recámara de tu rifle. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en condiciones adecuadas antes de cada uso.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Siempre verifica el headspace antes de disparar un rifle con un cañón nuevo o usado.
- Informa a las autoridades sobre productos inseguros o accidentes que puedan ocurrir.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el medidor solo para su propósito designado, que es medir la longitud de la recámara.
- **Inspección:** Revisa el medidor antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- **Manipulación:** Maneja el medidor con cuidado. Evita dejarlo caer o golpearlo.
- **Almacenamiento:** Guarda el medidor en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y temperaturas extremas.
- **Uso de Protección:** Considera el uso de gafas de seguridad cuando trabajes con armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de usar el medidor.
- Reúne todos los materiales necesarios.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor en la recámara del rifle.
- Verifica que el medidor se ajuste correctamente y que esté nivelado.
- Asegúrate de que el medidor esté marcado con "Go" para confirmar que el headspace es adecuado.

3. Verificación:

- Si el medidor no encaja correctamente, consulta a un profesional para una evaluación adicional.
- Siempre realiza una prueba de disparo en un entorno seguro después de verificar el headspace.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el medidor, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero o herramientas de medición.
- Si el medidor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre el uso seguro y efectivo del Medidor de Longitud de Recámara Clymer 5.56x45mm NATO Go Gauge, por favor, consulta el manual del producto o contacta a tu proveedor.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de un uso seguro y responsable de tu equipo.

Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER GO 5.56X45MM NATO

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les jauges d'espace libre CLYMER GO 5.56X45MM NATO. Ce document a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, les précautions à prendre, et les étapes à suivre pour garantir une utilisation appropriée.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Vérifie l'intégrité de la jauge avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la jauge si elle est endommagée ou déformée.
- Stocker la jauge dans un endroit sec et sécurisé, hors de portée des enfants.
- Signaler tout produit dangereux ou tout incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la jauge uniquement pour les calibres spécifiés (5.56 mm NATO).
- Ne pas forcer la jauge dans la chambre du fusil. Si elle ne s'insère pas facilement, vérifie l'état de la chambre.
- Vérifie toujours l'espace de tête avant de tirer, surtout avec des armes d'occasion.
- Ne pas utiliser la jauge dans des conditions humides ou poussiéreuses pour éviter la corrosion et l'accumulation de saleté.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'insérer la jauge.

2. Utilisation de la Jauge :

- Insère doucement la jauge dans la chambre du fusil.
- Vérifie si la jauge se bloque. Si elle s'arrête, cela indique que la chambre est dans les spécifications appropriées (Go).
- Si la jauge passe complètement à travers, cela signifie que la chambre est trop lâche (NoGo) et qu'une inspection par un professionnel est nécessaire.

3. Après Utilisation :

- Retire la jauge de la chambre et nettoie-la si nécessaire.
- Range la jauge dans son étui ou dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne pas jeter la jauge dans les déchets ménagers.
- Si la jauge est endommagée, consulte les directives locales pour le recyclage des métaux.
- Assure-toi que la jauge ne soit pas accessible aux enfants avant de l'éliminer.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le service client du fabricant ou de consulter les ressources en ligne.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de la jauge d'espace libre CLYMER GO. Reste informé et prudent pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CLYMER GO HEADSPACE GAUGES

Introduzione

Grazie per aver scelto il CLYMER GO HEADSPACE GAUGES 5.56x45mm NATO. Questo strumento è progettato per garantire la precisione nella misurazione della lunghezza della camera del fucile, essenziale per la sicurezza e l'affidabilità delle armi da fuoco. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il gauge sia utilizzato solo da adulti responsabili e competenti.
- Tenere il gauge lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controllare sempre il gauge per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il gauge se è danneggiato o non funzionante.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi e degli strumenti di misurazione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante le operazioni di misurazione.
- Non forzare mai il gauge nella camera del fucile; se non entra facilmente, non utilizzarlo.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare qualsiasi misurazione.
- Non utilizzare il gauge in ambienti umidi o bagnati.
- Non esporre il gauge a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e in sicurezza.
- Pulire la camera del fucile da polvere e detriti.

2. Utilizzo del Gauge:

- Inserire il gauge Go nella camera del fucile.
- Verificare che il gauge si inserisca completamente e senza sforzo.
- Se il gauge non entra completamente, significa che la camera è troppo stretta e potrebbe essere necessario un intervento.

3. Controllo Finale:

- Dopo aver utilizzato il gauge, rimuoverlo con attenzione.
- Controllare nuovamente la camera per eventuali detriti o segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il gauge nell'ambiente.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di strumenti metallici.
- Se il gauge è danneggiato, contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto o l'uso corretto del gauge, si prega di contattare un rappresentante di supporto del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del CLYMER GO HEADSPACE GAUGES. La sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità che soddisfino gli standard di sicurezza europei.

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte CLYMER GO HEADSPACE GAUGES. Dette produktet er designet for å hjelpe våpensmeder og skyttere med å verifisere de minimum sikre kammerdimensjonene til rifler og hagler. For å sikre trygg bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verneutstyr som vernebriller og hansker når du arbeider med skytevåpen og tilbehør.
- Oppbevar alltid gauge'ene utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller alltid at gauge'ene er i god stand før bruk. Se etter tegn på slitasje eller skade.
- Bruk gauge'ene kun til sitt tiltenkte formål, som angitt i denne veiledningen.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er helt avfyringsklart og sikkert før du bruker gauge'ene.
- Unngå å bruke gauge'ene på våpen som er modifisert eller ikke i samsvar med standard spesifikasjoner.
- Vær oppmerksom på at feil bruk av gauge'ene kan føre til alvorlige skade eller ulykker.
- Hvis du oppdager at gauge'ene ikke gir nøyaktige målinger, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet er i en sikker tilstand og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Rengjør kammeret på våpenet før du bruker gauge'ene for å sikre nøyaktige målinger.

2. Bruk av gauge:

- Sett gauge'en inn i kammeret i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at gauge'en sitter godt og er i kontakt med kammeret.
- Les av målingen nøye. Hvis gauge'en passer, er kammeret innenfor spesifikasjonene. Hvis den ikke passer, må du vurdere å få våpenet inspisert av en kvalifisert fagperson.

3. Etter bruk:

- Rengjør gauge'ene etter bruk for å fjerne smuss eller oljer.
- Oppbevar gauge'ene på et tørt og sikkert sted.

Avfallshåndtering

- Kasser ikke gauge'ene i vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallprodukter.
- Hvis gauge'ene er skadet eller ikke lenger i bruk, ta kontakt med lokale resirkuleringssentraler for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av CLYMER GO HEADSPACE GAUGES, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er viktig for oss!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Clymer 5.56x45mm NATO

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika headspace Clymer 5.56x45mm NATO. Ten produkt jest niezbędny do dokładnego pomiaru długości komory karabinu, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności broni. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika headspace zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj headspace przed oddaniem strzału, szczególnie przy używanej broni.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan wskaźnika i wymień go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że używasz wskaźnika odpowiedniego do danego kal. / ładunku.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użycia wskaźnika.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli jest uszkodzony lub zniekształcony.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią.
- Nie próbuj modyfikować wskaźnika w żaden sposób.
- Zwracaj szczególną uwagę na oznaczenia „Go” i „NoGo” na wskaźniku, aby uniknąć błędów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i niezaladowany.
- Sprawdź, czy wskaźnik headspace jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Użycie Wskaźnika

- Włóż wskaźnik headspace do komory karabinu.
- Upewnij się, że wskaźnik jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy wskaźnik „Go” wchodzi do komory bez oporu. Jeśli wskaźnik „NoGo” nie wchodzi, oznacza to, że headspace jest w normie.

3. Po Użyciu

- Po zakończeniu pomiarów, wyjmij wskaźnik z komory.
- Oczyszczyć wskaźnik z ewentualnych zanieczyszczeń i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- W przypadku, gdy wskaźnik headspace jest uszkodzony lub nieużyteczny, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów, jeśli jest wykonany z materiałów, które wymagają specjalnej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub innych kwestii związanych z produktem, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Bezpieczeństwo użytkowania jest naszym priorytetem. Dziękujemy za wybór wskaźnika headspace Clymer 5.56x45mm NATO.

HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä mittaria vain silloin, kun se on tarpeen ja varmista, että se on puhdas ja hyvässä kunnossa.
- Varmista, että käytät oikeaa mittaria oikeassa kaliiperissa, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Älä käytä mittaria, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä mittari kuivana ja suojassa kosteudelta.
- Varmista, että mittarin kaiverrukset ("Go" tai "NoGo") ovat selvästi näkyvissä ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistautuminen:

- Tarkista, että sinulla on oikea mittari (Go Gauge) käytettäväksi 5.56 mm NATO kaliiperille.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Mittarin käyttö:

- Aseta mittari patruunahuoneeseen ja varmista, että se istuu tiukasti paikalleen.
- Tarkista, että mittari ei mene liian syvälle, mikä voisi aiheuttaa vaurioita.
- Varmista, että mittari liikkuu vapaasti ilman esteitä.

3. Työn päättäminen:

- Poista mittari varovasti patruunahuoneesta.
- Tarkista mittarin kunto käytön jälkeen ja puhdista se tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että käytit HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE. Denna produkt är designad för att noggrant mäta och testa längden på kammern i ditt gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseinformation via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och andra skyddsåtgärder vid hantering av gevär och ammunition.
- Kontrollera alltid huvudutrymmet innan du skjuter, särskilt om du använder ett begagnat vapen.
- Mätarna är graverade med "Go" eller "NoGo" för enkel identifiering; se till att använda rätt gauge för ditt vapen.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Följ alltid rekommendationerna för kaliber och mätstil som anges av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera produkten:** Innan du använder HEADSPACE GAUGES, kontrollera att den är fri från skador och att graverade märkningar är tydliga.
2. **Mäta huvudutrymmet:**
 - Sätt in "Go" gauge i kammern.
 - Om "Go" gauge passar, är kammaren korrekt dimensionerad.
 - Om "NoGo" gauge passar, är kammaren för stor och bör kontrolleras av en professionell gunsmith.
3. **Dokumentera resultat:** Anteckna resultaten av dina mätningar för framtida referens.
4. **Rengöring:** Rengör mätarna efter användning för att förlänga deras livslängd.
5. **Förvaring:** Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Återvinn produkten om möjligt för att minska avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller frågor angående säkerheten för HEADSPACE GAUGES, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE. Je nezbytné dodržovat pokyny, aby se zajistila bezpečnost a přesnost při měření a testování délky komory pušky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že měřidlo je používáno pouze pro zamýšlený účel, tj. měření headspace u pušek ráže 5.56 mm NATO.
- Před použitím měřidla si důkladně přečtěte a porozumějte pokynům.
- Měřidlo uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání měřidla noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před možnými úlomky nebo prachem.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození měřidla, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před měřením headspace se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně zajištěná.
- Používejte měřidlo pouze na čistém a suchém povrchu, aby se předešlo poškození měřidla nebo zbraně.
- Měřidlo je vyryto s označením "Go" a "NoGo". Používejte je správně podle pokynů.
- Při měření dodržujte doporučené postupy pro manipulaci se zbraněmi a měřidly.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím měřidla zkontrolujte, zda je čisté a bez nečistot.
- Vložte měřidlo do komory pušky a jemně otáčejte, dokud se nezastaví.
- Pokud se měřidlo "Go" snadno zasune a "NoGo" se nezasune, komora je v pořádku.
- Po použití měřidlo důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Měřidlo likvidujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Pokud je měřidlo poškozené nebo nefunkční, zvažte jeho vrácení výrobci nebo odborníkovi na bezpečné zpracování.

Informace o dalším podpoře

- V případě dotazů nebo potřeby další podpory se obraťte na prodejce nebo výrobce produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE.