

NO-GO HEADSPACE GAUGES - NO GO 224 VALYRIE HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: NO GO 224 VALYRIE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184000078
- Mfr. No.: NG224VALK
- Cartridge: 224 Valkyrie
- Color: Steel
- Height: 0.415"
- Length: 1.37"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 224 Valkyrie
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.415"
- Delivery weight: 0.025kg
- Shipping height: 22mm
- Shipping width: 22mm
- Shipping length: 58mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [English: Clymer NoGo Headspace Gauges Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Clymer NoGo Headspace Gauges](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER NOGO 224 VALKYRIE](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [Norsk: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [Suomi: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [Český: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES NÁVOD K BEZPEČNOSTI](#)

Sicherheitshinweise für CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Diese Präzisionswerkzeuge sind darauf ausgelegt, sicherzustellen, dass die Kammer deiner Feuerwaffe die maximalen sicheren HeadspaceDimensionen nicht überschreitet. Bitte lese diese Anweisungen sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und Wartung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES nur für den vorgesehenen Zweck, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Halte die Messgeräte außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Messgeräte auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre die Messgeräte an einem trockenen, sicheren Ort auf, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du die richtige GaugeGröße für das entsprechende Kaliber verwendest.
- Verwende die Messgeräte nur in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Vermeide es, die Messgeräte fallen zu lassen oder unsachgemäß zu handhaben, um Beschädigungen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob das Messgerät sauber und unbeschädigt ist.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit dem Messen beginnst.

2. Verwendung:

- Führe das NoGo Gauge vorsichtig in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Achte darauf, dass das Messgerät vollständig in die Kammer eingeführt wird.
- Wenn das Messgerät nicht leicht herausgenommen werden kann, bedeutet dies, dass die HeadspaceDimensionen sicher sind. Wenn es sich jedoch leicht entfernen lässt, könnte dies auf eine übermäßige Zimmerlänge hinweisen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige das Messgerät nach jedem Gebrauch, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.
- Lagere das Messgerät sicher und trocken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr verwendbare Messgeräte gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien zurückbleiben, die andere gefährden könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu den CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und hilfreiche Antwort zu erhalten.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise dir helfen, die CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES sicher und effektiv zu verwenden. Achte immer auf die Sicherheit und die ordnungsgemäße Handhabung deiner Werkzeuge.

Clymer NoGo Headspace Gauges Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Clymer NoGo Headspace Gauges. These precision tools are designed to help ensure the safe operation of your firearms by verifying that the chamber does not exceed maximum safe headspace dimensions. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your headspace gauges.

General Safety Guidelines

- Always use the Clymer NoGo Headspace Gauges in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the gauges are used in a welllit and organized workspace to minimize distractions.
- Inspect the gauges for any signs of damage or wear before each use. Do not use damaged gauges.
- Keep the gauges out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Report any unsafe products or accidents associated with the gauges to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to ensure your product is safe.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the gauges with compatible calibers. Using a gauge that does not match the caliber of your firearm may lead to inaccurate measurements and unsafe conditions.
- Handle the gauges with care to avoid dropping or damaging them, as this may affect their accuracy.
- When measuring headspace, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when working with firearms and gauges.
- If you are inexperienced with firearms or headspace measurements, seek guidance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and equipment, including the Clymer NoGo Headspace Gauge.

2. Using the Gauge:

- Insert the Clymer NoGo Headspace Gauge into the chamber of the firearm.
- Attempt to close the bolt on the gauge. If the bolt does not close, the headspace is within safe limits.
- If the bolt does close, this indicates that the chamber may exceed safe headspace dimensions, and the firearm should not be used until inspected by a qualified gunsmith.

3. PostUse:

- After use, clean the gauge with a soft cloth to remove any residue or debris.
- Store the gauges in a safe, dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn gauges in accordance with local regulations.
- Do not throw the gauges in regular household waste. Instead, check for local recycling programs or

hazardous waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Clymer NoGo Headspace Gauges, please refer to the manufacturer's resources or seek assistance from a qualified gunsmith. Ensure you have the model number (NO GO 224 Valkyrie) readily available for reference.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your Clymer NoGo Headspace Gauges. Thank you for prioritizing safety in your firearms handling and maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Clymer NoGo Headspace Gauges

Introducción

Los Clymer NoGo Headspace Gauges son herramientas de precisión diseñadas para ayudar a los armeros y entusiastas de las armas a verificar que la cámara de un arma de fuego no exceda las dimensiones máximas de espacio de cabezal seguras. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que utilices este producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con la normativa de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas en esta guía.
- Utiliza el medidor solo para el propósito previsto, que es verificar la longitud de la cámara de armas de fuego.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Si observas algún daño, no utilices el medidor y contacta a un profesional.
- Almacena el medidor en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier verificación con el medidor.
- No fuerces el medidor en la cámara; esto podría dañar tanto el medidor como el arma.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar el acero del medidor.
- No utilices el medidor en condiciones extremas de temperatura o humedad.
- Si no estás seguro de cómo usar el medidor, consulta a un profesional o busca información adicional antes de proceder.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Ten a mano el Clymer NoGo Headspace Gauge y el arma a verificar.

2. Verificación de la Cámara:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Inserta suavemente el medidor en la cámara del arma.
- Observa si el medidor se ajusta correctamente. Si el medidor entra sin resistencia, la longitud de la cámara es excesiva y puede haber un problema de seguridad.

3. Interpretación de Resultados:

- Si el medidor se ajusta, consulta a un profesional para una evaluación adicional.
- Si no se ajusta, el arma puede estar dentro de las dimensiones seguras.

4. Mantenimiento:

- Limpia el medidor después de cada uso con un paño suave para eliminar residuos.
- Almacena el medidor en su estuche o en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el medidor en la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas de acero.
- Si el medidor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad y el uso del Clymer NoGo Headspace Gauge, consulta a un profesional en armería o busca recursos en línea confiables. Recuerda que siempre es mejor preguntar si tienes dudas sobre el uso seguro de este producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas de precisión como los Clymer NoGo Headspace Gauges. Sigue estas instrucciones y directrices para asegurar un uso seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER NOGO 224 VALKYRIE

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les jauges d'espace libre CLYMER NOGO 224 VALKYRIE. Ce produit est conçu pour mesurer et tester avec précision la longueur de la chambre de ton fusil. Il est essentiel de suivre ces directives de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace de la jauge.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie toujours l'intégrité de la jauge avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours la jauge dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne tente pas d'utiliser la jauge si elle est endommagée ou si tu as des doutes sur son état.
- Lorsque tu vérifies l'espace de tête, assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne force pas la jauge dans la chambre; elle doit s'insérer facilement.
- Ne laisse jamais la jauge sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour la vérification.

2. Vérification de l'Espace de Tête :

- Insère délicatement la jauge CLYMER NOGO 224 VALKYRIE dans la chambre du fusil.
- Si la jauge s'insère facilement, cela indique que la chambre est trop large. Si elle ne s'insère pas, la chambre est dans les spécifications.
- Retire la jauge après la vérification.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoie la jauge pour enlever toute saleté ou résidu.
- Range la jauge dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la jauge avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en acier.
- Si la jauge est endommagée, consulte les directives locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les ressources disponibles auprès des autorités locales ou de la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Introduzione

Grazie per aver scelto il CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Questo strumento è progettato per misurare e testare la lunghezza della camera del fucile, essenziale per garantire un utilizzo sicuro e preciso. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e conforme alle normative europee.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo manuale.
- In caso di dubbi sull'uso del prodotto, consultare un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante la misurazione dell'headspace.
- Non utilizzare il calibro se presenta segni di danno o usura.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi misurazione.
- Non forzare il calibro nella camera; una misurazione errata può causare incidenti.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso corretto del calibro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Pulire la camera del fucile per rimuovere sporco e detriti.

2. Misurazione:

- Inserire il calibro "NoGo" nella camera del fucile.
- Se il calibro entra senza resistenza, la camera è troppo lunga e potrebbe essere pericolosa.
- Se il calibro non entra, la camera è di dimensioni appropriate.

3. Verifica:

- Controllare il calibro per eventuali segni di danneggiamento.
- Ripetere la misurazione se necessario, utilizzando un calibro "Go" per confermare le dimensioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali relative ai materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida di riciclaggio per i metalli.
- Contattare il comune per informazioni sullo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. È importante avere un contatto disponibile nell'Unione Europea per qualsiasi richiesta di sicurezza.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro del CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Per qualsiasi dubbio, consultare un esperto o contattare il produttore.

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du har valgt Clymer NoGo Headspace Gauges. Disse presisjonsverktøyene er designet for å hjelpe deg med å sikre at kammeret til ditt skytevåpen er innenfor de maksimale sikre headspacedimensjonene. For å oppnå optimal sikkerhet og ytelse, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet er i god stand før bruk. Inspiser for eventuelle skader eller slitasje.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Bruk alltid verktøyet i et godt opplyst og ryddig arbeidsmiljø.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at måleverktøyet er riktig kalibrert for det aktuelle kaliberet.
- Unngå å bruke verktøyet med overdreven kraft. Dette kan føre til skade på både verktøyet og våpenet.
- Bruk verktøyet kun til dets tiltenkte formål, som angitt i produsentens spesifikasjoner.
- Hvis du er usikker på hvordan du bruker måleverktøyet, søk råd fra en kvalifisert gunsmith eller fagperson.
- Hold verktøyet rent og vedlikeholdt for å sikre nøyaktige målinger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du begynner.
- Rengjør kammeret grundig for å fjerne eventuelle rester eller smuss.

2. Bruk av NoGo Gauge:

- Sett NoGo Gauge inn i kammeret.
- Kontroller at gauge ikke går lett inn. Hvis den gjør det, indikerer dette at kammeret er for langt og kan være usikkert.
- Fjern gauge og inspiser den for eventuelle skader.

3. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet etter hver bruk for å fjerne olje eller smuss.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Når Clymer NoGo Headspace Gauge ikke lenger er i bruk, må du sørge for å avhende det på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Unngå å kaste verktøyet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om Clymer NoGo Headspace Gauges, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av Clymer NoGo Headspace Gauges. Takk for at du prioriterer sikkerhet i ditt gunsmithingarbeid.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Clymer NoGo Headspace Gauges. Te precyzyjne narzędzia są zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w potwierdzeniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wskaźników Clymer NoGo Headspace Gauges zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wskaźników przed użyciem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z bronią.
- Upewnij się, że narzędzia są używane w odpowiednich warunkach, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zanim użyjesz wskaźnika, upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zawsze sprawdzaj, czy wskaźnik jest odpowiedni do kalibru broni, z którą pracujesz.
- Nie używaj uszkodzonych lub zardzewiałych wskaźników.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas użycia, zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Użycie Wskaźnika:

- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi gładko i nie napotyka oporu.
- Jeśli wskaźnik nie wchodzi lub wchodzi z trudem, oznacza to, że komora może być zbyt długa.

3. Po Użyciu:

- Po zakończeniu użycia, dokładnie oczyść wskaźnik i przechowuj go w odpowiednim miejscu.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem uszkodzeń i zużycia.

Instrukcje Utylizacji

- Nieużywane lub uszkodzone wskaźniki należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźników do zwykłych pojemników na śmieci.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Clymer NoGo Headspace Gauges, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, użytkownicy mogą zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Clymer NoGo Headspace Gauges. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie użytkowanie narzędzi jest kluczowe dla uniknięcia potencjalnych zagrożeń.

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Clymer NoGo Headspace Gauges mittarien käyttöohjeisiin. Nämä tarkkuustyökalut on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampumaaseharrastajia varmistamaan, että aseennapaisuus on turvallisten käyttörajojen sisällä. Tämä käyttöohje tarjoaa tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, erityisistä varotoimista, asennus ja käyttöohjeista sekä hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittari on valmistettu korkealaatuisesta materiaalista ja tarkkuus on varmistettu ennen käyttöä.
- Tarkista mittarin kunto ennen käyttöä. Vaurioituneet tai kuluneet mittarit voivat aiheuttaa virheellisiä mittauksia.
- Käytä mittaria vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säilytä mittari kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista havainnoistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen mittarin käyttöä.
- Älä käytä mittaria, jos se on vaurioitunut tai sen tarkkuus on kyseenalainen.
- Käytä mittaria vain suositelluissa kaliipereissa. Oikean mittarin valinta on tärkeää turvallisuuden kannalta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti mittarin käytössä ja varmistuksessa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata mittaria itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työympäristö on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ovat saatavilla.

2. Mittarin käyttö:

- Aseta mittari patruunapesään varmistaaksesi, että se istuu oikein.
- Tarkista mittarin lukemat huolellisesti ja dokumentoi tulokset.
- Vertaile mittarin lukemia valmistajan määrittämiin turvallisiin rajoihin.

3. Huolto:

- Puhdista mittari käytön jälkeen ja tarkista sen kunto.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja mittarin puhdistuksessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytöstä poistettu mittari ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua Clymer NoGo Headspace Gauges mittarien käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että ilmoitat mahdollisista ongelmista tai vaarallisista olosuhteista.

Yhteenveto

Clymer NoGo Headspace Gauges mittarit ovat välttämättömiä työkaluja aseiden korjaajille ja ampumaaseharrastajille. Oikea käyttö ja huolellisuus varmistavat turvallisuuden ja tuotteen tehokkuuden. Noudata yllä olevia ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Introduktion

Tack för att du valt CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Dessa precisionsverktyg är designade för att säkerställa att ditt vapen fungerar inom säkra toleranser. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger nödvändig information för att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera alltid att verktyget är i gott skick innan användning.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar och rekommendationer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med vapen och relaterade verktyg.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du utför några mätningar.
- Undvik att använda mätaren på vapen med synliga skador eller tecken på slitage.
- Använd endast mätaren för de kalibrar som den är avsedd för.
- Var försiktig med att hantera verktyget för att undvika skador på dig själv eller andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Kontrollera att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.

2. Användning av mätaren:

- Sätt in CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGE i kammaren på ditt vapen.
- Tryck försiktigt på mätaren för att säkerställa att den sitter ordentligt.
- Om mätaren inte går in helt, kan det indikera att kammaren är för lång.
- Om mätaren går in helt, är det viktigt att kontrollera med en Go Gauge för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.

3. Avsluta användningen:

- Ta bort mätaren från kammaren försiktigt.
- Rengör mätaren efter användning för att säkerställa lång livslängd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller defekta mätare i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt och i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av vapen och relaterade verktyg.

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES NÁVOD K BEZPEČNOSTI

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Clymer NoGo Headspace Gauges. Tento nástroj je určen pro zbrojře a nadšence do střelných zbraní, aby zajistil bezpečnost a přesnost při ověřování rozměrů komory zbraně. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím měřiče se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Vždy používejte měřiče v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda není měřič poškozen, než jej použijete.
- Uchovávejte měřiče mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pokud si nejste jisti použitím měřiče, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při měření komory zbraně vždy dodržujte bezpečnostní protokoly pro manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Používejte ochranné brýle a další osobní ochranné vybavení během používání měřiče.
- Nikdy nepoužívejte měřič, pokud je zbraň v provozu nebo pokud je v ní náboj.
- Ujistěte se, že měřič je správně umístěn v komoře, aby bylo zajištěno přesné měření.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Umístěte zbraň na stabilní povrch.

2. Použití měřiče:

- Vložte Clymer NoGo Headspace Gauge do komory zbraně.
- Pomalu zavřete závěr zbraně.
- Pokud závěr zůstane zavřený, komora je nadměrná a měřič by měl být použit pro další diagnostiku.
- Pokud závěr nezavře, komora je v rámci bezpečných rozměrů.

3. Údržba měřiče:

- Po každém použití měřič důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte měřič na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny k likvidaci

- Měřiče, které již nejsou použitelné, likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte měřiče do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný orgán nebo odborníka v oblasti zbraní. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání Clymer NoGo Headspace Gauges. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání a dlouhou životnost vašeho měřiče.