

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: CLYMER NO GO 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100311
- Mfr. No.: NG30/06SPR
- Cartridge: 30-06 Springfield, 6.5-06, 270 Winchester, 8 mm-06, 338-06, 35 Whelen, 25-06 Remington
- Color: Steel
- Height: 0.445"
- Length: 2.291"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 30-06 Springfield
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.2 lbs
- Width: 0.445"
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Español: MEDIDO DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Français: JAUAGES ESPACE LIBRE CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD](#)
- [Italiano: GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE ACCIAIO](#)
- [Norsk: HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Polski: WSKAŹNIKI ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 3006 SPRINGFIELD](#)
- [Suomi: HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Svenska: HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: MĚŘIČE VŮLE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD](#)

HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die Clymer NoGo Headspace Gauge für deine Feuerwaffenbedürfnisse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Nutzung und Handhabung des Messgeräts sicherzustellen. Wenn du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Verwendung gewährleisten und Risiken minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Messgerät nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: das Messen des Headspace in Feuerwaffen.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör stets vorsichtig vor und halte dich an die allgemeinen Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Halte das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Messgerät vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Wenn Mängel festgestellt werden, verwende das Messgerät nicht.
- Bewahre das Messgerät an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird, um Schäden zu vermeiden und die Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und verwandtem Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung des Headspace-Messgeräts entladen ist.
- Trage beim Messen des Headspace eine Schutzbrille, um dich vor möglichen Trümmern oder Unfällen zu schützen.
- Achte darauf, dass du dich in einem gut beleuchteten Bereich befindest, um die Messungen genau abzulesen.
- Zwing das Messgerät nicht in die Kammer; es sollte eng passen, aber keinen übermäßigen Druck erfordern.
- Wenn das Messgerät nicht richtig passt, versuche nicht, es zu modifizieren. Konsultiere einen qualifizierten Gunsmith für Unterstützung.
- Halte deine Hände und Finger beim Einsetzen oder Entfernen des Messgeräts aus der Kammer fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist, ohne Munition in der Kammer oder im Magazin.
- Reinige die Kammer der Feuerwaffe, um Schmutz oder Hindernisse zu entfernen.

2. Verwendung des Messgeräts

- Wähle das geeignete Clymer NoGo Headspace Gauge für dein spezifisches Kaliber (z.B. 3006 Springfield).
- Setze das Messgerät vorsichtig in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Schiebe das Messgerät sanft in die Kammer, bis es stoppt.
- Versuche, den Verschluss über das Messgerät zu schließen.

- Wenn der Verschluss vollständig schließt, zeigt dies an, dass die Kammer zu lang ist und möglicherweise unsicher zu verwenden ist.
- Wenn der Verschluss nicht schließt, liegt der Headspace innerhalb der akzeptablen Grenzen.

3. Nach der Nutzung

- Entferne das Messgerät nach dem Testen aus der Kammer.
- Reinige das Messgerät mit einem weichen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre das Messgerät in seinem Schutzelement oder einem dafür vorgesehenen Aufbewahrungsort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messgerät gemäß den lokalen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge das Messgerät nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Messgerät irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftseinrichtung für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung des Clymer NoGo Headspace Gauge, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du das Clymer NoGo Headspace Gauge effektiv und sicher verwenden. Denke daran, dass ordnungsgemäße Sicherheitspraktiken bei Feuerwaffen für deine Sicherheit und die Sicherheit der Menschen um dich herum unerlässlich sind. Bleibe immer informiert und vorsichtig im Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör.

HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Clymer NoGo Headspace Gauge for your firearm needs. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and handling of the gauge. By adhering to these guidelines, you can ensure safe and effective operation while minimizing risks.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gauge is used only for its intended purpose: measuring headspace in firearms.
- Always handle firearms and accessories with care and in accordance with general firearm safety rules.
- Keep the gauge out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gauge for any signs of damage or wear before each use. If any defects are found, do not use the gauge.
- Store the gauge in a safe, dry place when not in use to prevent damage and ensure longevity.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and related accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before using the headspace gauge.
- Use protective eyewear when measuring headspace to protect against potential debris or accidents.
- Make sure you are in a welllit area to accurately read measurements.
- Do not force the gauge into the chamber; it should fit snugly but not require excessive force.
- If the gauge does not fit properly, do not attempt to modify it. Consult a qualified gunsmith for assistance.
- Keep your hands and fingers clear of the chamber when inserting or removing the gauge.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded, with no ammunition in the chamber or magazine.
- Clean the chamber of the firearm to remove any debris or obstructions.

2. Using the Gauge

- Select the appropriate Clymer NoGo Headspace Gauge for your specific caliber (e.g., 3006 Springfield).
- Carefully insert the gauge into the chamber of the firearm.
- Gently push the gauge into the chamber until it stops.
- Attempt to close the bolt on the gauge.
 - If the bolt closes completely, it indicates that the chamber is too long and may be unsafe to use.
 - If the bolt does not close, the headspace is within acceptable limits.

3. PostUse Care

- Remove the gauge from the chamber after testing.
- Clean the gauge with a soft cloth to remove any residue.
- Store the gauge in its protective case or designated storage area.

Disposal Instructions

- Dispose of the gauge in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the gauge in regular household waste.
- If the gauge is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Clymer NoGo Headspace Gauge, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have the product details available for a quicker response.

Conclusion

By following these safety instructions, you can effectively and safely use the Clymer NoGo Headspace Gauge. Remember that proper firearm safety practices are essential for your safety and the safety of those around you. Always stay informed and cautious when handling firearms and their accessories.

MEDIDO DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Espacio de Cabeza NoGo de Clymer para tus necesidades de armas de fuego. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo adecuado del medidor. Siguiendo estas pautas, puedes garantizar una operación segura y efectiva mientras minimizas los riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el medidor se utilice solo para su propósito previsto: medir el espacio de cabezas en armas de fuego.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y de acuerdo con las reglas generales de seguridad de armas de fuego.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de usuarios no autorizados.
- Inspecciona el medidor en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. Si encuentras algún defecto, no utilices el medidor.
- Almacena el medidor en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para prevenir daños y asegurar su longevidad.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso de armas de fuego y accesorios relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el medidor de espacio de cabeza.
- Usa gafas de protección al medir el espacio de cabeza para protegerte de posibles escombros o accidentes.
- Asegúrate de estar en un área bien iluminada para leer las medidas con precisión.
- No fuerces el medidor en la recámara; debe encajar de manera ajustada pero no requerir fuerza excesiva.
- Si el medidor no encaja correctamente, no intentes modificarlo. Consulta a un armero calificado para obtener asistencia.
- Mantén tus manos y dedos alejados de la recámara al insertar o retirar el medidor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada, sin munición en la recámara o en el cargador.
- Limpia la recámara del arma de fuego para eliminar cualquier escombros u obstrucción.

2. Uso del Medidor

- Selecciona el Medidor de Espacio de Cabeza NoGo de Clymer adecuado para tu calibre específico (por ejemplo, 3006 Springfield).
- Inserta cuidadosamente el medidor en la recámara del arma de fuego.
- Empuja suavemente el medidor en la recámara hasta que se detenga.

- Intenta cerrar el cerrojo sobre el medidor.
 - Si el cerrojo se cierra completamente, indica que la recámara es demasiado larga y puede ser insegura para usar.
 - Si el cerrojo no se cierra, el espacio de cabeza está dentro de los límites aceptables.

3. Cuidado PostUso

- Retira el medidor de la recámara después de la prueba.
- Limpia el medidor con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el medidor en su estuche protector o área de almacenamiento designada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No deseches el medidor en la basura doméstica regular.
- Si el medidor está dañado más allá de la reparación, contacta a tu instalación de gestión de residuos local para obtener orientación sobre métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al uso del Medidor de Espacio de Cabeza NoGo de Clymer, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para una respuesta más rápida.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes usar de manera efectiva y segura el Medidor de Espacio de Cabeza NoGo de Clymer. Recuerda que las prácticas adecuadas de seguridad en armas de fuego son esenciales para tu seguridad y la de quienes te rodean. Siempre mantente informado y precavido al manejar armas de fuego y sus accesorios.

JAUAGES ESPACE LIBRE CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi la jauge d'espace libre Clymer No Go pour tes besoins en matière d'armement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation appropriées de la jauge. En respectant ces directives, tu peux assurer un fonctionnement sûr et efficace tout en minimisant les risques.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la jauge est utilisée uniquement à des fins prévues : mesurer l'espace libre dans les armes à feu.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et conformément aux règles de sécurité générales des armes à feu.
- Garde la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte la jauge pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Si des défauts sont trouvés, ne pas utiliser la jauge.
- Range la jauge dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter les dommages et assurer sa longévité.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la jauge d'espace libre.
- Utilise des lunettes de protection lors de la mesure de l'espace libre pour te protéger contre d'éventuels débris ou accidents.
- Assure-toi d'être dans un endroit bien éclairé pour lire les mesures avec précision.
- Ne force pas la jauge dans la chambre ; elle doit s'adapter confortablement sans nécessiter de force excessive.
- Si la jauge ne s'adapte pas correctement, ne tente pas de la modifier. Consulte un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.
- Garde tes mains et tes doigts éloignés de la chambre lors de l'insertion ou du retrait de la jauge.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée, sans munitions dans la chambre ou le chargeur.
- Nettoie la chambre de l'arme à feu pour enlever tout débris ou obstruction.

2. Utilisation de la Jauge

- Sélectionne la jauge d'espace libre Clymer No Go appropriée pour ton calibre spécifique (par exemple, 3006 Springfield).
- Insère soigneusement la jauge dans la chambre de l'arme à feu.
- Pousse doucement la jauge dans la chambre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
- Tente de fermer la culasse sur la jauge.
 - Si la culasse se ferme complètement, cela indique que la chambre est trop longue et peut

être dangereuse à utiliser.

- Si la culasse ne se ferme pas, l'espace libre est dans des limites acceptables.

3. Entretien Après Utilisation

- Retire la jauge de la chambre après le test.
- Nettoie la jauge avec un chiffon doux pour enlever tout résidu.
- Range la jauge dans son étui de protection ou son espace de rangement désigné.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la jauge conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Ne pas jeter la jauge dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si la jauge est endommagée au-delà de toute réparation, contacte ton installation de gestion des déchets locale pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux utiliser efficacement et en toute sécurité la jauge d'espace libre Clymer No Go. N'oublie pas que les pratiques de sécurité liées aux armes à feu sont essentielles pour ta sécurité et celle de ceux qui t'entourent. Reste toujours informé et prudent lorsque tu manipules des armes à feu et leurs accessoires.

GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE ACCIAIO

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clymer NoGo Headspace Gauge per le tue esigenze di armi da fuoco. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione appropriati del calibro. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'operazione sicura ed efficace, minimizzando i rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il calibro venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: misurare l'headspace nelle armi da fuoco.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura e in conformità alle regole di sicurezza generali per le armi da fuoco.
- Tieni il calibro fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il calibro per eventuali segni di danni o usura prima di ogni uso. Se vengono trovati difetti, non utilizzare il calibro.
- Conserva il calibro in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per prevenire danni e garantire la longevità.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori correlati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il calibro headspace.
- Utilizza occhiali protettivi quando misuri l'headspace per proteggerti da potenziali detriti o incidenti.
- Assicurati di essere in un'area ben illuminata per leggere accuratamente le misurazioni.
- Non forzare il calibro nella camera; dovrebbe adattarsi in modo preciso ma non richiedere una forza eccessiva.
- Se il calibro non si adatta correttamente, non tentare di modificarlo. Consulta un armaiolo qualificato per assistenza.
- Tieni le mani e le dita lontane dalla camera quando inserisci o rimuovi il calibro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica, senza munizioni nella camera o nel caricatore.
- Pulisci la camera dell'arma da fuoco per rimuovere eventuali detriti o ostruzioni.

2. Utilizzo del Calibro

- Seleziona il calibro Clymer NoGo Headspace appropriato per il tuo calibro specifico (ad es., 3006 Springfield).
- Inserisci con attenzione il calibro nella camera dell'arma da fuoco.
- Spingi delicatamente il calibro nella camera fino a quando non si ferma.
- Prova a chiudere il percussore sul calibro.
 - Se il percussore si chiude completamente, indica che la camera è troppo lunga e potrebbe non essere sicura da usare.
 - Se il percussore non si chiude, l'headspace è entro limiti accettabili.

3. Cura PostUso

- Rimuovi il calibro dalla camera dopo il test.
- Pulisci il calibro con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.
- Conserva il calibro nella sua custodia protettiva o nell'area di stoccaggio designata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calibro in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire il calibro nei normali rifiuti domestici.
- Se il calibro è danneggiato oltre riparazione, contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del Clymer NoGo Headspace Gauge, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più rapida.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare in modo efficace e sicuro il Clymer NoGo Headspace Gauge. Ricorda che le pratiche di sicurezza delle armi da fuoco sono essenziali per la tua sicurezza e quella di chi ti circonda. Rimani sempre informato e cauto quando maneggi armi da fuoco e i loro accessori.

HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

Safety Instruction Guide

Introduksjon

Takk for at du valgte Clymer NoGo Headspace Gauge for dine våpenbehov. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre korrekt bruk og håndtering av måleverktøyet. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv drift samtidig som du minimerer risikoene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at måleverktøyet kun brukes til sitt tiltenkte formål: måling av headspace i skytevåpen.
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med omhu og i samsvar med generelle sikkerhetsregler for skytevåpen.
- Oppbevar måleverktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser måleverktøyet for tegn på skade eller slitasje før hver bruk. Hvis det oppdages defekter, må måleverktøyet ikke brukes.
- Oppbevar måleverktøyet på et trygt, tørt sted når det ikke er i bruk for å forhindre skade og sikre lang levetid.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og relaterte tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg alltid for at skytevåpenet er uladet før du bruker headspace gauge.
- Bruk vernebriller når du måler headspace for å beskytte mot potensielt rusk eller ulykker.
- Sørg for at du er i et godt opplyst område for å lese målingene nøyaktig.
- Ikke tvang måleverktøyet inn i kammeret; det skal passe tett, men ikke kreve overdreven kraft.
- Hvis måleverktøyet ikke passer ordentlig, må du ikke forsøke å modifisere det. Konsulter en kvalifisert gunsmith for hjelp.
- Hold hendene og fingrene unna kammeret når du setter inn eller fjerner måleverktøyet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er helt uladet, uten ammunisjon i kammeret eller magasinet.
- Rengjør kammeret på skytevåpenet for å fjerne rusk eller hindringer.

2. Bruke måleverktøyet

- Velg den passende Clymer NoGo Headspace Gauge for din spesifikke kaliber (f.eks. 3006 Springfield).
- Sett forsiktig inn måleverktøyet i kammeret på skytevåpenet.
- Skyv forsiktig måleverktøyet inn i kammeret til det stopper.
- Forsøk å lukke bolten på måleverktøyet.
 - Hvis bolten lukkes helt, indikerer det at kammeret er for langt og kan være usikkert å bruke.
 - Hvis bolten ikke lukkes, er headspace innen akseptable grenser.

3. Etter bruk

- Fjern måleverktøyet fra kammeret etter testing.
- Rengjør måleverktøyet med en myk klut for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar måleverktøyet i sin beskyttende boks eller angitt lagringsområde.

Avfallsinstruksjoner

- Kast måleverktøyet i samsvar med lokale forskrifter for metallprodukter.
- Kast ikke måleverktøyet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis måleverktøyet er skadet utover reparasjon, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsanlegg for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruken av Clymer NoGo Headspace Gauge, vennligst se produsentens nettside eller kundeservice for hjelp. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for en raskere respons.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du effektivt og trygt bruke Clymer NoGo Headspace Gauge. Husk at riktig sikkerhet for skytevåpenpraksis er avgjørende for din sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg. Hold deg alltid informert og forsiktig når du håndterer skytevåpen og deres tilbehør.

WSKAŹNIKI ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 3006 SPRINGFIELD

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wskaźnika Clymer NoGo Headspace Gauge do potrzeb związanych z bronią palną. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią prawidłowe użytkowanie i obsługę wskaźnika. Przestrzegając tych wytycznych, można zapewnić bezpieczną i skuteczną eksploatację, minimalizując ryzyko.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik jest używany wyłącznie do zamierzonego celu: pomiaru headspace w broni palnej.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie, zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącego broni palnej.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed każdym użyciem sprawdź wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek wady, nie używaj wskaźnika.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić długowieczność.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i związanych z nią akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed użyciem wskaźnika headspace.
- Używaj okularów ochronnych podczas pomiaru headspace, aby chronić się przed potencjalnymi odłamkami lub wypadkami.
- Upewnij się, że znajdujesz się w dobrze oświetlonym miejscu, aby dokładnie odczytać pomiary.
- Nie wymuszaj wskaźnika w komorze; powinien pasować ciasno, ale nie wymagać nadmiernej siły.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje prawidłowo, nie próbuj go modyfikować. Skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.
- Trzymaj ręce i palce z dala od komory podczas wkładania lub wyjmowania wskaźnika.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana, bez amunicji w komorze lub magazynku.
- Oczyszczyć komorę broni palnej, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub przeszkody.

2. Używanie wskaźnika

- Wybierz odpowiedni wskaźnik Clymer NoGo Headspace Gauge dla swojego konkretnego kalibru (np. 3006 Springfield).
- Ostrożnie włóż wskaźnik do komory broni palnej.
- Delikatnie wciśnij wskaźnik do komory, aż się zatrzyma.
- Spróbuj zamknąć zamek na wskaźniku.
 - Jeśli zamek zamyka się całkowicie, oznacza to, że komora jest zbyt długa i może być niebezpieczna w użyciu.
 - Jeśli zamek się nie zamyka, headspace mieści się w akceptowalnych granicach.

3. Pielęgnacja po użyciu

- Wyjmij wskaźnik z komory po zakończeniu testu.
- Wyczyść wskaźnik miękką szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Przechowuj wskaźnik w jego ochronnym etui lub wyznaczonym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony ponad naprawę, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania wskaźnika Clymer NoGo Headspace Gauge, skonsultuj się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępny szczegółowy produkt, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz skutecznie i bezpiecznie korzystać z wskaźnika Clymer NoGo Headspace Gauge. Pamiętaj, że odpowiednie praktyki bezpieczeństwa dotyczące broni palnej są kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa osób wokół Ciebie. Zawsze bądź poinformowany i ostrożny podczas obsługi broni palnej i jej akcesoriów.

HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

Safety Instruction Guide

Johdanto

Kiitos, että valitsit Clymer NoGo Headspace Gauge mittarin ampumaasetarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita mittarin asianmukaiseen käyttöön ja käsittelyyn. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan toiminnan samalla, kun minimoit riskit.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittaria käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: aseiden headspacemittojen mittaamiseen.
- Käsittele aseita ja tarvikkeita aina huolellisesti ja yleisten aseiden turvallisuusohjeiden mukaisesti.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Jos havaitset vikoja, älä käytä mittaria.
- Säilytä mittari turvallisessa, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, vaurioiden estämiseksi ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen headspacemittarin käyttöä.
- Käytä suojalaseja mittaamisen aikana suojautuaksesi mahdollisilta roskilta tai onnettomuuksilta.
- Varmista, että olet hyvin valaistussa paikassa, jotta voit lukea mittauksia tarkasti.
- Älä pakota mittaria aseeseen kammiin; sen tulisi sopia tiukasti, mutta sen ei tulisi vaatia liiallista voimaa.
- Jos mittari ei sovi kunnolla, älä yritä muokata sitä. Ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan saadaksesi apua.
- Pidä kädet ja sormet poissa kammion alueelta mittarin asettamisen tai poistamisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty, eikä patruunoita ole kammiossa tai lippaassa.
- Puhdista aseeseen kammiot, jotta saat poistettua kaikki roskat tai esteet.

2. Mittarin käyttäminen

- Valitse sopiva Clymer NoGo Headspace Gauge tietyllä kaliiperillesi (esim. 3006 Springfield).
- Aseta mittari varovasti aseeseen kammiin.
- Työnnä mittaria hellävaraisesti kammiin, kunnes se pysähtyy.
- Yritä sulkea luukku mittarin päälle.
 - Jos luukku sulkeutuu kokonaan, se tarkoittaa, että kammiot ovat liian pitkät ja saattaa olla vaarallinen käyttää.
 - Jos luukku ei sulkeudu, headspace on hyväksyttävissä rajoissa.

3. Käytön jälkeinen huolto

- Poista mittari kammion jälkeen testauksen suorittamista.
- Puhdista mittari pehmeällä liinalla, jotta saat poistettua mahdolliset jäämät.
- Säilytä mittari suojaavassa kotelossa tai määrättyssä säilytyspaikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä mittari paikallisten metallituotteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mittaria tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos mittari on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Clymer NoGo Headspace Gauge mittarin käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotetiedot saatavilla nopeampaa vastausta varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit käyttää Clymer NoGo Headspace Gauge mittaria tehokkaasti ja turvallisesti. Muista, että asianmukaiset aseiden turvallisuuskäytännöt ovat välttämättömiä sekä sinun että ympärilläsi olevien turvallisuuden kannalta. Pysy aina tietoisena ja varovaisena käsitellessäsi aseita ja niiden tarvikkeita.

HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

Safety Instruction Guide

Introduktion

Tack för att du valt Clymer NoGo Headspace Gauge för dina vapenbehov. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och hantering av mätaren. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv drift samtidigt som du minimerar riskerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att mätaren endast används för sitt avsedda syfte: att mäta headspace i skjutvapen.
- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg och i enlighet med allmänna säkerhetsregler för skjutvapen.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera mätaren för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning. Om några defekter upptäcks, använd inte mätaren.
- Förvara mätaren på en säker, torr plats när den inte används för att förhindra skador och säkerställa lång livslängd.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och relaterade tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du använder headspacemätaren.
- Använd skyddsglasögon när du mäter headspace för att skydda mot potentiellt skräp eller olyckor.
- Se till att du befinner dig i ett väl upplyst område för att noggrant kunna avläsa mätningar.
- Tvinga inte mätaren in i kammaren; den ska passa snuggt men inte kräva överdriven kraft.
- Om mätaren inte passar ordentligt, försök inte att modifiera den. Konsultera en kvalificerad gunsmith för hjälp.
- Håll händer och fingrar borta från kammaren när du sätter in eller tar bort mätaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat, utan ammunition i kammaren eller magasinet.
- Rengör kammaren på skjutvapnet för att ta bort skräp eller hinder.

2. Använda mätaren

- Välj den lämpliga Clymer NoGo Headspace Gauge för din specifika kaliber (t.ex. 3006 Springfield).
- Sätt försiktigt in mätaren i kammaren på skjutvapnet.
- Tryck försiktigt mätaren in i kammaren tills den stannar.
- Försök att stänga slutstycket på mätaren.
 - Om slutstycket stängs helt indikerar det att kammaren är för lång och kan vara osäker att använda.
 - Om slutstycket inte stängs är headspace inom acceptabla gränser.

3. Efter användning

- Ta bort mätaren från kammaren efter testning.
- Rengör mätaren med en mjuk trasa för att ta bort eventuella rester.
- Förvara mätaren i sitt skyddande fodral eller avsedda förvaringsutrymme.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mätaren i enlighet med lokala föreskrifter för metallprodukter.
- Kassera inte mätaren i vanligt hushållsavfall.
- Om mätaren är skadad bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för vägledning om korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Clymer NoGo Headspace Gauge, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Se till att du har produktinformation tillgänglig för en snabbare respons.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du effektivt och säkert använda Clymer NoGo Headspace Gauge. Kom ihåg att korrekta säkerhetsrutiner för skjutvapen är avgörande för din säkerhet och säkerheten för dem omkring dig. Håll dig alltid informerad och försiktig när du hanterar skjutvapen och deras tillbehör.

MĚŘIČE VŮLE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič vůle Clymer NoGo pro vaše potřeby v oblasti střelných zbraní. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění správného použití a manipulace s měřičem. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní provoz při minimalizaci rizik.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že měřič je používán pouze k jeho zamýšlenému účelu: měření vůle headspace ve střelných zbraních.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím s opatrností a v souladu s obecnými pravidly bezpečnosti střelných zbraní.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Pokud naleznete jakékoli vady, měřič nepoužívejte.
- Skladujte měřič na bezpečném a suchém místě, když se nepoužívá, aby se předešlo poškození a zajistila se dlouhá životnost.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a souvisejícího příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím měřiče vůle se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá.
- Používejte ochranné brýle při měření vůle, abyste se chránili před možným úlomkem nebo nehodami.
- Ujistěte se, že jste na dobře osvětleném místě, abyste mohli přesně číst měření.
- Nenuťte měřič do komory; měl by se pohodlně vejít, ale neměl by vyžadovat nadměrnou sílu.
- Pokud se měřič správně nevejde, nepokoušejte se jej upravit. Obráťte se na kvalifikovaného zbrojře pro pomoc.
- Udržujte ruce a prsty mimo komoru při vkládání nebo vyjímání měřiče.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je střelná zbraň úplně vybitá, bez munice v komoře nebo zásobníku.
- Vyčistěte komoru střelné zbraně, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo překážky.

2. Použití měřiče

- Vyberte odpovídající měřič Clymer NoGo pro vaši konkrétní ráži (např. 3006 Springfield).
- Opatrně vložte měřič do komory střelné zbraně.
- Jemně zatlačte měřič do komory, dokud se nezastaví.
- Pokuste se zavřít závěr na měřiči.
 - Pokud se závěr zcela zavře, znamená to, že komora je příliš dlouhá a může být nebezpečné ji používat.
 - Pokud se závěr nezavře, vůle je v přijatelných mezích.

3. Údržba po použití

- Po testování vyjměte měřič z komory.

- Vyčistěte měřič měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoli zbytky.
- Skladujte měřič v jeho ochranném pouzdře nebo určené úložné oblasti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Nepokládejte měřič do běžného domácího odpadu.
- Pokud je měřič poškozený a nelze jej opravit, obraťte se na místní zařízení pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se použití měřiče Clymer NoGo se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro rychlejší odpověď.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete efektivně a bezpečně používat měřič Clymer NoGo. Pamatujte, že správné praktiky bezpečnosti střelných zbraní jsou nezbytné pro vaši bezpečnost a bezpečnost těch, kteří jsou kolem vás. Vždy buďte informováni a opatrní při manipulaci se střelnými zbraněmi a jejich příslušenstvím.