

NO-GO HEADSPACE GAUGES - NO GO 40 S&W HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: NO GO 40 S&W HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100401
- Mfr. No.: NG40SW
- Cartridge: 40 S&W
- Color: Steel
- Height: 0.68"
- Length: 1.25"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 40 S&W
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.02 lbs
- Width: 0.68"
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 18mm
- Shipping length: 58mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [English: Clymer NoGo Headspace Gauges Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour les Jauges de Tête Clymer NoGo](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Uso dei Clymer NoGo Headspace Gauges](#)
- [Norsk: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Clymer NoGo Headspace Gauges Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)

Sicherheitshinweise für CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Clymer NoGo Headspace Gauges! Diese Präzisionswerkzeuge sind entscheidend für die Sicherheit und Leistung Ihrer Feuerwaffen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Clymer NoGo Headspace Gauges nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Halten Sie alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie die Messgeräte nur in gut beleuchteten und sauberen Arbeitsbereichen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Gauges auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie die Messgeräte an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die NoGo Headspace Gauges nur mit kompatiblen Feuerwaffen und Munition.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Messgerät richtig kalibriert ist.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Feuerwaffen immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Messen den Abzug der Waffe nicht betätigen.
- Vermeiden Sie es, die Gauges fallen zu lassen oder ihnen übermäßige Gewalt anzutun.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor Sie die NoGo Headspace Gauge verwenden.
- Reinigen Sie den Kammerbereich der Waffe von Schmutz oder Ablagerungen.

2. Verwendung:

- Führen Sie die NoGo Gauge vorsichtig in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Achten Sie darauf, dass die Gauge vollständig in die Kammer eingeführt wird.
- Überprüfen Sie, ob die Gauge korrekt sitzt. Wenn die Gauge nicht passt, könnte dies auf eine übermäßige HeadspaceDimension hinweisen.
- Entfernen Sie die Gauge vorsichtig und überprüfen Sie den Zustand der Kammer.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Gauges nach jedem Gebrauch, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Messgeräte an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Gauges gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Entsorgung umweltfreundlich erfolgt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Clymer NoGo Headspace Gauges stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die offizielle Website des Herstellers oder wenden Sie sich an autorisierte Händler.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, die Clymer NoGo Headspace Gauges sicher und effektiv zu nutzen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Clymer NoGo Headspace Gauges Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Clymer NoGo Headspace Gauges. These precision tools are designed to help ensure the safe operation of firearms by verifying that a firearm's chamber does not exceed maximum safe headspace dimensions. This guide provides essential safety instructions to help you use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and headspace gauges with care and follow standard safety practices.
- Ensure that you are using the correct gauge for your specific caliber.
- Keep the gauges out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gauges for damage before each use. Do not use if damaged.
- Store the gauges in a safe, dry place when not in use to prevent corrosion and damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the gauges only for their intended purpose: to check headspace in firearms.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the gauge from the chamber.
- Ensure the firearm is unloaded before using the gauge.
- Do not attempt to modify or repair the gauges; contact a professional if issues arise.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) when using firearms and gauges.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and equipment before starting.

2. Using the Gauge:

- Select the appropriate Clymer NoGo Headspace Gauge for your firearm caliber (40 S&W).
- Insert the gauge into the chamber of the firearm gently.
- Attempt to close the bolt. If the bolt does not close completely, the headspace is within safe limits.
- If the bolt closes completely, this indicates excessive headspace, and the firearm should not be used until corrected.

3. PostUse:

- Remove the gauge from the chamber carefully.
- Clean the gauge after use to remove any debris or residue.
- Store the gauge in its designated case or storage area.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable gauges in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gauges in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Clymer NoGo Headspace Gauges, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Clymer NoGo Headspace Gauges. Thank you for prioritizing safety in your firearms practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los medidores de espacio de cabezal NoGo de Clymer. Este producto está diseñado para ayudar a los armeros y entusiastas de las armas a verificar la recámara de un arma de fuego. La seguridad es nuestra prioridad, y esta guía proporciona información esencial para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el medidor de espacio de cabezal NoGo se utilice en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si el medidor está dañado, no lo uses y contacta al fabricante para obtener asistencia.
- Sigue todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas en esta guía.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el medidor en un área bien iluminada y limpia.
- No fuerces el medidor en la recámara; esto podría causar daños al medidor o al arma.
- Siempre usa protección ocular al trabajar con armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier medición.
- No utilices el medidor para calibres para los que no está diseñado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Medidor:

- Retira el medidor de su embalaje y verifica que esté en condiciones adecuadas.
- Familiarízate con el tipo de calibre del medidor que estás utilizando.

2. Uso del Medidor:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Inserta el medidor de espacio de cabezal NoGo en la recámara del arma.
- Verifica que el medidor no entre completamente en la recámara. Si lo hace, la recámara es demasiado larga y debe ser revisada por un armero calificado.

3. Mantenimiento del Medidor:

- Limpia el medidor después de cada uso con un paño seco.
- Almacena el medidor en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el medidor ya no sea útil, elimínalo de manera adecuada siguiendo las normativas locales sobre residuos.
- No arrojes el medidor en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de herramientas de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del medidor de espacio de cabezal NoGo de Clymer, busca el contacto del fabricante en el embalaje del producto o en su sitio web oficial.

Recuerda que la seguridad es fundamental al trabajar con armas de fuego y sus componentes. Utiliza este medidor de manera responsable y sigue todas las instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz.

Guide de Sécurité du Consommateur pour les Jauges de Tête Clymer NoGo

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du consommateur pour les jauges de tête Clymer NoGo. Ce document a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance lors de l'utilisation de ce produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de la jauge avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou corrosifs.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la jauge pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne forcez pas la jauge dans la chambre de l'arme à feu. Cela pourrait endommager à la fois la jauge et l'arme.
- Tenez la jauge à l'écart de toute source de chaleur ou de flammes.
- Ne laissez pas la jauge à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- En cas de rupture ou de défaillance de la jauge, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de procéder à l'utilisation de la jauge.
- Nettoyez la chambre de l'arme pour éliminer toute saleté ou débris.

2. Utilisation de la jauge:

- Insérez doucement la jauge dans la chambre de l'arme.
- Assurez-vous que la jauge s'insère facilement sans résistance. Si elle ne s'insère pas, ne forcez pas.
- Retirez la jauge après vérification pour inspecter les résultats.

3. Entretien de la jauge:

- Nettoyez la jauge après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez la jauge dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la jauge dans des conteneurs de recyclage standard.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Contactez votre déchetterie locale pour connaître les options de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des jauges de tête Clymer NoGo. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à demander de l'aide. Restez en sécurité et profitez de votre expérience d'utilisation.

Guida di Sicurezza per l'Uso dei Clymer NoGo Headspace Gauges

Introduzione

Grazie per aver scelto i Clymer NoGo Headspace Gauges. Questi strumenti di precisione sono progettati per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle armi da fuoco. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per prevenire incidenti e garantire un funzionamento ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i gauge in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare i gauge se danneggiati o usurati.
- Conserva i gauge in un luogo asciutto e protetto per evitare danni.
- Non tentare di modificare o riparare i gauge. Rivolgiti a un professionista qualificato.
- Mantieni i gauge fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il gauge, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e priva di munizioni.
- Utilizza il gauge solo per il calibro specificato. Non tentare di utilizzare un gauge non compatibile.
- Durante l'uso, indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso corretto e la manutenzione del gauge.
- Non utilizzare il gauge in condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Non forzare il gauge nella camera dell'arma. Se non entra facilmente, verifica che il gauge e l'arma siano compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica il Calibro:** Assicurati che il gauge sia per il calibro corretto dell'arma.
2. **Controllo della Camera:**
 - Inserisci il gauge nella camera dell'arma.
 - Verifica che il gauge si inserisca facilmente senza resistenza.
 - Se il gauge entra senza problemi, la camera è entro i limiti di headspace sicuri.
3. **Rimozione:** Rimuovi delicatamente il gauge dalla camera dopo il controllo.
4. **Pulizia:** Pulisci il gauge dopo ogni uso per rimuovere polvere o detriti.
5. **Conservazione:** Riponi il gauge in un contenitore sicuro e asciutto quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i gauge danneggiati o non più utilizzabili in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare i gauge nella spazzatura normale. Rivolgiti ai centri di raccolta rifiuti specializzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso dei Clymer NoGo Headspace Gauges, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web del produttore per risorse aggiuntive.

Conclusione

Utilizzando i Clymer NoGo Headspace Gauges seguendo queste linee guida di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace degli strumenti. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte Clymer NoGo Headspace Gauges. Dette produktet er designet for å hjelpe gunsmiths og våpenentusiaster med å sikre at kammeret til skytevåpenet ditt er innenfor de maksimale sikre headspacedimensjonene. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar alltid måleverktøyene på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet verktøy.
- Følg alltid gjeldende lover og forskrifter for bruk av skytevåpen og tilhørende utstyr.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle partikler som kan oppstå under måling.
- Unngå å bruke verktøyet i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du utfører målinger.
- Ikke tving verktøyet inn i kammeret; dette kan føre til skade på både verktøyet og våpenet.
- Hvis du er usikker på hvordan du bruker måleverktøyet, søk hjelp fra en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at måleverktøyet er rent og fritt for rust.
- Sørg for at våpenet er sikkert og i en ubelastet tilstand.

2. Bruk:

- Sett Clymer NoGo Headspace Gauge forsiktig inn i kammeret til våpenet.
- Hvis verktøyet passer lett uten motstand, indikerer dette at kammeret er for langt.
- Hvis verktøyet ikke passer, er kammeret innenfor de spesifiserte toleransene.

3. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet for å fjerne smuss og olje.
- Oppbevar verktøyet på et trygt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Metallkomponenter kan vanligvis resirkuleres. Sjekk med lokale resirkuleringssentraler for spesifikke retningslinjer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av Clymer NoGo Headspace Gauges, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Avslutning

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Clymer NoGo Headspace Gauges. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Te precyzyjne narzędzia są zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w potwierdzeniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj wskaźników headspace zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzia w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed każdym użyciem.
- Unikaj stosowania narzędzi, które wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni i narzędzi rusznikarskich.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że narzędzie jest odpowiednie do kalibru broni, z którą pracujesz.
- Podczas używania wskaźników headspace, unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i krawędziami narzędzi.
- Nie używaj narzędzi w warunkach wilgotnych lub mokrych, aby zapobiec korozji.
- Zawsze wykonuj pomiary w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić dokładność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed użyciem wskaźnika, upewnij się, że komora broni jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż wskaźnik headspace do komory broni, upewniając się, że jest on odpowiednio osadzony.
- Sprawdź, czy wskaźnik pasuje do komory. Jeśli wskaźnik jest zbyt luźny lub zbyt ciasny, może to wskazywać na problem z headspace.
- Po zakończeniu pomiarów, delikatnie wyjmij wskaźnik z komory.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku uszkodzenia lub zużycia, nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji narzędzi metalowych i stalowych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES, prosimy o kontakt z lokalnym punktem serwisowym lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Używając CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES, przyczyniasz się do bezpieczeństwa i wydajności swojej broni.

Clymer NoGo Headspace Gauges

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Clymer NoGo Headspace Gauges ovat tarkkuustyökaluja, jotka on suunniteltu aseiden korjaajille ja ampumaaseharrastajille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittari on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä mittaria, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumia.
- Säilytä mittari kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä mittaria vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli headspacemittojen tarkistamiseen.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet aseita tai ammuksia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen mittarin käyttöä.
- Älä käytä mittaria, jos et ole varma sen käytöstä tai jos sinulla ei ole riittävää kokemusta.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai vahingoittaa mittaria, sillä se voi johtaa vaaratilanteisiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
2. **Aseen tarkistus:** Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
3. **Mittarin käyttö:**
 - Aseta mittari patruunapesään.
 - Varmista, että mittari istuu tiukasti paikallaan.
 - Tarkista, että mittari ei mene liian syvälle patruunapesään.
4. **Tulosten arviointi:**
 - Jos mittari osoittaa, että headspace ylittää turvalliset rajat, älä käytä asetta ennen kuin se on korjattu asiantuntevan ammattilaisen toimesta.
5. **Puhdistus:** Puhdista mittari käytön jälkeen ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä mittari ympäristöystävällisesti, mikäli se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset mittarien ja metallijätteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Clymer NoGo Headspace Gauges mittareista, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat ajankohtaista tietoa mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuuteen liittyvistä ilmoituksista.

Loppusanat

Clymer NoGo Headspace Gauges ovat erinomaisia työkaluja, jotka parantavat aseiden turvallisuutta ja suorituskykyä. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät mittaria oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Introduktion

Tack för att du valt CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Dessa precisionsverktyg är utformade för att säkerställa att ditt vapen fungerar inom säkra driftgränser. För att garantera säker användning och effektivitet, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet verktygets skick för att identifiera eventuella skador eller slitage.
- Förvara mätaren på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att minimera risken för olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med vapen och tillbehör.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och ur funktion innan du använder mätaren.
- Använd endast CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES med kompatibla kalibrar för att undvika skador.
- Följ de angivna toleranserna noggrant för att förhindra överdriven kammarlängd och säkerhetsrisker.
- Undvik att använda mätaren i extrema temperaturer eller fuktiga förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är helt avstängt och ur funktion.
- Rengör kammaren noggrant för att säkerställa noggranna mätningar.

2. Användning av mätaren:

- Sätt försiktigt in CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGE i vapnets kammare.
- Tryck försiktigt för att säkerställa att mätaren sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att mätaren inte går in helt i kammaren. Om den gör det, kan det indikera överdriven kammarlängd.

3. Avlägsnande:

- Ta bort mätaren försiktigt efter användning.
- Rengör mätaren efter varje användning för att förlänga livslängden.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om mätaren är skadad eller oanvändbar, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Sammanfattning

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att säkerställa att du använder CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES på ett säkert och effektivt sätt. Genom att vara medveten om potentiella risker och följa angivna riktlinjer kan du bidra till en säker och pålitlig vapentechnik. Tack för att du prioriterar säkerhet i din användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Clymer NoGo Headspace Gauges. Tento produkt je navržen tak, aby pomohl zbrojářům a nadšencům do střelných zbraní ověřit, že komora zbraně nepřekračuje maximální bezpečné rozměry headspace. Tento nástroj je nezbytný pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti vaší zbraně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze Clymer NoGo Headspace Gauges podle pokynů uvedených v tomto manuálu.
- Ujistěte se, že nástroj je v dobrém stavu před každým použitím. Zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné poškozené nebo opotřebované části.
- Uchovávejte měřiče mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci se zbraněmi dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a zákony platné ve vaší zemi nebo regionu.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím měřiče se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Nikdy nepoužívejte měřič, pokud se domníváte, že je poškozený.
- Při měření komory zbraně se vyhněte jakémukoli tlaku na měřič, abyste předešli jeho poškození nebo zranění.
- Vždy měřte v dobře osvětleném prostoru, abyste zajistili přesnost a viditelnost.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečná.
- Odstraňte všechny náboje a ujistěte se, že zbraň je v bezpečném stavu.

2. Použití měřiče:

- Vložte Clymer NoGo Headspace Gauge do komory zbraně.
- Zkontrolujte, zda gauge správně sedí a zda se dá snadno vyjmout.
- Pokud se gauge nevejde nebo se obtížně vyjímá, znamená to, že komora může být příliš dlouhá a je třeba provést údržbu nebo opravu.

3. Údržba měřiče:

- Po použití měřič důkladně vyčistěte a uložte na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte měřič na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Clymer NoGo Headspace Gauges dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je měřič poškozený a nelze ho opravit, zlikvidujte ho jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít EUbased kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali Clymer NoGo Headspace Gauges. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nástroje.