

BROWNING X-BOLT WSSM HD SCOPE BASES - BROWNING X-BOLT WSSM 0 MOA

EGW Browning X-Bolt WSSM Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: BROWNING X-BOLT WSSM 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000294
- Mfr. No.: 81016
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Model: X-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base de Mira BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES EGW](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Browning XBolt WSSM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES](#)
- [Suomi: BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Browning XBolt WSSM Heavy Duty Scope Bases. Diese Montage ist dafür ausgelegt, Ihnen eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, Ihr Zielfernrohr zu befestigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Produkte, die Sie verwenden, den Sicherheitsanforderungen der EU entsprechen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie alle Montage und Installationswerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass die Montage fest sitzt, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Innensechskantschrauben und Werkzeuge, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Werkzeugen stets geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr sauber und trocken ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Montage vorhanden sind.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Scope Bases auf den vorgebohrten Montagelöchern des Gewehrs.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Innensechskantschrauben und einen passenden Schlüssel.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an und verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern.

3. Verwendung:

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr mit Picatinny oder Weaver Ringen auf der Scope Base.
- Stellen Sie den Augenabstand ein, um eine bequeme Sicht zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Montage, insbesondere nach dem ersten Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Recycling von Materialien, insbesondere Aluminium, wird empfohlen. Informieren Sie sich über lokale Recyclingstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Ausrüstung und die Einhaltung der oben genannten Richtlinien entscheidend für eine sichere Nutzung sind. Genießen Sie die Vielseitigkeit und Präzision, die die BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES bieten!

Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use, installation, and disposal of the product. It is important to read and follow these guidelines to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the scope bases with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- If the product is damaged or malfunctioning, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings as specified in the product information.
- Follow the recommended torque specifications of 20 inch lbs when securing the scope bases.
- Use a drip of blue loctite on the screws to prevent loosening due to recoil.
- Avoid overtightening the screws, as this may lead to damage.
- Always check the stability of the scope after installation before using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools: socket head Torx® wrench and blue loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe working environment.

2. Installation Steps

- Align the scope bases with the factory scope mount holes on the receiver of the firearm.
- Insert the socket head Torx® screws through the bases into the mount holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs, ensuring not to overtighten.
- Apply a small amount of blue loctite to the screws to secure them in place.

3. Usage Guidelines

- After installation, check the alignment and stability of the scope.
- Adjust the eye relief and scope positioning as needed for optimal viewing.
- Regularly check the screws for tightness and the overall condition of the scope bases during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum and metal materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES, please reach out to the appropriate support channels as indicated by the manufacturer. Always refer to the manufacturer's website or product documentation for the most accurate and updated information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base de Mira BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES EGW

Introducción

Gracias por elegir la Base de Mira BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES EGW. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, ofreciendo una plataforma segura y versátil para tu mira. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Siempre utiliza la base de mira según las recomendaciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona la base de mira regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la base de mira esté correctamente instalada antes de usar el arma.
- Verifica que todos los tornillos estén apretados a un par de 20 pulgadaslbs y aplica una gota de loctite azul para asegurar su fijación.
- No excedas el peso recomendado para la mira que se montará en la base.
- Utiliza solo anillas de mira compatibles con el riel Picatinny o Weaver.
- No intentes modificar la base de mira ni realizar perforaciones adicionales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador Torx® y loctite azul.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca la base de mira sobre el receptor del arma, alineando los orificios de montaje con los orificios de fábrica.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los orificios correspondientes.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadaslbs.
- Aplica una gota de loctite azul en cada tornillo para asegurar su fijación.

3. Uso:

- Monta la mira en el riel Picatinny o Weaver de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la mira.
- Ajusta la distancia de visión según sea necesario utilizando el espaciado de ranura.

4. Mantenimiento:

- Revisa periódicamente la base de mira y los tornillos para asegurarte de que estén en buen

estado.

- Limpia la base con un paño seco y suave para eliminar el polvo y la suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la base de mira, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, consulta con el fabricante o un profesional calificado.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu Base de Mira BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES EGW de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Browning XBolt WSSM

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes EGW pour votre Browning XBolt WSSM. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques à prendre lors de l'utilisation, ainsi que des conseils pour l'installation et l'élimination de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez jamais les bases de lunette ou n'utilisez pas d'accessoires non compatibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous ressentez une gêne ou si vous remarquez un comportement anormal de votre arme, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer les bases de lunette, assurez-vous que votre arme est déchargée.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation, tels que les vis Torx® fournies.
- Suivez les instructions de couple recommandées pour éviter d'endommager le produit ou votre arme.
- Lors de l'utilisation de votre arme, vérifiez que la lunette est correctement fixée et alignée.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé fournie.

2. Installation :

- Positionnez les bases de lunette sur le récepteur de l'arme en alignant les trous de montage.
- Utilisez les vis Torx® pour fixer les bases. Ne serrez pas trop les vis au départ.
- Appliquez un couple de 20 pouces-lbs aux vis pour un maintien sécurisé.
- Ajoutez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.

3. Utilisation :

- Installez votre lunette sur le rail Picatinny en suivant les instructions du fabricant de la lunette.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'alignement de la lunette avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bases de lunette avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit en aluminium dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute référence future.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont essentielles lors de l'utilisation de votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES

Introduzione

Grazie per aver scelto il BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES di EGW. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità e la precisione del tuo fucile Browning XBolt WSSM. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Assicurati che il montaggio sia compatibile con il tuo fucile Browning XBolt WSSM.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo anelli per mirini Picatinny o Weaver raccomandati.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Utilizza sempre viti a testa esagonale Torx® fornite per il montaggio.
- Rispetta la coppia di serraggio raccomandata di 20 pollicilbs e applica una goccia di loctite blu sui filetti delle viti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiave Torx® e un cacciavite.
- Verifica che il tuo fucile Browning XBolt WSSM sia pulito e privo di polvere.

2. Installazione:

- Posiziona la base di mira EGW sul ricevitore del fucile allineando i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e serra con la chiave fino a raggiungere la coppia di serraggio raccomandata di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di loctite blu sui filetti delle viti per garantire un fissaggio sicuro.

3. Utilizzo:

- Monta il mirino sulla slitta Picatinny.
- Regola il mirino in base alle tue preferenze di mira e assicurati che sia fissato saldamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto stesso.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per le opzioni di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a consultare il sito web ufficiale di EGW per ulteriori informazioni.

BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES

Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES tuotteen hankinnasta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää kiikari aseeseesi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennustyökalut ovat kunnossa ja sopivia ennen asennusta.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät teräviä reunoja.
- Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Noudata valmistajan suosituksia vääntövoimasta ja käytettävästä loctiteaineesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Valmistele tarvittavat työkalut: Torx®-avain ja ruuvimeisseli.

2. Asennus

- Aseta Picatinnykiikarin kisko aseeseen vastaanottimen kiinnityspisteisiin.
- Kiinnitä kisko mukana tulevilla Torx®-ruuveilla.
- Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni, käyttäen suositeltua 20 tuumaa lbs vääntöä.
- Lisää sinistä loctitea ruuvien kierteisiin varmistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan.

3. Käyttö

- Tarkista kiikarin etäisyys silmästä ja säädä tarvittaessa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen aseiden laukaisemista.
- Käytä aseiden kanssa vain hyväksytyjä Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saataksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate palvelusta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Browning XBolt WSSM Heavy Duty omfattning baser. Denna produkt är utformad för att ge dig en säker och pålitlig plattform för att montera din optik. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Kontrollera alltid att alla delar är i gott skick och fria från skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella defekter eller säkerhetsproblem till tillverkaren eller återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och justering av omfattning baser.
- Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna innan du använder vapnet.
- Använd endast rekommenderade ringar (Picatinny eller Weaver) för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att överbelasta fästen och skruvar; följ de angivna vridmomentinställningarna.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: socket Torx® skruv och skiftnyckel.
- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.

2. Installation:

- Placera den enstyckiga Picatinny basen på mottagaren av ditt vapen.
- Borrade hål ska passa fabriken scope mount hålen.
- Fäst basen med de medföljande skruvarna och dra åt dem med 20 tums lbs vridmoment.
- Tillämpa en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar.

3. Användning:

- Montera din optik på den installerade basen.
- Justera ögonavståndet som önskat för bästa sikt.
- Kontrollera att allt är ordentligt åtdraget innan du använder vapnet.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur man korrekt återvinner eller kassera metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din EGW Browning XBolt WSSM HD Scope Bases. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Pokyny pro bezpečnostní použití BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáže EGW Browning XBolt WSSM Heavy Duty Scope Bases. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž optiky na vaši zbraň. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující pokyny pro zajištění bezpečnosti a správného použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a optiky.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací montáže se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Při práci s montážními komponenty používejte ochranné brýle, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo nekompletní.
- Při instalaci dodržujte doporučený moment utahování a používejte modrý loctite, jak je uvedeno v pokynech.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty montáže v pořádku.

2. Instalace:

- Upevněte montáž na přijímač zbraně pomocí dodaných Torx® šroubů.
- Ujistěte se, že montáž je správně zarovnána a pevně utažena na doporučený moment (20 palcových liber).
- Přidejte kapku modrého loctite na šrouby pro zajištění.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je optika správně umístěna a funkční.
- Před použitím zbraně se ujistěte, že je vše bezpečné a připravené k použití.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, zejména pokud se jedná o hliník.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny informace o produktu, včetně modelu a čísla šarže.

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Browning XBolt WSSM Heavy Duty Scope Bases. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.