

BROWNING X-BOLT WSSM HD SCOPE BASES - EGW BROWNING X-BOLT WSSM 20 MOA

EGW Browning X-Bolt WSSM Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW BROWNING X-BOLT WSSM 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000295
- Mfr. No.: 81018
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Browning
- Model: X-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.071kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT WSSM HD](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT WSSM HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi di Mira BROWNING XBOLT WSSM HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für die BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Browning XBolt WSSM Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur ordnungsgemäßen Installation und Nutzung deines Produkts. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Browning XBolt Modell geeignet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Bewahre die Scope Bases an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Suche im Falle eines Notfalls oder Unfalls sofort Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn des Installationsprozesses entladen ist.
- Verwende die richtigen Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchlüssels, um Schäden an den Schrauben oder den Scope Bases zu vermeiden.
- Wende das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund an, wenn du die Scope Bases an der Feuerwaffe sicherst.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen für Drehmoment oder Installation.
- Sei dir des Rückstoßes des Gewehrs bewusst und wie dieser die Ausrichtung des Zielfernrohrs während der Nutzung beeinflussen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: TorxSchlüssel, blauen Loctite und ein Drehmomentwerkzeug.

2. Installation

- Richte die EGW Browning XBolt WSSM Scope Bases mit den Werksmontagelöchern am Empfänger aus.
- Setze die TorxSchrauben durch die Bases in die Löcher des Empfängers ein.
- Ziehe die Schrauben schrittweise und gleichmäßig auf das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage vor dem finalen Festziehen einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um die Bases zu sichern.

3. Nutzung

- Montiere nach der Installation deine Picatinny oder Weaver Zielfernrohr Ringe auf den Scope Bases.
- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand und die Ausrichtung ein.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Ausrichtung des Zielfernrohrs während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Scope Bases beschädigt oder nicht mehr benötigt werden, ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial dort zu recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung hinsichtlich Sicherheit oder Installation wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Schießerlebnis mit den EGW Browning XBolt WSSM Heavy Duty Scope Bases!

Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Browning XBolt WSSM Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information for the proper installation and use of your product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific Browning XBolt model before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Store the scope bases in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent damage.
- Regularly inspect the scope bases for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of an emergency or accident, seek immediate assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before starting the installation process.
- Use proper tools, including a socket head Torx wrench, to avoid damaging the screws or the scope bases.
- Apply the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases to the firearm.
- Use a drip of blue Loctite on the screws to ensure secure attachment.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for torque or installation.
- Be aware of the rifle's recoil and how it may affect the scope alignment during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools: socket head Torx wrench, blue Loctite, and a torque wrench.

2. Installation

- Align the EGW Browning XBolt WSSM Scope Bases with the factory scope mount holes on the receiver.
- Insert the socket head Torx screws through the bases into the receiver holes.
- Tighten the screws gradually and evenly to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw before final tightening to secure the bases.

3. Usage

- Once installed, mount your Picatinny or Weaver scope rings onto the scope bases.
- Adjust the scope for proper eye relief and alignment.
- Regularly check the tightness of the screws and the alignment of the scope during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the scope bases are damaged or no longer needed, consider recycling the aluminum material where facilities are available.

- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding safety or installation, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the EGW Browning XBolt WSSM Heavy Duty Scope Bases!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT WSSM HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW para Browning XBolt WSSM. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para la correcta instalación y uso de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de Browning XBolt antes de la instalación.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Almacena las bases de mira en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, para evitar daños.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño. No las uses si están dañadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- En caso de una emergencia o accidente, busca asistencia inmediata.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar el proceso de instalación.
- Utiliza herramientas adecuadas, incluyendo una llave Torx de cabeza socket, para evitar dañar los tornillos o las bases de mira.
- Aplica el par recomendado de 20 pulgadas/lbs al asegurar las bases de mira al arma.
- Usa una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurar una fijación segura.
- No excedas las especificaciones del fabricante para el par o la instalación.
- Ten en cuenta el retroceso del rifle y cómo puede afectar la alineación de la mira durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una condición segura.
- Reúne las herramientas necesarias: llave Torx de cabeza socket, Loctite azul y un torquímetro.

2. Instalación

- Alinea las Bases de Mira EGW Browning XBolt WSSM con los orificios de montaje de fábrica en el receptor.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx a través de las bases en los orificios del receptor.
- Aprieta los tornillos de manera gradual y uniforme al par recomendado de 20 pulgadas/lbs.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo antes del apriete final para asegurar las bases.

3. Uso

- Una vez instaladas, monta tus anillas de mira Picatinny o Weaver en las bases de mira.
- Ajusta la mira para una correcta distancia de los ojos y alineación.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la alineación de la mira durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las bases de mira están dañadas o ya no son necesarias, considera reciclar el material de aluminio donde haya instalaciones disponibles.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional relacionada con la seguridad o la instalación, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW para Browning XBolt WSSM!

Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT WSSM HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette lourdes EGW pour Browning XBolt WSSM. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour l'installation et l'utilisation appropriées de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit convient à votre modèle spécifique de Browning XBolt avant l'installation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Rangez les embases de lunette dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter les dommages.
- Inspectez régulièrement les embases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser si endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas d'urgence ou d'accident, demandez immédiatement de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer le processus d'installation.
- Utilisez des outils appropriés, y compris une clé Torx à tête hexagonale, pour éviter d'endommager les vis ou les embases de lunette.
- Appliquez le couple recommandé de 20 pouces/lbs lors de la fixation des embases de lunette à l'arme.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour garantir une fixation sécurisée.
- Ne dépassez pas les spécifications du fabricant en matière de couple ou d'installation.
- Soyez conscient du recul de la carabine et de son impact potentiel sur l'alignement de la lunette pendant l'utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires : clé Torx à tête hexagonale, Loctite bleu et clé dynamométrique.

2. Installation

- Alignez les embases de lunette EGW Browning XBolt WSSM avec les trous de montage d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx à travers les bases dans les trous du récepteur.
- Serrez les vis progressivement et uniformément au couple recommandé de 20 pouces/lbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis avant le serrage final pour sécuriser les bases.

3. Utilisation

- Une fois installées, montez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les embases de lunette.
- Ajustez la lunette pour un bon dégagement d'œil et un alignement correct.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'alignement de la lunette pendant l'utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Disposez des matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si les embases de lunette sont endommagées ou ne sont plus nécessaires, envisagez de recycler le matériau en aluminium là où des installations sont disponibles.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant la sécurité ou l'installation, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec les embases de lunette lourdes EGW pour Browning XBolt WSSM !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi di Mira BROWNING XBOLT WSSM HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi di mira Heavy Duty EGW per Browning XBolt WSSM. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per la corretta installazione e utilizzo del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello Browning XBolt prima dell'installazione.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Conserva le basi di mira in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, per prevenire danni.
- Ispeziona regolarmente le basi di mira per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiate.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- In caso di emergenza o incidente, cerca assistenza immediata.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare il processo di installazione.
- Utilizza strumenti appropriati, incluso un chiave Torx a testa esagonale, per evitare di danneggiare le viti o le basi di mira.
- Applica la coppia raccomandata di 20 pollicilbs quando fissi le basi di mira all'arma.
- Utilizza una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire un attacco sicuro.
- Non superare le specifiche del produttore per la coppia o l'installazione.
- Sii consapevole del rinculo del fucile e di come può influenzare l'allineamento del mirino durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in una condizione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave Torx a testa esagonale, Loctite blu e una chiave dinamometrica.

2. Installazione

- Allinea le basi di mira EGW Browning XBolt WSSM con i fori di montaggio del mirino di fabbrica sul ricevitore.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx attraverso le basi nei fori del ricevitore.
- Serrare le viti gradualmente e uniformemente alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite prima del serraggio finale per fissare le basi.

3. Uso

- Una volta installate, monta i tuoi anelli per mirini Picatinny o Weaver sulle basi di mira.
- Regola il mirino per un corretto allineamento e distanza degli occhi.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti e l'allineamento del mirino durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se le basi di mira sono danneggiate o non più necessarie, considera di riciclare il materiale in alluminio dove sono disponibili strutture adatte.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o ulteriore assistenza riguardo alla sicurezza o all'installazione, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con le basi di mira Heavy Duty EGW Browning XBolt WSSM!

Turvaohjeet BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning XBolt WSSM Raskauden Kestävä Kiikarin Kiinnike. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot tuotteen oikeasta asennuksesta ja käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti Browning XBolt malliisi ennen asennusta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Säilytä kiikarin kiinnikkeet viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna vaurioiden estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnikkeet kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Häätätilanteessa tai onnettomuuden sattuessa hae välitöntä apua.

Erityiset turvallisuusvaroitukset käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusprosessin aloittamista.
- Käytä oikeita työkaluja, mukaan lukien sokkaavainta Torx®ruuville, vaurioiden välttämiseksi ruuveissa tai kiinnikkeissä.
- Käytä suositeltua vääntöä, 20 tuumaa lbs, kiinnikkeiden varmistamiseksi aseeseen.
- Käytä sinistä Loctitea ruuveissa varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä vääntö tai asennusohjeita.
- Ole tietoinen kiväärin rekyylistä ja siitä, miten se voi vaikuttaa kiikarin kohdistukseen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torx®ruuvi, sininen Loctite ja vääntömomenttiavain.

2. Asennus

- Kohdista EGW Browning XBolt WSSM Scope Bases tehdasvalmisteisten kiinnityskohteiden kanssa aseeseen vastaanottimessa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®ruuvit kiinnikkeiden läpi vastaanottimen reikiin.
- Kiristä ruuveja vähitellen ja tasaisesti suositeltuun vääntöön, 20 tuumaa lbs.
- Levitä tippa sinistä Loctitea jokaisen ruuvin päälle ennen lopullista kiristämistä kiinnikkeiden varmistamiseksi.

3. Käyttö

- Kun kiinnikkeet on asennettu, kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat kiinnikkeisiin.
- Säädä kiikaria oikean silmän etäisyyden ja kohdistuksen saavuttamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin kohdistus käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiinnikkeet ovat vaurioituneet tai niitä ei enää tarvita, harkitse alumiinimateriaalin kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea turvallisuuteen tai asennukseen liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi EGW Browning XBolt WSSM Raskauden Kestävä Kiikarin Kiinnikkeiden kanssa!

Säkerhetsinstruktionsguide för BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Browning XBolt WSSM Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för korrekt installation och användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika Browning XBoltmodell innan installation.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Förvara scopebaserna på en sval, torr plats borta från direkt solljus för att förhindra skador.
- Inspektera regelbundet scopebaserna för tecken på slitage eller skador. Använd inte om de är skadade.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Vid en nödsituation eller olycka, sök omedelbart hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installationsprocessen.
- Använd rätt verktyg, inklusive en socket head Torxnyckel, för att undvika skador på skruvarna eller scopebaserna.
- Tillämpa det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du säkrar scopebaserna till vapnet.
- Använd en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa en säker fästning.
- Överskrid inte tillverkarens specifikationer för vridmoment eller installation.
- Var medveten om gevärets rekyl och hur det kan påverka scopealignment under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla nödvändiga verktyg: socket head Torxnyckel, blå Loctite och ett vridmomentverktyg.

2. Installation

- Justera EGW Browning XBolt WSSM Scope Bases med fabriksmonteringshålen på mottagaren.
- Sätt in socket head Torxskruvarna genom baserna i mottagarens hål.
- Dra åt skruvarna gradvis och jämnt till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv innan slutlig åtdragning för att säkra baserna.

3. Användning

- När installationen är klar, montera dina Picatinny eller Weaverscope ringar på scopebaserna.
- Justera scope för korrekt ögonavstånd och alignment.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och scopealignment under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala regler.
- Om scopebaserna är skadade eller inte längre behövs, överväg att återvinna aluminiummaterialet där anläggningar finns tillgängliga.

- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående säkerhet eller installation, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i din produktförpackning.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din skytteupplevelse med EGW Browning XBolt WSSM Heavy Duty Scope Bases!

Bezpečnostní pokyny pro BROWNING XBOLT WSSM HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili EGW Browning XBolt WSSM Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace pro správnou instalaci a použití vašeho produktu. Přečtěte si prosím tento průvodce pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model Browning XBolt před instalací.
- Vždy se řiďte pokyny výrobce pro instalaci a použití.
- Ukládejte montáže do chladného, suchého místa mimo přímé sluneční světlo, aby nedošlo k poškození.
- Pravidelně kontrolujte montáže na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozeny.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě nouze nebo nehody vyhledejte okamžitou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byl střelný zbraň vybitý před zahájením instalačního procesu.
- Používejte správné nástroje, včetně Torx klíče, abyste se vyhnuli poškození šroubů nebo montáží.
- Použijte doporučený moment 20 palcových liber při upevňování montáží na střelnou zbraň.
- Použijte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zajistilo bezpečné připevnění.
- Nepřekračujte specifikace výrobce pro moment nebo instalaci.
- Budte si vědomi zpětného rázu pušky a jak může ovlivnit zarovnání optiky během použití.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte potřebné nástroje: Torx klíč, modrý Loctite a momentový klíč.

2. Instalace

- Zarovnejte EGW Browning XBolt WSSM Scope Bases s otvory pro montáž optiky na přijímači.
- Vložte šrouby s Torx hlavou skrze montáže do otvorů na přijímači.
- Šrouby utahujte postupně a rovnoměrně na doporučený moment 20 palcových liber.
- Před konečným utažením použijte kapku modrého Loctite na každý šroub pro zajištění montáží.

3. Použití

- Po instalaci připevněte své Picatinny nebo Weaver montáže na montáže optiky.
- Nastavte optiku pro správnou vzdálenost očí a zarovnání.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a zarovnání optiky během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli obalové materiály odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou montáže poškozené nebo již nejsou potřeba, zvažte recyklaci hliníkového materiálu tam, kde jsou k dispozici zařízení.

- Nezlikvidujte produkt v běžném domácím odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc týkající se bezpečnosti nebo instalace se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu vašeho produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svou střeleckou zkušenost s EGW Browning XBolt WSSM Heavy Duty Scope Bases!