

POWDER MEASURE BAFFLE - REDDING POWDER MEASURE BAFFLE

Redding powder measure baffel maintains a constant amount of powder above the metering chamber regardless of the level of powder in the reservoir



Attributes

- Name: REDDING POWDER MEASURE BAFFLE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749000379
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760030802

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Redding Powder Measure Baffle Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Redding Powder Measure Baffle Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Baffle del Medidor de Pólvora Redding](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Baffle de Mesure de Poudre Redding](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Baffo del Misuratore di Polvere Redding](#)
- [Norsk: Redding Powder Measure Baffle Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Baffla Do Miarki Proszku Redding](#)
- [Suomi: Redding Powder Measure Baffle Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Redding Pulvermätarbaffel Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Powder Measure Baffle](#)

Redding Powder Measure Baffle

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Redding Powder Measure Baffle entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, eine konstante Menge Pulver über der Dosierkammer zu halten, um genaue Messungen unabhängig vom Pulverstand im Reservoir sicherzustellen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Wartung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe, indem du die EU Safety Gate-Plattform überprüfst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Benutze den Baffle immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staubpartikeln zu vermeiden.
- Vermeide es, den Pulverbehälter zu überfüllen, um Verschüttungen und potenzielle Gefahren zu verhindern.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass der Baffle sicher am Pulvermaß angebracht ist, bevor du ihn benutzt.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit Pulver.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle das Pulvermaß auf eine stabile und ebene Fläche.
- Stelle sicher, dass der Pulverbehälter sauber und frei von Hindernissen ist.
- Befestige den Baffle sicher oben am Pulvermaß, sodass er fest sitzt.

2. Nutzung:

- Fülle den Pulverbehälter mit dem geeigneten Pulver für deinen vorgesehenen Gebrauch.
- Lasse den Baffle sich setzen und stabilisieren, bevor du Messungen vornimmst.
- Verwende das Messgerät, um die gewünschte Menge Pulver abzugeben, und achte darauf, dass der Baffle während des Betriebs an seinem Platz bleibt.
- Leere nach der Nutzung das verbleibende Pulver aus dem Behälter und reinige den Baffle und das Maß gründlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Redding Powder Measure Baffle, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Redding Powder Measure Baffle gewährleisten.

Redding Powder Measure Baffle Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Redding Powder Measure Baffle. This product is designed to maintain a constant amount of powder above the metering chamber, ensuring accurate measurements regardless of the powder level in the reservoir. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Do not use the product if it is damaged or malfunctioning.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the baffle in a wellventilated area to avoid inhaling dust particles.
- Avoid overfilling the powder reservoir to prevent spills and potential hazards.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- Ensure that the baffle is securely attached to the powder measure before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling powder.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the powder measure on a stable and level surface.
- Ensure that the powder reservoir is clean and free from any obstructions.
- Attach the baffle securely to the top of the powder measure, ensuring a snug fit.

2. Usage:

- Fill the powder reservoir with the appropriate powder for your intended use.
- Allow the baffle to settle and stabilize before taking measurements.
- Use the measuring device to dispense the desired amount of powder, ensuring that the baffle remains in place during operation.
- After use, empty any remaining powder from the reservoir and clean the baffle and measure thoroughly.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Redding Powder Measure Baffle, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Redding Powder Measure Baffle.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Baffle del Medidor de Pólvora Redding

Introducción

Gracias por elegir el Baffle del Medidor de Pólvora Redding. Este producto está diseñado para mantener una cantidad constante de pólvora por encima de la cámara de medición, asegurando mediciones precisas sin importar el nivel de pólvora en el depósito. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- No uses el producto si está dañado o no funciona correctamente.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el baffle en un área bien ventilada para evitar inhalar partículas de polvo.
- Evita sobrellenar el depósito de pólvora para prevenir derrames y posibles peligros.
- No intentes modificar o alterar el producto de ninguna manera.
- Asegúrate de que el baffle esté bien sujeto al medidor de pólvora antes de usarlo.
- Usa equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes al manipular pólvora.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Coloca el medidor de pólvora sobre una superficie estable y nivelada.
- Asegúrate de que el depósito de pólvora esté limpio y libre de obstrucciones.
- Sujeta el baffle de forma segura en la parte superior del medidor de pólvora, asegurando un ajuste ceñido.

2. Uso:

- Llena el depósito de pólvora con la pólvora adecuada para tu uso previsto.
- Permite que el baffle se asiente y estabilice antes de tomar mediciones.
- Usa el dispositivo de medición para dispensar la cantidad deseada de pólvora, asegurando que el baffle permanezca en su lugar durante la operación.
- Después de usar, vacía cualquier pólvora restante del depósito y limpia el baffle y el medidor a fondo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre el Baffle del Medidor de Pólvora Redding, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Baffle del Medidor de Pólvora Redding.

Guide de sécurité pour le Baffle de Mesure de Poudre Redding

Introduction

Merci d'avoir choisi le Baffle de Mesure de Poudre Redding. Ce produit est conçu pour maintenir une quantité constante de poudre audessus de la chambre de mesure, garantissant des mesures précises, peu importe le niveau de poudre dans le réservoir. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, lis attentivement et suis ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou défectueux.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours le baffle dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des particules de poussière.
- Évite de trop remplir le réservoir de poudre pour prévenir les déversements et les dangers potentiels.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
- Assuretoi que le baffle est solidement fixé à la mesure de poudre avant utilisation.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de la poudre.
- Garde la zone de travail propre et organisée pour prévenir les accidents.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Place la mesure de poudre sur une surface stable et de niveau.
- Assuretoi que le réservoir de poudre est propre et exempt d'obstructions.
- Fixe le baffle solidement sur le dessus de la mesure de poudre, en t'assurant qu'il est bien ajusté.

2. Utilisation :

- Remplis le réservoir de poudre avec la poudre appropriée pour ton utilisation prévue.
- Laisse le baffle se stabiliser avant de prendre des mesures.
- Utilise le dispositif de mesure pour distribuer la quantité désirée de poudre, en veillant à ce que le baffle reste en place pendant l'opération.
- Après utilisation, vide tout reste de poudre du réservoir et nettoie soigneusement le baffle et la mesure.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisage des options de recyclage si disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le Baffle de Mesure de Poudre Redding, réfère-toi aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Baffle de Mesure de Poudre Redding.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Baffo del Misuratore di Polvere Redding

Introduzione

Grazie per aver scelto il Baffo del Misuratore di Polvere Redding. Questo prodotto è progettato per mantenere una quantità costante di polvere sopra la camera di misurazione, garantendo misurazioni accurate indipendentemente dal livello di polvere nel serbatoio. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il baffo in un'area ben ventilata per evitare di inalare particelle di polvere.
- Evitare di riempire eccessivamente il serbatoio della polvere per prevenire fuoriuscite e potenziali pericoli.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Assicurarsi che il baffo sia fissato saldamente al misuratore di polvere prima dell'uso.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggia la polvere.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare il misuratore di polvere su una superficie stabile e livellata.
- Assicurarsi che il serbatoio della polvere sia pulito e privo di ostruzioni.
- Attaccare il baffo saldamente alla parte superiore del misuratore di polvere, assicurandosi che sia ben fissato.

2. Uso:

- Riempire il serbatoio della polvere con la polvere appropriata per l'uso previsto.
- Consentire al baffo di stabilizzarsi prima di effettuare le misurazioni.
- Utilizzare il dispositivo di misurazione per erogare la quantità desiderata di polvere, assicurandosi che il baffo rimanga in posizione durante l'operazione.
- Dopo l'uso, svuotare eventuali polveri residue dal serbatoio e pulire accuratamente il baffo e il misuratore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al Baffo del Misuratore di Polvere Redding, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il pacchetto del prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Baffo del Misuratore di Polvere Redding.

Redding Powder Measure Baffle

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Powder Measure Baffle. Dette produktet er designet for å opprettholde en konstant mengde pulver over målekammeret, noe som sikrer nøyaktige målinger uavhengig av pulvernivået i reservoaret. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produktoppfordringer ved å sjekke EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid baffelen i et godt ventilert område for å unngå innånding av støvpartikler.
- Unngå å overfylle pulverreservoaret for å forhindre søl og potensielle farer.
- Ikke forsøk å modifisere eller endre produktet på noen måte.
- Sørg for at baffelen er sikkert festet til kruttmåleren før bruk.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer pulver.
- Hold arbeidsområdet rent og organisert for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Plasser kruttmåleren på en stabil og nivå overflate.
- Sørg for at pulverreservoaret er rent og fritt for hindringer.
- Fest baffelen sikkert til toppen av kruttmåleren, og sørg for en tett passform.

2. Bruk:

- Fyll pulverreservoaret med det aktuelle pulveret for din tiltenkte bruk.
- La baffelen sette seg og stabilisere seg før du tar målinger.
- Bruk måleinstrumentet til å dispensere ønsket mengde pulver, og sørg for at baffelen forblir på plass under operasjonen.
- Etter bruk, tøm eventuelt gjenværende pulver fra reservoaret og rengjør baffelen og måleren grundig.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående Redding Powder Measure Baffle, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Redding Powder Measure Baffle.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Baffla Do Miarki Proszku Redding

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Baffla Do Miarki Proszku Redding. Produkt ten został zaprojektowany w celu utrzymania stałej ilości proszku nad komorą pomiarową, co zapewnia dokładne pomiary niezależnie od poziomu proszku w zbiorniku. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj baffla w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania cząsteczek kurzu.
- Unikaj przepełnienia zbiornika proszku, aby zapobiec rozlaniu i potencjalnym zagrożeniom.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać produktu w żaden sposób.
- Upewnij się, że baffel jest pewnie przymocowany do miarki proszku przed użyciem.
- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi proszku.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść miarkę proszku na stabilnej i równej powierzchni.
- Upewnij się, że zbiornik proszku jest czysty i wolny od przeszkód.
- Mocno przymocuj baffla do górnej części miarki proszku, zapewniając ciasne dopasowanie.

2. Użytkowanie:

- Napełnij zbiornik proszku odpowiednim proszkiem do zamierzonego użytku.
- Pozwól bafflowi ustabilizować się przed dokonaniem pomiarów.
- Użyj urządzenia pomiarowego, aby dozować odpowiednią ilość proszku, upewniając się, że baffel pozostaje na miejscu podczas operacji.
- Po użyciu opróżnij pozostały proszek ze zbiornika i dokładnie wyczyść baffla oraz miarkę.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z Bafflem Do Miarki Proszku Redding, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Bafflem Do Miarki Proszku Redding.

Redding Powder Measure Baffle

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Powder Measure Baffle tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu ylläpitämään jatkuvaa jauhemäärää mittauskammion yläpuolella, mikä varmistaa tarkan mittauksen riippumatta säiliön jauhetasosta. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Noudata aina valmistajan käyttö ja huoltoohjeita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä baffelia aina hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi pölyhiukkasten hengittämistä.
- Vältä jauhesäiliön ylitäyttämistä estääksesi roiskeet ja mahdolliset vaarat.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta millään tavalla.
- Varmista, että baffle on kiinnitetty turvallisesti jauhemittariin ennen käyttöä.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä jauheen käsittelyn aikana.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta jauhemittari vakaalle ja tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että jauhesäiliö on puhdas ja esteetön.
- Kiinnitä baffeli tiukasti jauhemittarin yläosaan varmistaen tiukka istuvuus.

2. Käyttö:

- Täytä jauhesäiliö sopivalla jauheella aiottua käyttöä varten.
- Anna baffelin asettua ja vakautua ennen mittaamista.
- Käytä mittauslaitetta annostellaksesi halutun määrän jauhetta varmistaen, että baffeli pysyy paikallaan käytön aikana.
- Käytön jälkeen tyhjennä kaikki jäljellä oleva jauhe säiliöstä ja puhdista baffle ja mittari huolellisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisääpua Redding Powder Measure Baffle tuotteen osalta, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Redding Powder Measure Baffle tuotteesi kanssa.

Redding Pulvermätarbaffel

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har valt Redding Pulvermätarbaffel. Denna produkt är utformad för att upprätthålla en konstant mängd pulver ovanför mätkammaren, vilket säkerställer exakta mätningar oavsett pulvernivån i reservoaren. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid baffeln i ett välventilerat område för att undvika inandning av dammpartiklar.
- Undvik att överfylla pulverreservoaren för att förhindra spill och potentiella faror.
- Försök inte att modifiera eller ändra produkten på något sätt.
- Se till att baffeln är ordentligt fäst vid pulvermätaren innan användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar pulver.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera pulvermätaren på en stabil och plan yta.
- Se till att pulverreservoaren är ren och fri från hinder.
- Fäst baffeln ordentligt på toppen av pulvermätaren, och se till att den sitter tätt.

2. Användning:

- Fyll pulverreservoaren med det lämpliga pulvret för din avsedda användning.
- Låt baffeln sätta sig och stabilisera sig innan du tar mätningar.
- Använd mätanordningen för att dosera den önskade mängden pulver, och se till att baffeln förblir på plats under operationen.
- Efter användning, töm eventuell kvarvarande pulver från reservoaren och rengör baffeln och mätaren noggrant.

Avfallsanvisningar

- Bli av med produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Redding Pulvermätarbaffel, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Redding Pulvermätarbaffel.

Bezpečnostní pokyny pro Redding Powder Measure Baffle

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Powder Measure Baffle. Tento produkt je navržen tak, aby udržoval konstantní množství prášku nad měřicí komorou, což zajišťuje přesné měření bez ohledu na úroveň prášku v zásobníku. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití a údržbu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o stažení produktů kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte baffle v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachových částic.
- Vyhněte se přeplnění zásobníku prášku, abyste předešli rozlití a potenciálním nebezpečím.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli upravit nebo měnit.
- Ujistěte se, že je baffle bezpečně připevněn k odměrce před použitím.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci s práškem.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte odměrku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je zásobník prášku čistý a bez překážek.
- Pevně připevněte baffle k vrchu odměrky, aby byl zajištěn těsný fit.

2. Použití:

- Naplňte zásobník prášku vhodným práškem pro vaše zamýšlené použití.
- Nechte baffle usadit a stabilizovat se před měřením.
- Použijte měřicí zařízení k dávkování požadovaného množství prášku, ujistěte se, že baffle zůstává na svém místě během operace.
- Po použití vyprázdněte zbývající prášek ze zásobníku a důkladně vyčistěte baffle a odměrku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně Redding Powder Measure Baffle se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším Redding Powder Measure Baffle.