

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749009381
- Mfr. No.: 100502100
- Size: 1 oz
- Delivery weight: 0.24kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 160mm
- UPC: 098489015394

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press 1oz Lead Shot Charge Bar Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Italiano: Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für den MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MEC Lead Charge Bar Progressive Press! Dieses Produkt ermöglicht es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit dem Produkt arbeitest.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Charge Bars fest und sicher installiert sind, bevor du mit der Verwendung beginnst.
- Verwende nur die empfohlenen Materialien und Komponenten, die mit dem MEC Lead Charge Bar kompatibel sind.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen, insbesondere mit Blei und anderen Materialien, die potenziell gefährlich sein können.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Entferne den vorhandenen Charge Bar und setze den MEC Lead Charge Bar ein, indem du die Anweisungen in der Bedienungsanleitung befolgst.
- Überprüfe, ob der Charge Bar sicher befestigt ist und keine Spielräume hat.

2. Verwendung:

- Stelle die gewünschte Ladung ein, indem du die entsprechenden Einstellungen am Charge Bar vornimmst.
- Lade die Schrotladung gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Achte darauf, die Presse während des Betriebs nicht zu überlasten.
- Reinige den Charge Bar regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile des Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten.

- Achte darauf, dass Materialien, die potenziell gefährlich sind (wie Blei), ordnungsgemäß und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts kannst du dich an die zuständige EUKontaktstelle wenden. Achte darauf, dass du alle erforderlichen Informationen bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des MEC Lead Charge Bar Progressive Press zu gewährleisten.

MEC Lead Charge Bar Progressive Press 1oz Lead Shot Charge Bar Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press 1oz Lead Shot Charge Bar. This product is designed to help you customize your shot charge for reloading, ensuring you can create the loads you desire. It is important to follow safety guidelines to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the MEC Lead Charge Bar.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when handling lead shot or reloading components.
- Keep the work area clean and free of clutter to prevent accidents.
- Store the charge bar and all reloading components in a cool, dry place, away from children and pets.
- Regularly inspect the charge bar for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of reloading equipment and materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the charge bar if it is damaged or malfunctioning.
- Do not exceed the recommended charge weight as specified in your reloading data.
- Use only compatible components with the MEC Lead Charge Bar to avoid malfunctions.
- Ensure that the reloading press is securely mounted and stable before use.
- Be cautious of lead exposure; wash hands thoroughly after handling lead shot and avoid eating or drinking in the work area.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using this product, discontinue use immediately and seek medical advice.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your reloading press is turned off and unplugged before beginning installation.
2. **Remove Existing Charge Bar:** If applicable, carefully remove the existing charge bar from your reloading press.
3. **Install MEC Lead Charge Bar:**
 - Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points on your reloading press.
 - Securely fasten the charge bar in place according to the manufacturer's instructions.
4. **Check Alignment:** Ensure that the charge bar is properly aligned and functioning smoothly before proceeding.

Usage

- **Adjusting Shot Charge:**
 - Use the adjustment mechanism on the charge bar to set the desired shot weight.
 - Refer to your reloading data for appropriate charge weights.
- **Loading:**
 - Load the charge bar with lead shot according to the manufacturer's instructions.
 - Ensure that the shot is evenly distributed within the charge bar.
- **Final Check:** Before beginning the reloading process, doublecheck that all components are secure and functioning correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lead shot and reloading materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of lead shot in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.
- Clean the work area thoroughly after use to prevent lead contamination.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the MEC Lead Charge Bar, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official MEC website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the MEC Lead Charge Bar Progressive Press 1oz Lead Shot Charge Bar. Always prioritize safety and adhere to local regulations regarding reloading practices. Thank you for your commitment to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introducción

Bienvenido al manual de seguridad del MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar tu carga de disparo de manera segura y efectiva. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el MEC LEAD CHARGE BAR.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga de Plomo y Acero:** Asegúrate de usar el tipo de carga adecuado para tu prensa de recarga. Las barras de disparo de acero están disponibles solo por pedido especial.
- **Uso de Protección Personal:** Siempre usa gafas de seguridad y guantes al manipular cargas de plomo o acero.
- **Ventilación:** Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores o polvo.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el MEC LEAD CHARGE BAR en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor y humedad.
- **Evita el Contacto Directo:** No toques las partes móviles del producto mientras está en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la barra de carga original de tu prensa de recarga.
- Alinea el MEC LEAD CHARGE BAR con el mecanismo de la prensa.
- Asegúrate de que esté bien fijado y ajustado antes de usarlo.

2. Uso:

- Ajusta la carga deseada en la barra de carga.
- Realiza pruebas con cargas menores antes de usar cargas completas.
- Observa la operación de la prensa y asegúrate de que funcione sin problemas.
- Si experimentas alguna dificultad, detén el uso y revisa la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de cualquier carga o material que no necesites de acuerdo con las regulaciones locales de desecho.
- No arrojes cargas de plomo o acero en la basura normal. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de estos materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si encuentras un producto defectuoso, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas directrices para asegurar un uso seguro y efectivo del MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Merci d'avoir choisi la MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout risque potentiel et garantir ta sécurité ainsi que celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la barre de charge.
- Vérifie régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas la barre de charge à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel ou un expert en rechargement.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours la barre de charge dans un environnement bien ventilé.
- Porte des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de la manipulation de la barre de charge.
- Ne surcharge pas la barre de charge au-delà de sa capacité spécifiée de 1 oz.
- Ne modifie pas la barre de charge ou n'utilise pas de pièces non approuvées.
- Évite d'utiliser la barre de charge si elle présente des signes de dommages physiques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Assure-toi que la presse de rechargement est éteinte et déconnectée avant d'installer la barre de charge.
- Retire la barre de charge existante en dévissant les fixations.
- Aligne la nouvelle barre de charge avec les points de fixation de la presse.
- Visse fermement la barre de charge en place, sans trop serrer pour éviter d'endommager le matériel.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Vérifie que la barre de charge est correctement installée avant de commencer.
- Remplis la barre de charge avec le plomb ou l'acier approprié selon tes besoins.
- Ajuste la charge de tir en fonction des spécifications de ton rechargement.
- Effectue un test de fonctionnement à vide avant de commencer le rechargement effectif.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la barre de charge dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux en métal.
- Si la barre de charge est endommagée, contacte un centre de recyclage approprié pour te débarrasser des pièces de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des conseils. Assure-toi de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de la MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Merci de prendre le temps de lire ce guide et de respecter les consignes de sécurité.

Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del prodotto per la MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza generali dell'Unione Europea (EU GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante il caricamento e la manipolazione del prodotto.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia stabile e ben ancorata prima di iniziare l'operazione.
- Non superare mai il carico massimo raccomandato di 1 oz.
- Evita di toccare parti in movimento della pressa mentre è in funzione.
- Non utilizzare la barra di carica se presenta segni di usura o danneggiamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Spegni la pressa di ricarica e scollegala dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la MEC Lead Charge Bar nella posizione corretta e assicurati che sia ben fissata.
- Ricollega la pressa e riaccendila.

2. Uso della Barra di Carica:

- Regola il carico di pallini secondo le tue preferenze.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento dei pallini.
- Monitora la pressa durante il funzionamento per garantire che non ci siano anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile della MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Segui attentamente queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkin hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan ammustesi lataamista ja varmistamaan, että voit luoda haluamasi lataukset turvallisesti. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisten toimesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaruosteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Pidä kaikki työkalut ja tarvikkeet järjestyksessä, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa käytön aikana.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä latauspalkki tiukasti uudelleenlatauspainettasi.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat kunnolla kiinni.

2. Käyttö:

- Täytä latauspalkki haluamallasi lyijy tai teräksellä.
- Säädä latauspalkin asetuksia tarpeidesi mukaan.
- Käynnistä laite ja seuraa käyttöohjeita tarkasti.

3. Vinkkejä:

- Harjoittele lataamista tyhjillä kuorilla ennen oikeiden ammusten käyttöä.
- Pidä huolta, että käytät oikeita komponentteja ja materiaaleja.

Hävittämisohjeet

- Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden keräyspisteisiin.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi tai huolenaiheesi käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Yhteenveto

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS on erinomainen työkalu latausprosessisi helpottamiseksi. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa säännöllisesti mahdolliset tuoteilmoitukset tai varoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna produkt är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte skadade komponenter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med laddningar.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar använda pressen.
- Se till att inga föremål blockerar pressens rörelse under användning.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller om du har frågor om säkerheten.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risken för olyckor.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående ammunition och laddning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Ta bort den medföljande laddningsstången från din omladdningspress.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i den avsedda platsen.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt och är säker.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (1 oz).
- Fyll på med bly eller stålshot, beroende på din preferens.
- Starta pressen enligt tillverkarens anvisningar och övervaka processen noggrant.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstången regelbundet för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Inspektera laddningsstången för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallshanteringsanvisningar

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av produkter och material.
- Återvinn delar av produkten där det är möjligt.
- Kassera skadade eller oanvändbara delar på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl bezpečné a efektivní možnosti přebíjení olověných náplní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte veškeré pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a správně sestaven před použitím.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před zahájením práce s dávkovací tyčí se ujistěte, že je lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Nikdy nezapínejte lis, pokud je dávkovací tyč nesprávně namontována.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s olověnými náplněmi a střelným prachem.
- Při práci v uzavřených prostorech zajistěte dobré větrání.
- Pokud dojde k úniku střelného prachu nebo olova, okamžitě vyčistěte místo a dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení s těmito materiály.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace dávkovací tyče:

- Ujistěte se, že je lis odpojen od elektrické sítě.
- Opatrně odstraňte stávající dávkovací tyč.
- Nainstalujte novou dávkovací tyč podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč pevně na svém místě.

2. Použití dávkovací tyče:

- Nastavte požadovanou dávku olověné náplně.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno a funkční.
- Po použití důkladně vyčistěte dávkovací tyč a lis.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Olověné materiály a střelný prach likvidujte v souladu s ekologickými normami.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a datum zakoupení pro rychlejší pomoc.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.