

LEAD THERMOMETER - RCBS LEAD THERMOMETER

With a 1000°F range and +/- 1% accuracy, RCBS lead thermometer lets you pour lead at the optimum temperature. Large numbers are printed on a 1-1/2", glass-covered face. Six inch probe works with RCBS® Pro-Melt furnace or pot. An adjustable 6" handle helps to prevent burning your fingers.



Attributes

- Name: RCBS LEAD THERMOMETER
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749014232
- Mfr. No.: 81175
- Delivery weight: 0.077kg
- UPC: 076683811752

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RCBS Bleithermometer Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RCBS Lead Thermometer Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Termómetro para Plomo RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Thermomètre à Plomb RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Termometro per Piombo RCBS](#)
- [Norsk: RCBS Blytermometer Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Termometru do Ołowiu RCBS](#)
- [Suomi: RCBS Lyijythermometri Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RCBS Blytermometer Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti použití teploměru na olovo RCBS](#)

RCBS Bleithermometer Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das RCBS Bleithermometer entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Thermometers zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um die Sicherheitsvorkehrungen und Betriebsrichtlinien zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Thermometer in einem gut belüfteten Bereich verwendet wird, um die Ansammlung schädlicher Dämpfe zu verhindern.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie hitzebeständige Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit geschmolzenem Blei.
- Halte das Thermometer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Thermometer nicht für andere Zwecke als das Messen der Temperatur von geschmolzenem Blei.
- Überprüfe das Thermometer regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung vor jeder Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide direkten Kontakt mit der Sonde, wenn du hohe Temperaturen misst, um Verbrennungen zu verhindern.
- Tauche das Thermometer nach der Verwendung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da dies Schäden verursachen kann.
- Lasse das Thermometer vollständig abkühlen, bevor du es lagerst.
- Bei Bruch oder Fehlfunktion des Thermometers sofort die Nutzung einstellen und das Problem dem Hersteller melden.
- Sei vorsichtig mit den hohen Temperaturen beim Schmelzen von Blei; Sorge dafür, dass das Thermometer während der Verwendung stabil und sicher ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Thermometer sauber und frei von Ablagerungen ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe, ob die Sonde sicher am Thermometerkörper befestigt ist.

2. Verwendung des Thermometers:

- Setze die 6ZollSonde in das geschmolzene Blei ein und stelle sicher, dass sie vollständig eingetaucht ist, aber nicht den Boden des Topfes oder Ofens berührt.
- Warte einige Sekunden, bis das Thermometer stabil ist und die Temperaturanzeige anzeigt.
- Überwache die Temperatur genau und passe die Wärmequelle nach Bedarf an, um die optimale Gießtemperatur aufrechtzuerhalten.

3. Nach der Verwendung:

- Entferne die Sonde nach der Verwendung vorsichtig aus dem geschmolzenen Blei.
- Lasse das Thermometer vollständig abkühlen, bevor du es anfässt.
- Reinige das Thermometer gemäß den Anweisungen des Herstellers und vermeide abrasive

Materialien, die das Glas zerkratzen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Thermometer gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Entsorge das Thermometer nicht im regulären Hausmüll. Kontaktiere stattdessen deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des RCBS Bleithermometers konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle RCBSWebsite.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem RCBS Bleithermometer gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere diese Anleitung, wann immer es nötig ist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

RCBS Lead Thermometer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Lead Thermometer. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your thermometer. Please read this document carefully before use to understand the safety precautions and operational guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure that the thermometer is used in a wellventilated area to prevent the accumulation of harmful fumes.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as heatresistant gloves and safety goggles, when handling molten lead.
- Keep the thermometer out of reach of children and pets to prevent accidents.
- Do not use the thermometer for any purpose other than measuring the temperature of molten lead.
- Regularly inspect the thermometer for any signs of damage or wear before each use.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid direct contact with the probe when measuring high temperatures to prevent burns.
- Do not immerse the thermometer in water or any liquid after use, as this may cause damage.
- Always allow the thermometer to cool down completely before storing it.
- If the thermometer breaks or malfunctions, cease use immediately and report the issue to the manufacturer.
- Be cautious of the high temperatures involved in lead melting; ensure that the thermometer is stable and secure during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the thermometer is clean and free from any debris before use.
- Check that the probe is securely attached to the thermometer body.

2. Using the Thermometer:

- Insert the 6inch probe into the molten lead, ensuring that it is fully submerged but not touching the bottom of the pot or furnace.
- Wait for a few seconds until the thermometer stabilizes and displays the temperature reading.
- Monitor the temperature closely and adjust the heat source as necessary to maintain the optimum pouring temperature.

3. PostUse Care:

- After use, carefully remove the probe from the molten lead.
- Allow the thermometer to cool down completely before handling.
- Clean the thermometer according to the manufacturer's instructions, avoiding any abrasive materials that may scratch the glass face.

Disposal Instructions

- Dispose of the thermometer in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.

- Do not dispose of the thermometer in regular household waste. Instead, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RCBS Lead Thermometer, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official RCBS website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the RCBS Lead Thermometer. Always prioritize safety and consult this guide whenever necessary. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Termómetro para Plomo RCBS

Introducción

Gracias por elegir el Termómetro para Plomo RCBS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu termómetro. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo para entender las precauciones de seguridad y las pautas operativas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el termómetro se use en un área bien ventilada para prevenir la acumulación de vapores dañinos.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como guantes resistentes al calor y gafas de seguridad, al manejar plomo fundido.
- Mantén el termómetro fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir accidentes.
- No utilices el termómetro para ningún propósito que no sea medir la temperatura del plomo fundido.
- Inspecciona regularmente el termómetro en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto directo con la sonda al medir altas temperaturas para prevenir quemaduras.
- No sumerjas el termómetro en agua ni en ningún líquido después de usarlo, ya que esto puede causar daños.
- Siempre permite que el termómetro se enfríe completamente antes de guardarlo.
- Si el termómetro se rompe o presenta fallas, cesa su uso de inmediato y reporta el problema al fabricante.
- Ten cuidado con las altas temperaturas involucradas en la fusión del plomo; asegúrate de que el termómetro esté estable y seguro durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el termómetro esté limpio y libre de cualquier residuo antes de usarlo.
- Verifica que la sonda esté firmemente unida al cuerpo del termómetro.

2. Usando el Termómetro:

- Inserta la sonda de 6 pulgadas en el plomo fundido, asegurándote de que esté completamente sumergida pero sin tocar el fondo de la olla o el horno.
- Espera unos segundos hasta que el termómetro se estabilice y muestre la lectura de temperatura.
- Monitorea de cerca la temperatura y ajusta la fuente de calor según sea necesario para mantener la temperatura óptima de vertido.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de usarlo, retira cuidadosamente la sonda del plomo fundido.
- Permite que el termómetro se enfríe completamente antes de manipularlo.
- Limpia el termómetro de acuerdo con las instrucciones del fabricante, evitando materiales abrasivos que puedan rayar la cara de vidrio.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el termómetro de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales peligrosos.
- No deseches el termómetro en la basura doméstica regular. En su lugar, contacta a tu instalación local de gestión de residuos para conocer los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el Termómetro para Plomo RCBS, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web oficial de RCBS.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar el Termómetro para Plomo RCBS. Siempre prioriza la seguridad y consulta esta guía cuando sea necesario. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Thermomètre à Plomb RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi le thermomètre à plomb RCBS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton thermomètre. Merci de lire ce document attentivement avant utilisation pour comprendre les précautions de sécurité et les consignes opérationnelles.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le thermomètre est utilisé dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de fumées nocives.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié, comme des gants résistants à la chaleur et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de plomb fondu.
- Garde le thermomètre hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour prévenir les accidents.
- Ne pas utiliser le thermomètre à d'autres fins que la mesure de la température du plomb fondu.
- Inspecte régulièrement le thermomètre pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite tout contact direct avec la sonde lors de la mesure de températures élevées pour prévenir les brûlures.
- Ne pas plonger le thermomètre dans l'eau ou tout liquide après utilisation, car cela pourrait provoquer des dommages.
- Laisse toujours le thermomètre refroidir complètement avant de le ranger.
- Si le thermomètre se casse ou fonctionne mal, cesse immédiatement son utilisation et signale le problème au fabricant.
- Sois prudent avec les températures élevées impliquées dans la fusion du plomb ; assure-toi que le thermomètre est stable et sécurisé pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le thermomètre est propre et exempt de débris avant utilisation.
- Vérifie que la sonde est correctement fixée au corps du thermomètre.

2. Utilisation du Thermomètre :

- Insère la sonde de 6 pouces dans le plomb fondu, en veillant à ce qu'elle soit complètement immergée sans toucher le fond du pot ou du four.
- Attends quelques secondes jusqu'à ce que le thermomètre se stabilise et affiche la température.
- Surveille de près la température et ajuste la source de chaleur si nécessaire pour maintenir la température optimale de versement.

3. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, retire soigneusement la sonde du plomb fondu.
- Laisse le thermomètre refroidir complètement avant de le manipuler.
- Nettoie le thermomètre selon les instructions du fabricant, en évitant les matériaux abrasifs qui pourraient rayer le verre.

Instructions d'Élimination

- Dispose du thermomètre conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux dangereux.
- Ne pas jeter le thermomètre avec les déchets ménagers ordinaires. Contacte plutôt ton centre de gestion des déchets local pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le thermomètre à plomb RCBS, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit ou de visiter le site web officiel de RCBS.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du thermomètre à plomb RCBS. Priorise toujours la sécurité et consulte ce guide chaque fois que nécessaire. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Termometro per Piombo RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Termometro per Piombo RCBS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del termometro. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per comprendere le precauzioni di sicurezza e le linee guida operative.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il termometro venga utilizzato in un'area ben ventilata per prevenire l'accumulo di fumi nocivi.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale appropriati, come guanti resistenti al calore e occhiali protettivi, quando si maneggia piombo fuso.
- Tenere il termometro fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il termometro per scopi diversi dalla misurazione della temperatura del piombo fuso.
- Ispezionare regolarmente il termometro per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evitare il contatto diretto con la sonda quando si misurano temperature elevate per prevenire ustioni.
- Non immergere il termometro in acqua o in alcun liquido dopo l'uso, poiché ciò potrebbe causare danni.
- Consentire sempre al termometro di raffreddarsi completamente prima di riporlo.
- Se il termometro si rompe o malfunziona, interrompere immediatamente l'uso e segnalare il problema al produttore.
- Prestare attenzione alle alte temperature coinvolte nella fusione del piombo; assicurarsi che il termometro sia stabile e sicuro durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il termometro sia pulito e privo di detriti prima dell'uso.
- Controllare che la sonda sia saldamente attaccata al corpo del termometro.

2. Utilizzo del Termometro:

- Inserire la sonda da 6 pollici nel piombo fuso, assicurandosi che sia completamente immersa ma non tocchi il fondo del recipiente o del forno.
- Attendere alcuni secondi fino a quando il termometro si stabilizza e visualizza la lettura della temperatura.
- Monitorare attentamente la temperatura e regolare la fonte di calore secondo necessità per mantenere la temperatura di versamento ottimale.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, rimuovere con attenzione la sonda dal piombo fuso.
- Consentire al termometro di raffreddarsi completamente prima di maneggiarlo.
- Pulire il termometro secondo le istruzioni del produttore, evitando materiali abrasivi che potrebbero graffiare il vetro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il termometro in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non smaltire il termometro nei rifiuti domestici normali. Invece, contattare il proprio impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Termometro per Piombo RCBS, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web ufficiale RCBS.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del Termometro per Piombo RCBS. Dare sempre priorità alla sicurezza e consultare questa guida ogni volta che necessario. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

RCBS Blytermometer Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RCBS blytermometer. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av termometeret ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før bruk for å forstå sikkerhetstiltakene og driftsretningslinjene.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at termometeret brukes i et godt ventilert område for å forhindre opphopning av skadelige damper.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr, som varmebestandige hansker og vernebriller, når du håndterer smeltet bly.
- Hold termometeret utilgjengelig for barn og kjæledyr for å forhindre ulykker.
- Bruk ikke termometeret til annet enn å måle temperaturen på smeltet bly.
- Inspiser regelmessig termometeret for tegn på skader eller slitasje før hver bruk.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Unngå direkte kontakt med proben når du måler høye temperaturer for å unngå forbrenninger.
- Ikke dypp termometeret i vann eller annen væske etter bruk, da dette kan forårsake skade.
- La alltid termometeret avkjøle seg helt før oppbevaring.
- Hvis termometeret knuser eller fungerer feil, slutt å bruke det umiddelbart og rapporter problemet til produsenten.
- Vær forsiktig med de høye temperaturene som er involvert i blysmelting; sørg for at termometeret er stabilt og sikkert under bruk.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at termometeret er rent og fritt for rusk før bruk.
- Sjekk at proben er sikkert festet til termometerkroppen.

2. Bruk av Termometeret:

- Sett den 6tommers proben inn i det smeltede blyet, og sørg for at den er helt nedsenket, men ikke berører bunnen av gryten eller ovnen.
- Vent i noen sekunder til termometeret stabiliserer seg og viser temperaturavlesningen.
- Overvåk temperaturen nøye og juster varmekilden etter behov for å opprettholde optimal hellingstemperatur.

3. Etter Bruk:

- Etter bruk, fjern forsiktig proben fra det smeltede blyet.
- La termometeret avkjøle seg helt før håndtering.
- Rengjør termometeret i henhold til produsentens instruksjoner, og unngå abrasive materialer som kan ripe glassoverflaten.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser termometeret i samsvar med lokale forskrifter om elektronisk avfall og farlige materialer.
- Ikke kast termometeret i vanlig husholdningsavfall. Kontakt i stedet ditt lokale avfallshåndteringsanlegg

for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående RCBS blytermometer, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakningen eller besøk den offisielle RCBSnettsiden.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker RCBS blytermometer. Prioriter alltid sikkerhet og konsulter denne guiden når det er nødvendig. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa Termometru do Ołowiu RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór termometru do ołowiu RCBS. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego termometru. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem, aby zrozumieć środki ostrożności i zasady operacyjne.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że termometr jest używany w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zapobiec gromadzeniu się szkodliwych oparów.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak rękawice odporne na ciepło i gogle ochronne, podczas obsługi stopionego ołowiu.
- Trzymaj termometr z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj termometru do żadnych innych celów poza pomiarem temperatury stopionego ołowiu.
- Regularnie sprawdzaj termometr pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj bezpośredniego kontaktu z sondą podczas pomiaru wysokich temperatur, aby zapobiec poparzeniom.
- Nie zanurzaj termometru w wodzie ani w żadnej cieczy po użyciu, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- Zawsze pozwól termometrowi całkowicie ostygnąć przed przechowywaniem.
- Jeśli termometr pęknie lub przestanie działać, natychmiast zaprzestań używania i zgłoś problem producentowi.
- Bądź ostrożny w związku z wysokimi temperaturami związanymi z topnieniem ołowiu; upewnij się, że termometr jest stabilny i zabezpieczony podczas użycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że termometr jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Sprawdź, czy sonda jest mocno przymocowana do korpusu termometru.

2. Używanie Termometru:

- Włóż 6calową sondę do stopionego ołowiu, upewniając się, że jest całkowicie zanurzona, ale nie dotyka dna garnka ani pieca.
- Poczekaj kilka sekund, aż termometr ustabilizuje się i wyświetli odczyt temperatury.
- Ściśle monitoruj temperaturę i dostosowuj źródło ciepła w razie potrzeby, aby utrzymać optymalną temperaturę wlewu.

3. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po użyciu ostrożnie wyjmij sondę z stopionego ołowiu.
- Pozwól termometrowi całkowicie ostygnąć przed obsługą.
- Oczyszcz termometr zgodnie z instrukcjami producenta, unikając materiałów ściernych, które mogą zarysować szklaną tarczę.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj termometr zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj termometru do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnym zakładem zajmującym się gospodarką odpadami, aby uzyskać właściwe metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z termometrem do ołowiu RCBS, proszę zapoznać się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzić oficjalną stronę internetową RCBS.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z termometru do ołowiu RCBS. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z tą instrukcją, gdy zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

RCBS Lyijythermometri Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBSlyijythermometrin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi termometrin turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi turvatoimenpiteet ja käyttöohjeet.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että termometriä käytetään hyvin ilmastoidussa tilassa haitallisten höyryjen kertymisen estämiseksi.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten lämpöä kestäviä hanskoja ja suojalaseja, käsitellessäsi sulatettua lyijyä.
- Pidä termometri lasten ja lemmikkien ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä termometriä muuhun tarkoitukseen kuin sulatetun lyijyn lämpötilan mittaamiseen.
- Tarkista säännöllisesti termometri mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Vältä suoraa kosketusta anturiin korkeita lämpötiloja mitattaessa palovammojen estämiseksi.
- Älä upota termometriä veteen tai muihin nesteisiin käytön jälkeen, sillä tämä voi aiheuttaa vahinkoa.
- Anna termometrin jäähtyä kokonaan ennen säilytystä.
- Jos termometri rikkoutuu tai toimii virheellisesti, lopeta käyttö välittömästi ja ilmoita ongelmasta valmistajalle.
- Ole varovainen lyijyn sulatuksessa käytettävien korkeiden lämpötilojen kanssa; varmista, että termometri on vakaa ja turvallinen käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että termometri on puhdas ja vapaa roskista ennen käyttöä.
- Tarkista, että anturi on tiukasti kiinnitetty termometrin runkoon.

2. Termometrin Käyttö:

- Aseta 6 tuuman anturi sulatettuun lyijyyn, varmistaen, että se on kokonaan upotettu mutta ei kosketa kattilan tai uunin pohjaa.
- Odota muutama sekunti, kunnes termometri vakautuu ja näyttää lämpötilalukeman.
- Seuraa lämpötilaa tarkasti ja säädä lämmönlähdettä tarpeen mukaan optimaalisen valulämpötilan ylläpitämiseksi.

3. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Käytön jälkeen poista anturi varovasti sulatetusta lyijystä.
- Anna termometrin jäähtyä täysin ennen käsittelyä.
- Puhdista termometri valmistajan ohjeiden mukaan, välttämällä hankaavia materiaaleja, jotka voivat naarmuttaa lasipintaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä termometri paikallisten säädösten mukaisesti, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja vaarallisia materiaaleja.

- Älä hävitä termometriä tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota sen sijaan yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietojen Yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita RCBSlyijythermometrin suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana tai vieraile virallisella RCBSverkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessä RCBSlyijythermometriä. Aina turvallisuus etusijalle ja konsultoi tätä opasta tarvittaessa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvatoimiin.

RCBS Blytermometer Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RCBS blytermometer. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din termometer. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att förstå säkerhetsåtgärder och driftsriktlinjer.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att termometern används i ett välventilerat område för att förhindra ansamling av skadliga ångor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom värmebeständiga handskar och skyddsglasögon, när du hanterar smält bly.
- Håll termometern utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Använd inte termometern för något annat syfte än att mäta temperaturen på smält bly.
- Inspektera regelbundet termometern för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.

Specifika Säkerhetsåtgärder vid Användning

- Undvik direkt kontakt med proben när du mäter höga temperaturer för att förhindra brännskador.
- Täck inte termometern med vatten eller någon vätska efter användning, eftersom detta kan orsaka skador.
- Låt alltid termometern svalna helt innan du förvarar den.
- Om termometern går sönder eller fungerar fel, sluta använda den omedelbart och rapportera problemet till tillverkaren.
- Var försiktig med de höga temperaturerna som är involverade i blysmältning; se till att termometern är stabil och säker under användning.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att termometern är ren och fri från skräp före användning.
- Kontrollera att proben är ordentligt fäst vid termometers kropp.

2. Användning av Termometern:

- Sätt in den 6tum långa proben i det smälta blyet, se till att den är helt nedsänkt men inte rör botten av grytan eller ugnen.
- Vänta i några sekunder tills termometern stabiliseras och visar temperaturavläsningen.
- Övervaka temperaturen noggrant och justera värmekällan vid behov för att upprätthålla optimal hålltemperatur.

3. Efter Användning:

- Efter användning, ta försiktigt bort proben från det smälta blyet.
- Låt termometern svalna helt innan du hanterar den.
- Rengör termometern enligt tillverkarens instruktioner, undvik eventuella slipande material som kan repa glasytan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera termometern i enlighet med lokala bestämmelser angående elektroniskt avfall och farliga material.

- Släng inte termometern i vanligt hushållsavfall. Kontakta istället din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående RCBS blytermometer, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning eller besök den officiella RCBSwebbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder RCBS blytermometer. Prioritera alltid säkerhet och konsultera denna guide vid behov. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Pokyny k bezpečnosti použití teploměru na olovo RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali teploměr na olovo RCBS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho teploměru. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a provozním pokynům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl teploměr používán v dobře větrané oblasti, aby se zabránilo hromadění škodlivých výparů.
- Vždy používejte odpovídající osobní ochranné prostředky, jako jsou tepelně odolné rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s taveným olovem.
- Držte teploměr mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte teploměr k žádnému jinému účelu než k měření teploty taveného olova.
- Pravidelně kontrolujte teploměr na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se přímému kontaktu s sondou při měření vysokých teplot, abyste předešli popáleninám.
- Po použití teploměr nenamácejte do vody nebo jiných kapalin, protože to může způsobit poškození.
- Vždy nechte teploměr úplně vychladnout před uložením.
- Pokud se teploměr rozbije nebo nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a nahlase problém výrobci.
- Budte opatrní při vysokých teplotách spojených s tavením olova; zajistěte, aby byl teploměr stabilní a bezpečně umístěný během používání.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byl teploměr čistý a bez jakýchkoli nečistot před použitím.
- Zkontrolujte, zda je sonda pevně připevněna k tělu teploměru.

2. Použití teploměru:

- Vložte 6palcovou sondu do taveného olova, přičemž zajistěte, aby byla zcela ponořena, ale nedotýkala se dna hrnce nebo pece.
- Počkejte několik sekund, dokud se teploměr stabilizuje a nezobrazí teplotní hodnotu.
- Pečlivě sledujte teplotu a podle potřeby upravte zdroj tepla, abyste udrželi optimální teplotu pro odlévání.

3. Údržba po použití:

- Po použití opatrně vyjměte sondu z taveného olova.
- Nechte teploměr úplně vychladnout před manipulací.
- Čistěte teploměr podle pokynů výrobce, vyhýbejte se jakýmkoli abrazivním materiálům, které by mohly poškrábat skleněnou tvář.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte teploměr v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a nebezpečných materiálů.
- Nepořádejte teploměr do běžného domácího odpadu. Místo toho kontaktujte místní zařízení na správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti teploměru na olovo RCBS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu nebo navštivte oficiální webové stránky RCBS.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání teploměru na olovo RCBS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte tento průvodce kdykoli je to nutné. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.