

RELOADING SCALE KIT - MEC RELOADING RELOADING SCALE KIT

Accurate and Consistent Loads Every Time

The Reloading Scale Kit from MEC Reloading gives you everything you need to accurately weigh your loads. The scale has a 100g capacity and 0.1 grain resolution. The Reloading Scale Kit is powered by two (2) AAA batteries. (Not included) Scale Pan 100g calibration weight The Reloading Scale Kit from MEC reloading helps to ensure accurate and consistent weights every time.



Attributes

- Name: MEC RELOADING RELOADING SCALE KIT
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749017310
- Mfr. No.: 1078
- Delivery weight: 0.313kg
- UPC: 098489039383

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MEC Reloading Scale Kit](#)
- [English: Safety Instructions for MEC Reloading Scale Kit](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Kit de Balanza de Recarga MEC](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Kit de Balance de Rechargement MEC](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Bilancia per Ricarica MEC](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for MEC Reloading Scale Kit](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MEC Reloading Scale Kitille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC Reloading Scale Kit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sadu váhy pro přebíjení MEC](#)

Sicherheitshinweise für das MEC Reloading Scale Kit

Einführung

Danke, dass du dich für das MEC Reloading Scale Kit entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung deiner Waage zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um zu verstehen, wie du es sicher und verantwortungsbewusst bedienen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Reloading Scale Kit in einer trockenen und stabilen Umgebung verwendet wird, um Schäden zu vermeiden.
- Halte die Waage und ihre Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Benutze die Waage immer auf einer flachen, stabilen Oberfläche, um genaue Messwerte zu gewährleisten.
- Setze die Waage nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Nutzung. Verwende die Waage nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Entsorge Batterien verantwortungsbewusst und befolge die örtlichen Vorschriften zur Batterieverwertung.

Besondere Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Überlade die Waage nicht über ihre 100g Kapazität, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.
- Gehe vorsichtig mit der Waage um; ein Fallenlassen oder Anstoßen kann ihre Genauigkeit beeinträchtigen.
- Halte die Waage von starken Magnetfeldern fern, da dies ihre Funktion beeinträchtigen kann.
- Vermeide die Nutzung der Waage in der Nähe starker Vibrationen, da dies zu ungenauen Messwerten führen kann.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten in den Waagenmessungen bemerkst, kalibriere die Waage mit dem mitgelieferten 100g Kalibriergewicht neu.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle die Waage auf eine stabile, flache Oberfläche, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft.
- Setze zwei (2) AAABatterien in das Batteriefach ein und achte auf die richtige Polarität (+/-).
- Stelle sicher, dass die Waage ausgeschaltet ist, bevor du die Batterien einsetzt.

2. Nutzung:

- Schalte die Waage ein, indem du die Einschalttaste drückst.
- Lass die Waage ein paar Sekunden aufwärmen, bevor du sie benutzt.
- Drücke die "Tare"-Taste, um die Waage auf null zurückzusetzen, bevor du Gegenstände darauf legst.
- Lege die Waagenpfanne auf die Waage und warte, bis sich der Wert stabilisiert hat.
- Füge deine Ladung schrittweise hinzu, bis du das gewünschte Gewicht erreichst, und achte darauf, die 100gGrenze nicht zu überschreiten.
- Entferne nach dem Wiegen die Pfanne und schalte die Waage aus, um die Batterielebensdauer zu

verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das MEC Reloading Scale Kit gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Waage oder ihre Komponenten nicht im Hausmüll.
- Stelle sicher, dass die Batterien entfernt und separat entsorgt werden, und befolge die örtlichen Richtlinien zur Batterieverwertung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für sicherheitsrelevante Anfragen oder Unterstützung bezüglich des MEC Reloading Scale Kits, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines MEC Reloading Scale Kits gewährleisten. Setze stets die Sicherheit an erste Stelle und konsultiere den Leitfaden, wann immer du Fragen zur Bedienung des Produkts hast. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instructions for MEC Reloading Scale Kit

Introduction

Thank you for choosing the MEC Reloading Scale Kit. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your reloading scale. Please read this document carefully before using the product to understand how to operate it safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Reloading Scale Kit is used in a dry and stable environment to prevent damage.
- Keep the scale and its components out of reach of children and pets.
- Always use the scale on a flat, stable surface to ensure accurate readings.
- Do not expose the scale to extreme temperatures or humidity, as this may affect its performance.
- Regularly check for any signs of wear or damage before use. If any parts are damaged, do not use the scale.
- Dispose of batteries responsibly, following local regulations for battery disposal.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the scale beyond its 100g capacity, as this may cause permanent damage.
- Handle the scale with care; dropping or bumping it may affect its accuracy.
- Keep the scale away from strong magnetic fields, as this can interfere with its operation.
- Avoid using the scale in the presence of strong vibrations, which may lead to inaccurate readings.
- If you notice any irregularities in scale readings, recalibrate the scale using the provided 100g calibration weight.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the scale on a stable, flat surface away from direct sunlight and drafts.
- Insert two (2) AAA batteries into the battery compartment, ensuring correct polarity (+/-).
- Ensure the scale is turned off before inserting batteries.

2. Usage:

- Turn on the scale by pressing the power button.
- Allow the scale to warm up for a few seconds before use.
- Press the "Tare" button to reset the scale to zero before placing any items on it.
- Place the scale pan on the scale and wait for the reading to stabilize.
- Add your load gradually until you reach the desired weight, ensuring you do not exceed the 100g limit.
- After weighing, remove the pan and turn off the scale to preserve battery life.

Disposal Instructions

- Dispose of the MEC Reloading Scale Kit in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the scale or its components in household waste.
- Ensure that batteries are removed and disposed of separately, following local battery disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the MEC Reloading Scale Kit, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MEC Reloading Scale Kit. Always prioritize safety and consult the guide whenever you have questions about the product's operation. Thank you for your attention to these important safety measures.

Instrucciones de Seguridad para el Kit de Balanza de Recarga MEC

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Balanza de Recarga MEC. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu balanza de recarga. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto para entender cómo operarlo de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Kit de Balanza de Recarga se use en un entorno seco y estable para evitar daños.
- Mantén la balanza y sus componentes fuera del alcance de niños y mascotas.
- Siempre utiliza la balanza sobre una superficie plana y estable para asegurar lecturas precisas.
- No expongas la balanza a temperaturas extremas o humedad, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño antes de usarla. Si alguna parte está dañada, no uses la balanza.
- Desecha las pilas de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para la eliminación de baterías.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues la balanza más allá de su capacidad de 100g, ya que esto puede causar daños permanentes.
- Maneja la balanza con cuidado; dejarla caer o golpearla puede afectar su precisión.
- Mantén la balanza alejada de campos magnéticos fuertes, ya que esto puede interferir con su funcionamiento.
- Evita usar la balanza en presencia de vibraciones fuertes, lo que puede llevar a lecturas inexactas.
- Si notas irregularidades en las lecturas de la balanza, recalibra la balanza usando el peso de calibración de 100g proporcionado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la balanza en una superficie estable y plana, alejada de la luz solar directa y corrientes de aire.
- Inserta dos (2) pilas AAA en el compartimento de la batería, asegurándote de que la polaridad sea correcta (+/-).
- Asegúrate de que la balanza esté apagada antes de insertar las pilas.

2. Uso:

- Enciende la balanza presionando el botón de encendido.
- Deja que la balanza se caliente durante unos segundos antes de usarla.
- Presiona el botón "Tare" para restablecer la balanza a cero antes de colocar cualquier objeto sobre ella.
- Coloca el plato de la balanza sobre la balanza y espera a que la lectura se estabilice.
- Añade tu carga gradualmente hasta alcanzar el peso deseado, asegurándote de no exceder el límite de 100g.
- Después de pesar, retira el plato y apaga la balanza para conservar la vida de la batería.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Kit de Balanza de Recarga MEC de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la balanza ni sus componentes en la basura doméstica.
- Asegúrate de que las pilas sean retiradas y desechadas por separado, siguiendo las pautas locales de eliminación de baterías.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el Kit de Balanza de Recarga MEC, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje del producto.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Kit de Balanza de Recarga MEC. Siempre prioriza la seguridad y consulta la guía siempre que tengas preguntas sobre el funcionamiento del producto. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Instructions de Sécurité pour le Kit de Balance de Rechargement MEC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Balance de Rechargement MEC. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ta balance de rechargement. S'il te plaît, lis ce document attentivement avant d'utiliser le produit pour comprendre comment l'utiliser de manière sûre et responsable.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le Kit de Balance de Rechargement est utilisé dans un environnement sec et stable pour éviter des dommages.
- Garde la balance et ses composants hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilise toujours la balance sur une surface plane et stable pour garantir des lectures précises.
- Ne pas exposer la balance à des températures extrêmes ou à l'humidité, car cela peut affecter ses performances.
- Vérifie régulièrement tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Si des pièces sont endommagées, ne pas utiliser la balance.
- Dispose des piles de manière responsable, en suivant les réglementations locales sur l'élimination des batteries.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Ne surcharge pas la balance au-delà de sa capacité de 100g, car cela peut causer des dommages permanents.
- Manipule la balance avec soin ; la faire tomber ou la heurter peut affecter son exactitude.
- Garde la balance éloignée des champs magnétiques forts, car cela peut interférer avec son fonctionnement.
- Évite d'utiliser la balance en présence de vibrations fortes, ce qui peut entraîner des lectures inexactes.
- Si tu remarques des irrégularités dans les lectures de la balance, recalibre la balance en utilisant le poids de calibration de 100g fourni.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Place la balance sur une surface stable et plane, à l'abri de la lumière directe du soleil et des courants d'air.
- Insère deux (2) piles AAA dans le compartiment des piles, en veillant à respecter la polarité correcte (+/-).
- Assure-toi que la balance est éteinte avant d'insérer les piles.

2. Utilisation :

- Allume la balance en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Laisse la balance se réchauffer pendant quelques secondes avant de l'utiliser.
- Appuie sur le bouton "Tare" pour réinitialiser la balance à zéro avant de placer des objets dessus.
- Place le panier de la balance sur la balance et attends que la lecture se stabilise.
- Ajoute ta charge progressivement jusqu'à atteindre le poids désiré, en veillant à ne pas dépasser la limite de 100g.
- Après la pesée, retire le panier et éteins la balance pour préserver la durée de vie de la batterie.

Instructions d'Élimination

- Dispose du Kit de Balance de Rechargement MEC conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter la balance ou ses composants dans les déchets ménagers.
- Assure-toi que les piles sont retirées et éliminées séparément, en suivant les directives locales sur l'élimination des batteries.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour obtenir de l'aide concernant le Kit de Balance de Rechargement MEC, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ton Kit de Balance de Rechargement MEC. Priorise toujours la sécurité et consulte le guide chaque fois que tu as des questions sur le fonctionnement du produit. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Bilancia per Ricarica MEC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Bilancia per Ricarica MEC. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace della tua bilancia per ricarica. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto per comprendere come operarlo in modo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Kit di Bilancia per Ricarica sia utilizzato in un ambiente asciutto e stabile per prevenire danni.
- Tieni la bilancia e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza sempre la bilancia su una superficie piana e stabile per garantire letture accurate.
- Non esporre la bilancia a temperature estreme o umidità, poiché ciò potrebbe influire sulle sue prestazioni.
- Controlla regolarmente la bilancia per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso. Se ci sono parti danneggiate, non utilizzare la bilancia.
- Smaltisci le batterie in modo responsabile, seguendo le normative locali per lo smaltimento delle batterie.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la bilancia oltre la sua capacità di 100g, poiché ciò potrebbe causare danni permanenti.
- Maneggia la bilancia con cura; farla cadere o urtarla potrebbe influenzare la sua accuratezza.
- Tieni la bilancia lontana da forti campi magnetici, poiché ciò può interferire con il suo funzionamento.
- Evita di utilizzare la bilancia in presenza di forti vibrazioni, che potrebbero portare a letture inaccurate.
- Se noti irregolarità nelle letture della bilancia, ricalibra la bilancia utilizzando il peso di calibrazione fornito da 100g.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona la bilancia su una superficie stabile e piana, lontano dalla luce solare diretta e dalle correnti d'aria.
- Inserisci due (2) batterie AAA nel compartimento delle batterie, assicurandoti di rispettare la polarità corretta (+/-).
- Assicurati che la bilancia sia spenta prima di inserire le batterie.

2. Uso:

- Accendi la bilancia premendo il pulsante di accensione.
- Lascia riscaldare la bilancia per alcuni secondi prima dell'uso.
- Premi il pulsante "Tare" per azzerare la bilancia prima di posizionare qualsiasi oggetto su di essa.
- Posiziona il piatto della bilancia sulla bilancia e attendi che la lettura si stabilizzi.
- Aggiungi il tuo carico gradualmente fino a raggiungere il peso desiderato, assicurandoti di non superare il limite di 100g.
- Dopo aver pesato, rimuovi il piatto e spegni la bilancia per preservare la durata della batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Kit di Bilancia per Ricarica MEC in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la bilancia o i suoi componenti nei rifiuti domestici.
- Assicurati che le batterie siano rimosse e smaltite separatamente, seguendo le linee guida locali per lo smaltimento delle batterie.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante il Kit di Bilancia per Ricarica MEC, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Kit di Bilancia per Ricarica MEC. Dai sempre la priorità alla sicurezza e consulta la guida ogni volta che hai domande sul funzionamento del prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for MEC Reloading Scale Kit

Introduksjon

Takk for at du valgte MEC Reloading Scale Kit. Denne veiledningen gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av din reloadingvekt. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet for å forstå hvordan du kan betjene det på en sikker og ansvarlig måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at Reloading Scale Kit brukes i et tørt og stabilt miljø for å forhindre skade.
- Hold vekten og dens komponenter utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Bruk alltid vekten på en flat, stabil overflate for å sikre nøyaktige målinger.
- Ikke utsett vekten for ekstreme temperaturer eller fuktighet, da dette kan påvirke ytelsen.
- Kontroller regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk. Hvis noen deler er skadet, ikke bruk vekten.
- Kast batteriene på en ansvarlig måte, i samsvar med lokale forskrifter for batterikasting.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overbelast vekten utover dens 100g kapasitet, da dette kan forårsake permanent skade.
- Håndter vekten med forsiktighet; å slippe eller støte den kan påvirke nøyaktigheten.
- Hold vekten unna sterke magnetiske felt, da dette kan forstyrre driften.
- Unngå å bruke vekten i nærvær av sterke vibrasjoner, som kan føre til unøyaktige målinger.
- Hvis du merker uregelmessigheter i vektmålingene, kalibrer vekten på nytt ved hjelp av den medfølgende 100g kalibreringsvekten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Plasser vekten på en stabil, flat overflate, bort fra direkte sollys og trekk.
- Sett inn to (2) AAAbatterier i batterirommet, og sørg for riktig polaritet (+/-).
- Sørg for at vekten er slått av før du setter inn batteriene.

2. Bruk:

- Slå på vekten ved å trykke på strømknappen.
- La vekten varme opp i noen sekunder før bruk.
- Trykk på "Tare"knappen for å nullstille vekten før du plasserer noen gjenstander på den.
- Plasser vektskålen på vekten og vent til målingen stabiliserer seg.
- Tilsett lasten gradvis til du når ønsket vekt, og sørg for at du ikke overskrider 100ggrensen.
- Etter veiing, fjern skålen og slå av vekten for å bevare batterilevetiden.

Kasteinstruksjoner

- Kast MEC Reloading Scale Kit i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast vekten eller dens komponenter i husholdningsavfall.
- Sørg for at batteriene er fjernet og kastet separat, i samsvar med lokale retningslinjer for batterikasting.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller støtte angående MEC Reloading Scale Kit, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakken.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din MEC Reloading Scale Kit. Prioriter alltid sikkerhet og konsulter veiledningen når du har spørsmål om produktets drift. Takk for at du er oppmerksom på disse viktige sikkerhetstiltakene.

Turvaohjeet MEC Reloading Scale Kitille

Johdanto

Kiitos, että valitsit MEC Reloading Scale Kitin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää punnitusvaakaa turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ymmärtääksesi, kuinka toimia turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Reloading Scale Kit käytetään kuivassa ja vakaassa ympäristössä vaurioiden estämiseksi.
- Pidä vaaka ja sen osat lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Käytä vaaka aina tasaisella ja vakaalla pinnalla varmistaaksesi tarkat mittaukset.
- Älä altista vaa'kaa äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, sillä tämä voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Tarkista säännöllisesti, onko vaa'assa näkyviä kulumia tai vaurioita ennen käyttöä. Jos osat ovat vaurioituneet, älä käytä vaa'kaa.
- Hävitä paristot vastuullisesti noudattaen paikallisia paristojen hävittämisohteja.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylikuormita vaa'kaa sen 100g kapasiteetin yli, sillä tämä voi aiheuttaa pysyvää vaurioita.
- Käsittele vaa'kaa varovasti; pudottaminen tai kolhintä voi vaikuttaa sen tarkkuuteen.
- Pidä vaaka kaukana voimakkaista magneettikentistä, sillä tämä voi häiritä sen toimintaa.
- Vältä vaa'an käyttöä voimakkaiden tärinöiden läsnä ollessa, sillä tämä voi johtaa epätarkkoihin mittauksiin.
- Jos huomaat vaa'an lukemissa epätavallisuuksia, kalibroi vaaka uudelleen käyttämällä mukana toimitettua 100g kalibrointipainoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta vaaka vakaalle, tasaiselle pinnalle, poissa suoralta auringonvalolta ja vedolta.
- Aseta kaksi (2) AAA-paristoa paristokoteloon varmistaen oikea napaisuus (+/-).
- Varmista, että vaaka on pois päältä ennen paristojen asettamista.

2. Käyttö:

- Käynnistä vaaka painamalla virtapainiketta.
- Anna vaa'an lämmetä muutama sekunti ennen käyttöä.
- Paina "Tare" painiketta nollataksesi vaa'an ennen kuin asetat mitään sen päälle.
- Aseta vaakan kulho vaa'an päälle ja odota, että lukema vakautuu.
- Lisää kuormasi vähitellen, kunnes saavut halutun painon, varmistaen, ettet ylitä 100g rajaa.
- Punnituksen jälkeen poista kulho ja sammuta vaaka pariston käyttöänsä pidentämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä MEC Reloading Scale Kit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä vaa'kaa tai sen osia kotitalousjätteen mukana.
- Varmista, että paristot on poistettu ja hävitetty erikseen noudattaen paikallisia paristojen hävittämisohteja.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea MEC Reloading Scale Kitin käytössä, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on toimitettu tuotepakkauksen mukana.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa MEC Reloading Scale Kitin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuutta ja tutustu oppaaseen, kun sinulla on kysymyksiä tuotteen toiminnasta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktioner för MEC Reloading Scale Kit

Introduktion

Tack för att du valt MEC Reloading Scale Kit. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din laddningsvåg. Läs denna dokumentation noggrant innan du använder produkten för att förstå hur du använder den på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Reloading Scale Kit används i en torr och stabil miljö för att förhindra skador.
- Håll vågen och dess komponenter utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd alltid vågen på en plan och stabil yta för att säkerställa noggranna avläsningar.
- Utsätt inte vågen för extrema temperaturer eller fuktighet, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage eller skador innan användning. Om några delar är skadade, använd inte vågen.
- Kassera batterier på ett ansvarsfullt sätt, enligt lokala regler för batterikassering.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överbelasta inte vågen bortom dess 100g kapacitet, eftersom detta kan orsaka permanent skada.
- Hantera vågen med omsorg; att tappa eller stöta den kan påverka dess noggrannhet.
- Håll vågen borta från starka magnetfält, eftersom detta kan störa dess funktion.
- Undvik att använda vågen i närvaro av starka vibrationer, vilket kan leda till felaktiga avläsningar.
- Om du märker några oegentligheter i vågens avläsningar, kalibrera om vågen med den medföljande 100g kalibreringsvikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera vågen på en stabil, plan yta borta från direkt solljus och drag.
- Sätt i två (2) AAAbatterier i batterifacket, och se till att polariteten är korrekt (+/-).
- Se till att vågen är avstängd innan du sätter i batterierna.

2. Användning:

- Slå på vågen genom att trycka på strömbrytaren.
- Låt vågen värmas upp i några sekunder innan användning.
- Tryck på "Tara"-knappen för att återställa vågen till noll innan du placerar några föremål på den.
- Placera vågskålen på vågen och vänta på att avläsningen stabiliseras.
- Tillsätt din last gradvis tills du når önskad vikt, och se till att du inte överskrider 100ggränsen.
- Efter vägning, ta bort skålen och stäng av vågen för att spara batteritid.

Kassering av instruktioner

- Kassera MEC Reloading Scale Kit i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte vågen eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Se till att batterier tas bort och kasseras separat, enligt lokala riktlinjer för batterikassering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående MEC Reloading Scale Kit, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns med i produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din MEC Reloading Scale Kit. Prioritera alltid säkerhet och konsultera guiden när du har frågor om produktens funktion. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro Sadu váhy pro přebíjení MEC

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sadu váhy pro přebíjení MEC. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší váhy. Před použitím produktu si tento dokument pečlivě přečtěte, abyste pochopili, jak s ním bezpečně a zodpovědně zacházet.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že Sada váhy pro přebíjení je používána v suchém a stabilním prostředí, aby nedošlo k poškození.
- Držte váhu a její součásti mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vždy používejte váhu na plochem, stabilním povrchu pro zajištění přesných měření.
- Nevystavujte váhu extrémním teplotám nebo vlhkosti, protože to může ovlivnit její výkon.
- Pravidelně kontrolujte, zda neexistují známky opotřebení nebo poškození před použitím. Pokud jsou některé části poškozené, váhu nepoužívejte.
- Zbavujte se baterií odpovědně, v souladu s místními předpisy pro likvidaci baterií.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřetěžujte váhu nad její kapacitu 100 g, protože to může způsobit trvalé poškození.
- S váhou zacházejte opatrně; její pád nebo náraz může ovlivnit její přesnost.
- Držte váhu daleko od silných magnetických polí, protože to může narušit její provoz.
- Vyhněte se používání váhy v přítomnosti silných vibrací, které mohou vést k nepřesným měřením.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností v měření váhy, znovu ji kalibrujte pomocí dodaného kalibračního závaží 100 g.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte váhu na stabilní, plochý povrch, daleko od přímého slunečního světla a průvanu.
- Vložte dvě (2) AAA baterie do prostoru pro baterie, a to se správnou polaritou (+/-).
- Ujistěte se, že je váha vypnuta před vložením baterií.

2. Použití:

- Zapněte váhu stisknutím tlačítka napájení.
- Nechte váhu několik sekund zahřát před použitím.
- Stiskněte tlačítko "Tare", abyste resetovali váhu na nulu před umístěním jakýchkoli předmětů na ni.
- Umístěte váhovou misku na váhu a počkejte, až se hodnota stabilizuje.
- Pomalu přidávejte svůj náklad, dokud nedosáhnete požadované hmotnosti, a dbejte na to, abyste nepřekročili limit 100 g.
- Po zvážení odstraňte misku a vypněte váhu, abyste šetřili životnost baterie.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se Sady váhy pro přebíjení v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte váhu ani její součásti do domácího odpadu.
- Ujistěte se, že baterie jsou odstraněny a likvidovány odděleně, v souladu s místními pokyny pro likvidaci

baterií.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se Sady váhy pro přebíjení MEC se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší Sady váhy pro přebíjení MEC. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a konzultujte tento průvodce, kdykoli máte dotazy týkající se provozu produktu. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.