

SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE

The unique ergonomic design improves precision and ease of use. A fixed vertical indicator stand places the indicator face at the ideal sight angle of 30° and eliminates the possibility of off-center readings. The "Slant Bed" design moves the bearing surface down and away from the user, making case rotation easier and more precise. Precision stainless steel bearings provide single point contact with the cartridge case. Linear adjustment for various cartridge lengths is simplified with bearing sliders mounted on stainless steel guide ways. Features: Ergonomic Design - Ready to Use - Shipped complete w/dial indicator. Fixed indicator position - eliminates set-up errors. Precision stainless steel bearings mounted on linear guide ways will accept any cartridge case from 17 Hornet to 408 CheyTac. Supplied with non-skid rubber feet or use the direct mounting holes. May be easily converted to left hand arrangement



Attributes

- Name: SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749019281
- Mfr. No.: 26100
- Delivery weight: 0.816kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 611760261008

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE](#)
- [English: SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Jauge de Concentricité SLANT BED](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Concentricità SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Koncentracyjnego SLANT BED](#)
- [Suomi: SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)

Sicherheitshinweise für den SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE von REDDING. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Präzision und Benutzerfreundlichkeit bei der Messung von Patronen zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sauberen und trockenen Bereich verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Indikatorständer stabil und sicher aufgestellt ist, um ein Umfallen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die rutschfesten Gummifüße oder montieren Sie das Produkt gemäß den Anweisungen, um Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Indikator während der Messung zu berühren, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass der Sichtwinkel von 30° eingehalten wird, um eine klare Sicht auf die Ablesung zu haben.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Patronenlängen, um die Funktionalität und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Platzieren Sie den Indikatorständer auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Montieren Sie die rutschfesten Gummifüße oder nutzen Sie die direkten Montagebohrungen, um das Produkt zu fixieren.

3. Nutzung:

- Setzen Sie die Patronenhülse in die Edelstahllager ein.
- Justieren Sie die Lagergleiter entsprechend der Patronenlänge.
- Stellen Sie den Indikator auf die gewünschte Position ein und überprüfen Sie den Sichtwinkel.
- Führen Sie die Messung durch, ohne den Indikator zu berühren, um genaue Ablesungen zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, ziehen Sie in Betracht, es zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Verkaufsort, um Unterstützung oder Informationen zu erhalten. Es ist wichtig, bei Fragen oder Problemen Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Vielen Dank, dass Sie sich für den SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE entschieden haben!

SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE. This product is designed to enhance precision in measuring cartridge case concentricity. To ensure safe and effective use of this gauge, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Ensure the workspace is clean and free from distractions while using the gauge.
- Inspect the gauge for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the gauge out of reach of children and pets.
- Use the gauge only for its intended purpose as described in this manual.
- Report any unsafe product conditions to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the gauge is placed on a stable and flat surface to prevent tipping.
- Avoid excessive force when adjusting the gauge to prevent damage.
- Always wear safety glasses when using tools in conjunction with the gauge.
- Do not attempt to disassemble or modify the gauge in any way.
- Be cautious when handling cartridge cases, as they may be sharp or hot.
- Use the gauge in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing the Gauge

- Carefully remove the SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE from its packaging.
- Ensure all components, including the dial indicator, are included.

2. Setting Up the Gauge

- Place the gauge on a stable, flat surface.
- If using the nonskid rubber feet, attach them to the base of the gauge for stability.
- If preferred, the gauge can be mounted using the direct mounting holes provided.

3. Adjusting for Cartridge Length

- Loosen the bearing sliders to allow for linear adjustment.
- Slide the bearing sliders to accommodate the length of the cartridge case being measured.
- Tighten the sliders securely once the desired position is achieved.

4. Using the Gauge

- Position the cartridge case on the gauge's bearing surface.
- Ensure the case is properly aligned with the indicator.
- Observe the indicator face at the ideal sight angle of 30° for accurate readings.
- Rotate the cartridge case gently to check for concentricity.

5. After Use

- Clean the gauge with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the gauge in a safe place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste. Check for local recycling programs.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE, please reach out to your retailer or manufacturer. It is important to have a reliable contact for safety inquiries.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE. Thank you for prioritizing safety while using our product.

Guide de Sécurité pour le Jauge de Concentricité SLANT BED

Introduction

Merci d'avoir choisi le Jauge de Concentricité SLANT BED de Redding. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et la facilité d'utilisation lors de la mesure de la concentricité des douilles. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité ci-dessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie que le Jauge de Concentricité est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le Jauge de Concentricité sur une surface stable et plane.
- Ne force pas l'indicateur au-delà de ses limites de fonctionnement.
- Évite de toucher les parties mobiles pendant le fonctionnement.
- Porte des lunettes de protection si nécessaire pour éviter les blessures oculaires.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Place le Jauge de Concentricité sur une surface de travail stable.
- Fixe les pieds en caoutchouc antidérapants pour assurer la stabilité.
- Si nécessaire, utilise les trous de montage directs pour une installation permanente.

2. Utilisation

- Ajuste l'indicateur à cadran à la position souhaitée.
- Insère la douille à mesurer dans le support.
- Assure-toi que l'indicateur est bien en contact avec la douille.
- Lis la mesure sur l'indicateur en gardant une vue à 30° pour éviter les lectures décentrées.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le Jauge de Concentricité n'est plus utilisé, assure-toi de le démonter correctement.
- Dispose des pièces en plastique et en métal conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles non recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur les plateformes de sécurité de l'UE.

Conclusion

En suivant cette guide de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton Jauge de Concentricité SLANT BED. Rappelle-toi de toujours rester vigilant et de respecter les pratiques de sécurité lors de l'utilisation de cet outil.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Concentricità SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Concentricità SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE di Redding. Questo strumento è progettato per migliorare la precisione e la facilità d'uso nella misurazione della concentricità dei bossoli. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il Misuratore di Concentricità solo per l'uso previsto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Posizionamento:** Assicurati che il Misuratore di Concentricità sia posizionato su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- **Maneggiamento:** Utilizza il prodotto con attenzione per evitare lesioni. Non forzare il quadrante dell'indicatore.
- **Regolazione:** Segui le istruzioni per la regolazione del supporto dell'indicatore per evitare letture errate.
- **Uso del supporto:** Utilizza sempre il supporto per indicatore verticale fisso fornito per garantire letture accurate.
- **Conversione per mancini:** Se necessario, segui le istruzioni per convertire il prodotto per l'uso con la mano sinistra.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il Misuratore di Concentricità su una superficie di lavoro stabile.
- Fissa il supporto per indicatore verticale nella posizione desiderata.
- Assicurati che il quadrante dell'indicatore sia all'angolo di visione ideale di 30°.
- Controlla che i cuscinetti in acciaio inox siano ben montati e funzionanti.

2. Uso:

- Inserisci il bossolo nella posizione appropriata.
- Regola il supporto per indicatore in base alla lunghezza del bossolo.
- Effettua la misurazione ruotando lentamente il bossolo.
- Leggi il valore sul quadrante dell'indicatore e annota i risultati.

3. Manutenzione:

- Pulisci il Misuratore di Concentricità dopo ogni utilizzo per garantire la precisione.
- Controlla regolarmente i cuscinetti e il supporto per eventuali usure o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il Misuratore di Concentricità nell'indifferenziato. Verifica se ci sono centri di raccolta per materiali metallici o strumenti di precisione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Misuratore di Concentricità SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE.

Bruksanvisning for SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE

Introduksjon

Takk for at du har valgt SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE fra Redding. Denne guiden inneholder viktig informasjon for sikker bruk og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid produktet på en stabil og jevn overflate for å unngå uhell.
- Sørg for at indikatorflaten er korrekt plassert før måling.
- Unngå kontakt med bevegelige deler under bruk.
- Bruk vernebriller hvis det er nødvendig for å beskytte øynene.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna måleområdet under bruk.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte omgivelser.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av produktet:

- Plasser SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE på en stabil overflate.
- Fest gummiføttene for å sikre at produktet ikke glir under bruk.
- Juster indikatorstativet til ønsket vinkel (30°) for optimal sikt.

2. Bruk av produktet:

- Sett hylsen inn i produktet og sørg for at den er godt plassert.
- Juster presisjonslageret for å sikre kontakt med hylsen på ett punkt.
- Foreta nødvendige justeringer ved hjelp av de lineære guiderne for å tilpasse ulike hylselengder.
- Utfør målingene og les av resultatene fra dialindikatoren.

3. Konvertering til venstrehåndsarrangement:

- Følg produsentens instruksjoner for å konvertere produktet til venstrehåndsbruk om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, bør det avhendes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler er resirkulerbare der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for ytterligere assistanse.

Vi takker deg for at du følger disse retningslinjene, og vi ønsker deg lykke til med bruken av SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Koncentracyjnego SLANT BED

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wskaźnika Koncentracyjnego SLANT BED firmy Redding. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o ergonomii i precyzji, aby ułatwić użytkownikom pomiar i kontrolę. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj wskaźnika wyłącznie do pomiarów związanych z łuskami, zgodnie z instrukcją.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania (np. w ekstremalnych temperaturach).
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić wskaźnik.
- Podczas regulacji wskaźnika zachowaj ostrożność, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Umieść wskaźnik na stabilnej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że gumowe nóżki antypoślizgowe są prawidłowo zamocowane, aby zapobiec przesuwaniu się urządzenia.
- Jeśli korzystasz z opcji montażu bezpośredniego, upewnij się, że otwory są odpowiednio wywiercone i zabezpieczone.

2. Użytkowanie

- Ustaw wskaźnik w pozycji pionowej, aby zapewnić prawidłowy kąt widzenia 30°.
- Włóż łuskę do wskaźnika, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczona.
- Użyj wskaźnika tarczowego do odczytu pomiarów.
- Po zakończeniu pomiaru, delikatnie wyjmij łuskę i przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione przez prawo lokalne.
- Zwróć uwagę na oznaczenia dotyczące recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem

kontaktowym UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Wskaźnika Koncentracyjnego SLANT BED.

SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että mittari on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet epävarma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta mittari vakaalle pinnalle.
- Varmista, että mittarin tuki on pystysuorassa asennossa.
- Kiinnitä mittari paikalleen liukumattomilla kumijaloilla tai käytä suoria kiinnitysreikiä.
- Säädä mittari haluttuun kulmaan (30°) ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että patruuna on oikein asennettu mittariin.
- Kierrä patruunaa varovasti ja tarkista mittarin lukemat.
- Vältä voimakasta painetta mittarin tai patruunan kohdalla.
- Jos mittarin lukemat eivät ole selkeät, tarkista asennus ja säädöt.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet. Muista myös ilmoittaa mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Kiitos, että valitsit SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE tuotteen! Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE

Introduktion

Tack för att du valt SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE. Denna produkt är utformad för att erbjuda hög precision och användarvänlighet. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är utformad för säker användning och uppfyller EU:s säkerhetsstandarder.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick före användning.
- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade innan användning.
- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd skyddshandskar om det finns risk för skador vid hantering av produkten.
- Se till att ingen del av kroppen är i närheten av rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten

- Placera SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE på en stabil arbetsyta.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.
- Om du använder halkfria gummifötter, se till att de är korrekt installerade för att förhindra glidning.

2. Användning av produkten

- Justera indikatorns ansikte till den ideala synvinkeln på 30°.
- Använd den fasta indikatorpositionen för att säkerställa korrekta avläsningar.
- För olika patronlängder, justera den linjära inställningen med lagerskydden på rostfria stålguidevägar.
- Kontrollera att kontaktpunkten med patronhylsan är korrekt innan du utför mätningar.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Separera elektroniska komponenter från övrigt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt återvinning av material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens

officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer till hands för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda SLANT BED CONCENTRICITY GAUGE på rätt sätt kan du säkerställa både din säkerhet och produktens prestanda.

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Redding Slant Bed Concentricity Gauge. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, které vám pomohou zajistit bezpečnost a správné fungování. Před použitím si prosím důkladně přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a zda nejsou viditelné poškození.
- Používejte výrobek pouze podle určeného účelu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu.
- Při používání měřicího přístroje noste vhodné ochranné brýle a rukavice, pokud je to potřeba.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek používat, vyhledejte pomoc nebo školení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je indikátor správně nastaven a upevněn, aby se předešlo chybám při měření.
- Nepoužívejte výrobek na poškozených nebo deformovaných nábojích.
- Při manipulaci s náboji dodržujte bezpečnostní postupy pro práci se střelnými zbraněmi.
- Při změně nastavení nebo při údržbě produktu vždy odpojte indikátor od napájení.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody nebo vlhkého prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístěte Redding Slant Bed Concentricity Gauge na stabilní a rovný povrch.
2. Ujistěte se, že je vertikální stojan indikátoru umístěn do ideálního zorného úhlu 30°.
3. Nastavte ložiska podle délky náboje, který budete měřit.
4. Upevněte náboj na měřicí přístroj a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.
5. Použijte indikátor pro měření koncentricity náboje a zaznamenejte výsledky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku zvažte ekologické možnosti, jako je recyklace.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Informujte se o místních předpisech týkajících se likvidace elektrických a elektronických zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Slant Bed Concentricity Gauge. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.