

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

1-1/4OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

This is a steel shot charge bar for single stage reloaders. Available to load from 7/8 oz. to 1-1/2 oz. of shot and #1 sizes down to #6.



Attributes

- Name: MEC RELOADING 1-1/4OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019394
- Mfr. No.: 30211436
- Size: 1-1/4 oz
- Delivery weight: 0.234kg
- UPC: 098489015516

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den StahlLadestab für Einzellader](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la BARRA DE CARGA DE PERDIGONES DE ACERO DE UN SOLO PASO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la BARRE DE CHARGE EN ACIER À ÉTAPE UNIQUE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla STALOWEGO WSKAŹNIKA ŁADUNKU ŚRUTU DO POJEDYNCZYCH PRAS MEC RELOADING](#)
- [Suomi: SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ #3#6 SHOT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání dávkovací tyče pro ocelové broky](#)

Sicherheitshinweise für den StahlLadestab für Einzellader

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieser Ladestab wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Schrotmunition zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während des Gebrauchs.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Ladestab nur mit Schrotgrößen von #1 bis #6 und Ladungen von 7/8 oz. bis 1 1/2 oz.
- Vermeiden Sie es, den Ladestab zu überladen oder mit nicht empfohlenen Materialien zu arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Ladestabs richtig montiert sind, bevor Sie mit dem Wiederladen beginnen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Ladestabs:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und sicheren Oberfläche steht.
- Montieren Sie den StahlLadestab gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Befestigungen und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.

2. Verwendung des Ladestabs:

- Wählen Sie die gewünschte Schrotgröße und die entsprechende Ladung.
- Füllen Sie die Ladeeinheit mit der richtigen Menge Schrot.
- Betätigen Sie die Presse langsam und gleichmäßig, um eine gleichmäßige Ladung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ladungen, um sicherzustellen, dass sie den Spezifikationen entsprechen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladestab und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts vollständig entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Produktinformationen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte überprüfen Sie regelmäßig die EUSicherheitsgatePlattform auf Rückrufinformationen oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR by MEC RELOADING. This product is designed for use with singlestage reloaders and allows you to load shot sizes ranging from #1 down to #6, with a capacity of 11/4 oz. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe and effective use of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load capacity of 11/2 oz.
- Use only compatible shot sizes (#1 to #6) as specified.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when reloading.
- Ensure the work area is clean and free from distractions while using the product.
- Avoid using the product if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your reloading press is on a stable and flat surface.
- Attach the steel shot charge bar securely to your singlestage reloader according to the manufacturer's instructions.
- Verify that all connections are tight and that there are no loose parts.

2. Usage:

- Measure the desired amount of shot (between 7/8 oz. to 11/2 oz.) using the charge bar.
- Load the shot into the reloader, ensuring proper alignment and placement.
- Follow your reloader's instructions for completing the reloading process.
- After use, clean the charge bar to prevent buildup of residue and ensure longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options for metal components if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the EUbased contact point provided by the manufacturer.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la BARRA DE CARGA DE PERDIGONES DE ACERO DE UN SOLO PASO

Introducción

Gracias por elegir la BARRA DE CARGA DE PERDIGONES DE ACERO DE UN SOLO PASO de MEC RELOADING. Este producto está diseñado para su uso con recargadores de un solo paso y te permite cargar tamaños de perdigones que van desde el #1 hasta el #6, con una capacidad de 11/4 oz. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar un uso seguro y eficaz del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas la capacidad de carga recomendada de 11/2 oz.
- Utiliza solo tamaños de perdigones compatibles (#1 a #6) según lo especificado.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al recargar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones mientras usas el producto.
- Evita usar el producto si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga y la munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté en una superficie estable y plana.
- Adjunta la barra de carga de perdigones de acero de manera segura a tu recargador de un solo paso de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las conexiones estén firmes y que no haya piezas sueltas.

2. Uso:

- Mide la cantidad deseada de perdigones (entre 7/8 oz. y 11/2 oz.) utilizando la barra de carga.
- Carga los perdigones en el recargador, asegurando una alineación y colocación adecuadas.
- Sigue las instrucciones de tu recargador para completar el proceso de recarga.
- Después de usar, limpia la barra de carga para evitar la acumulación de residuos y asegurar su longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos si es aplicable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta el punto de contacto con sede en la UE proporcionado por el fabricante.

Guide de Sécurité pour la BARRE DE CHARGE EN ACIER À ÉTAPE UNIQUE

Introduction

Merci d'avoir choisi la BARRE DE CHARGE EN ACIER À ÉTAPE UNIQUE de MEC RELOADING. Ce produit est conçu pour être utilisé avec des presses de rechargement à une seule étape et te permet de charger des tailles de plomb allant de #1 à #6, avec une capacité de 11/4 oz. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lis toujours et comprends les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée de 11/2 oz.
- Utilise uniquement des tailles de plomb compatibles (#1 à #6) comme spécifié.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors du rechargement.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et exempte de distractions pendant l'utilisation du produit.
- Évite d'utiliser le produit si tu es fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement et les munitions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ta presse de rechargement est sur une surface stable et plane.
- Fixe la barre de charge en acier à ta presse de rechargement à une seule étape selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que toutes les connexions sont serrées et qu'il n'y a pas de pièces desserrées.

2. Utilisation :

- Mesure la quantité désirée de plomb (entre 7/8 oz. et 11/2 oz.) en utilisant la barre de charge.
- Charge le plomb dans le reloader, en t'assurant d'un alignement et d'un placement corrects.
- Suis les instructions de ton reloader pour compléter le processus de rechargement.
- Après utilisation, nettoie la barre de charge pour éviter l'accumulation de résidus et garantir sa longévité.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisage des options de recyclage pour les composants en métal si applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consultez le point de contact basé dans l'UE fourni par le fabricant.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduzione

Grazie per aver scelto la SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR di MEC RELOADING. Questo prodotto è progettato per l'uso con ricaricatori a singolo stadio e consente di caricare pallini di dimensioni che vanno da #1 a #6, con una capacità di 11/4 oz. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare la capacità di carico raccomandata di 11/2 oz.
- Utilizzare solo dimensioni di pallini compatibili (#1 a #6) come specificato.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, durante la ricarica.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni mentre si utilizza il prodotto.
- Evitare di utilizzare il prodotto se si è stanchi o sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la ricarica e le munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia su una superficie stabile e piana.
- Fissare saldamente la barra di carica in acciaio al ricaricatore a singolo stadio secondo le istruzioni del produttore.
- Verificare che tutte le connessioni siano strette e che non ci siano parti allentate.

2. Uso:

- Misurare la quantità desiderata di pallini (tra 7/8 oz. e 11/2 oz.) utilizzando la barra di carica.
- Caricare i pallini nel ricaricatore, assicurandosi di un corretto allineamento e posizionamento.
- Seguire le istruzioni del ricaricatore per completare il processo di ricarica.
- Dopo l'uso, pulire la barra di carica per prevenire l'accumulo di residui e garantire la longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i componenti metallici, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito dal produttore.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduksjon

Takk for at du valgte SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR fra MEC RELOADING. Dette produktet er designet for bruk med enkeltstegs omladere og lar deg laste hagl i størrelser fra #1 ned til #6, med en kapasitet på 11/4 oz. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden gir viktig informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå instruksjonene før du bruker produktet.
- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser produktet jevnlig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer gjennom EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid den anbefalte lastekapasiteten på 11/2 oz.
- Bruk kun compatible haglstørrelser (#1 til #6) som spesifisert.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyevern, når du omlader.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for distraksjoner mens du bruker produktet.
- Unngå å bruke produktet hvis du er trøtt eller under påvirkning av rusmidler eller alkohol.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående omlading og ammunisjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at omladerpressen din står på en stabil og flat overflate.
- Fest stål ladestangen sikkert til din enkeltstegs omlader i henhold til produsentens instruksjoner.
- Verifiser at alle tilkoblinger er stramme og at det ikke er løse deler.

2. Bruk:

- Mål ønsket mengde hagl (mellom 7/8 oz. til 11/2 oz.) ved hjelp av ladestangen.
- Last haglet inn i omladeren, og sørg for riktig justering og plassering.
- Følg instruksjonene fra omladeren din for å fullføre omladingsprosessen.
- Etter bruk, rengjør ladestangen for å forhindre oppbygging av rester og sikre lang levetid.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasta ikke produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metallkomponenter hvis aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller videre assistanse, vennligst referer til den EUBaserte kontaktpunktet

som er oppgitt av produsenten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla STALOWEGO WSKAŹNIKA ŁADUNKU ŚRUTU DO POJEDYNCZYCH PRAS MEC RELOADING

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór STALOWEGO WSKAŹNIKA ŁADUNKU ŚRUTU DO POJEDYNCZYCH PRAS MEC RELOADING. Produkt ten jest zaprojektowany do użytku z pojedynczymi prasami do ładowania, umożliwiając ładowanie śrutu w rozmiarach od #1 do #6, z pojemnością 11/4 oz. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanej pojemności ładunku wynoszącej 11/2 oz.
- Używaj tylko kompatybilnych rozmiarów śrutu (od #1 do #6) zgodnie z zaleceniami.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas ładowania.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprzestrzeniania podczas korzystania z produktu.
- Unikaj używania produktu, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ładowania i amunicji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania znajduje się na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Bezpiecznie przymocuj stalowy wskaźnik ładunku do swojej pojedynczej prasy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są ciasne i nie ma luźnych części.

2. Użytkowanie:

- Zmierz pożądaną ilość śrutu (między 7/8 oz a 11/2 oz) za pomocą wskaźnika ładunku.
- Załaduj śrut do prasy, upewniając się o prawidłowym wyrównaniu i umiejscowieniu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami swojej prasy do ładowania, aby zakończyć proces ładowania.
- Po użyciu oczyść wskaźnik ładunku, aby zapobiec gromadzeniu się resztek i zapewnić długowieczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym z siedzibą w UE, który został podany przez producenta.

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotteen hankinnasta! Tämä teräksinen haulun latausbaari on suunniteltu käytettäväksi yksivaiheisissa lataajissa ja se mahdollistaa erilaisten haulukokojen lataamisen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet teräksistä haulua.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että latausbaari on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita latausbaaria; noudata valmistajan suosituksia maksimikuormasta (11/4 oz).
- Vältä ihokosketusta teräksiseen haulun kanssa, sillä se voi aiheuttaa vammoja.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työpöytä on tasainen ja vakaa.
- Kiinnitä latausbaari lujasti lataajaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Mittaa haluamasi määrä haulua (11/4 oz) ja kaada se latausbaariin.
- Käynnistä latausprosessi hitaasti ja varmista, että kaikki toimii oikein.
- Kun lataus on valmis, tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet metallijätteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, sillä se voi aiheuttaa ympäristöriskin.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisäohjeita ja tukea turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti latausprosessista turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ #3#6 SHOT

Introduktion

Tack för att du valt vår stålshotladdningsstång för enstegs omladdare. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten för att säkerställa säkerhet och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med omladdning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller extrem värme.
- Kontrollera att alla delar av omladdaren är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast rekommenderade skottstorlekar (#1 till #6) för att säkerställa säker drift.
- Ladda aldrig mer än den angivna kapaciteten (11/4 oz).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av stålshotladdningsstång:

- Följ tillverkarens anvisningar för att installera laddningsstången korrekt i omladdaren.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av stålshotladdningsstång:

- Ställ in omladdaren enligt de specifikationer som anges i manualen.
- Använd rätt mängd stålshot (upp till 11/4 oz) för att undvika överbelastning.
- Se till att du har rätt skottstorlek (#1 till #6) innan du påbörjar omladdningen.
- Följ noggrant alla steg i omladdningsprocessen för att säkerställa korrekt och säker användning.

3. Säkerhetskontroller före användning:

- Kontrollera att laddningsstången är fri från skräp och att inga föremål blockerar rörelsen.
- Inspektera stålshotladdningsstången för eventuella skador eller slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Kontrollera den medföljande produktmanualen för mer information.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att du får en säker och framgångsrik upplevelse med din stålshotladdningsstång.

Návod k bezpečnému používání dávkovací tyče pro ocelové broky

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě dávkovací tyče pro ocelové broky SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ #3#6 SHOT. Je navržen tak, aby zajistil vaši bezpečnost a efektivní používání výrobku v souladu s EU Obecnou směrnicí o bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na případné poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli problémů nebo podezření na nebezpečí neváhejte výrobek přestat používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je dávkovací tyč správně nainstalována a zajištěna.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nekompletní.
- Při manipulaci s ocelovými broky se vyvarujte kontaktu s pokožkou a očima.
- Dbejte na to, aby se výrobek nepoužíval v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Pokud dojde k úniku broků, ihned je uklidněte a vyčistěte, abyste předešli úrazům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Připojte dávkovací tyč k přebíjecímu lisu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je tyč pevně uchycena a správně nastavena pro požadovanou velikost broků.

2. Použití:

- Naplňte dávkovací tyč ocelovými broky odpovídající velikosti (#3 až #6).
- Ujistěte se, že je vše správně nastaveno před zahájením nabíjení.
- Po použití důkladně vyčistěte a zkontrolujte výrobek.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že neohrožujete životní prostředí.
- Ocelové broky a další části výrobku likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo odbornou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku nebo při hlášení nebezpečných výrobků se obraťte na místní úřady nebo příslušné orgány. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku pro efektivní

komunikaci.

Tento návod byl vytvořen s cílem zajistit vaši bezpečnost a informovanost při používání dávkovací tyče pro ocelové broky. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnějšímu a efektivnějšímu používání výrobku.