

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - 1-3/8OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

This is a steel shot charge bar for single stage reloaders. Available to load from 7/8 oz. to 1-1/2 oz. of shot and #1 sizes down to #6.



Attributes

- Name: 1-3/8OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019396
- Mfr. No.: 30213836
- Size: 1-3/8 oz
- Delivery weight: 0.231kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489015677

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ #3#6 SHOT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 13/8OZ #3#6 SHOT](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier MEC Reloading 13/8 Oz](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading](#)
- [Suomi: SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání dávkovací tyče MEC Reloading](#)

Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ #3#6 SHOT

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING. Dieser Ladestab wurde entwickelt, um Ihnen das Wiederladen von Schrotpatronen zu erleichtern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Richtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Ladestab nur für die vorgesehenen Ladungen von 7/8 oz. bis 1 1/2 oz. verwendet wird.
- Verwenden Sie den Ladestab nur mit Schrotgrößen von #1 bis #6.
- Bewahren Sie den Ladestab außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Ladestabs auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Ladestab arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie den Ladestab nur in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Überladen Sie den Ladestab nicht und halten Sie sich an die empfohlenen Ladungen.
- Achten Sie darauf, dass der Ladestab während des Gebrauchs stabil und sicher positioniert ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entfernen Sie den Ladestab vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie den Ladestab auf sichtbare Schäden.
- Befestigen Sie den Ladestab gemäß den Anweisungen des Herstellers an Ihrer Wiederladepresse.

2. Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Presse stabil steht, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Wählen Sie die gewünschte Schrotgröße und die entsprechende Ladung.
- Füllen Sie die Komponenten gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Presse ein.
- Betätigen Sie die Presse vorsichtig, um die Ladung zu setzen.
- Überwachen Sie den Ladevorgang, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladestab gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien ebenfalls umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land oder an den Hersteller. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Produktinformationen an die richtige Stelle gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Wiederladen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 13/8OZ #3#6 SHOT

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 13/8OZ #3#6 SHOT. This product is designed for use with single stage reloaders, allowing you to load steel shot from 7/8 oz. to 11/2 oz. and sizes ranging from #1 down to #6. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines.
- Ensure that the product is used in a wellventilated area.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the charge bar for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

• Hazard Identification:

- Improper use may lead to injury or damage to the reloader.
- The charge bar may become hot during use; handle with care.
- Ensure that all components are securely attached before use.

• Avoiding Hazards:

- Do not exceed the maximum loading capacity of 11/2 oz.
- Use only compatible shot sizes as specified (#1 to #6).
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, while reloading.
- Do not attempt to modify the charge bar in any way.

• AgeSpecific Warnings:

- This product is intended for use by adults only. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloader is turned off and unplugged.
- Locate the charge bar attachment point on your reloader.
- Align the charge bar with the attachment point and securely fasten it according to the manufacturer's instructions.

2. Loading Shot:

- Choose the desired shot size and weight (between 7/8 oz. and 11/2 oz.).
- Carefully pour the steel shot into the charge bar, ensuring not to exceed the maximum capacity.
- Make sure the shot is evenly distributed within the charge bar.

3. Using the Charge Bar:

- Activate the reloader according to the manufacturer's instructions.
- Monitor the reloading process to ensure consistent performance.
- If you notice any irregularities, stop the reloading process immediately and inspect the charge bar.

4. PostUse:

- Disconnect the reloader from power after use.
- Clean the charge bar and surrounding area to prevent the buildup of debris.
- Store the charge bar in a safe, dry location away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the charge bar in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging. Ensure that you have the product details ready when seeking assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Enjoy your reloading experience responsibly!

Instructions de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier MEC Reloading 13/8 Oz

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Charge en Acier pour les recharges à simple étape MEC Reloading 13/8 oz. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la barre de charge.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout dommage ou usure.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Consultez les instructions de sécurité spécifiques avant chaque utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la barre de charge.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les blessures lors de la manipulation des matériaux.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité maximale (13/8 oz).
- Ne modifiez pas la barre de charge de quelque manière que ce soit.
- Ne l'utilisez pas dans des environnements humides ou mouillés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est compatible avec la barre de charge MEC.
- Fixez la barre de charge à la presse en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Vérifiez que la barre est solidement fixée avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation

- Chargez la barre avec la quantité appropriée de plomb (maximum 13/8 oz).
- Vérifiez que le plomb est correctement positionné dans la barre.
- Actionnez la presse lentement et avec précaution pour éviter les accidents.
- Si vous rencontrez une résistance, arrêtez l'utilisation et vérifiez la barre pour des obstructions.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé, contactez un service de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous d'avoir les informations relatives à votre produit à portée de main lors de la prise de contact.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Barre de Charge en Acier MEC Reloading. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité.

Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading

Introduzione

Grazie per aver scelto la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading. Questo prodotto è progettato per ricaricatori a singolo stadio e consente di caricare pallini di diverse dimensioni. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona come previsto.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione durante il processo di ricarica per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Indossa guanti di protezione per evitare irritazioni cutanee durante la manipolazione dei materiali.
- Assicurati di lavorare in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi nocivi.
- Non sovraccaricare la barra di carica oltre le specifiche indicate (13/8 oz).
- Segui attentamente le istruzioni del produttore riguardo alle dimensioni dei pallini da utilizzare (dimensioni #1 fino a #6).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione prima di iniziare.
- Fissa saldamente la barra di carica alla pressa seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Controlla che tutti i collegamenti siano sicuri e privi di giochi.

2. Utilizzo della Barra di Carica:

- Regola la barra di carica per la quantità di pallini desiderata (da 7/8 oz a 11/2 oz).
- Inserisci i pallini nella barra di carica, assicurandoti di utilizzare solo le dimensioni appropriate.
- Attiva la pressa seguendo le istruzioni del produttore per completare il processo di ricarica.
- Dopo l'uso, pulisci la barra di carica per rimuovere eventuali residui di pallini o polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti e il riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta il tuo punto di raccolta locale per le istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un

esperto di ricarica. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al prodotto.

Grazie per aver scelto la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu yksivaiheisille lataajille teräksisten haulujen lataamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät haulujen lataamiseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Varmista, että latausalue on hyvin valaistu ja vapaa esteistä.
- Älä koskaan yritä ladata haulua, jos et ole varma prosessista tai käytettävistä materiaaleista.
- Vältä liiallista voimaa, kun käytät latausbaari.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latausbaari on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Kiinnitä latausbaari tiukasti latauspuristimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Valitse haluamasi haulukoko (13/8 oz, #3#6).
- Lataa teräksiset haulut latausbaariin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käynnistä latausprosessi ja seuraa tarkasti kaikkia vaiheita.
- Pidä huolta, että työskentelet rauhallisesti ja tarkasti.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käytetyt materiaalit ja jätteet paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, otathan yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Loppusanat

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa ladata teräksisiä haulua. Noudata kaikkia yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är designad för att användas med enstegs omladdare och gör det möjligt att ladda stålshot från 7/8 oz. till 11/2 oz. och storlekar från #1 till #6. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Inspektera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdningsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd endast rekommenderade stålshotstorlekar för denna laddningsstång.
- Undvik att överladda eller använda felaktiga material som kan orsaka skador.
- Var försiktig med verktyg och maskiner som används tillsammans med laddningsstången.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Kontrollera att omladdaren är avstängd och urkopplad från strömkällan.
- Ta bort den befintliga laddningsstången om det behövs.
- Sätt in den nya stålshotladdningsstången i omladdaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av laddningsstång:

- Mät upp den mängd stålshot du vill använda (mellan 7/8 oz. och 11/2 oz.).
- Fyll på stålshot i laddningsstången.
- Följ de specifika instruktionerna för din omladdare för att slutföra laddningsprocessen.
- Efter användning, rengör laddningsstången och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha

produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Pokyny pro bezpečné používání dávkovací tyče MEC Reloading

Úvod

Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečném používání dávkovací tyče pro jednostupňové nabíječe MEC Reloading. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si přečtěte celý návod a ujistěte se, že rozumíte všem pokynům.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro účely, pro které je určen.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte s jeho používáním a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s ocelovou dávkovací tyčí noste ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby byl výrobek stabilní a správně upevněný během nabíjení.
- Nikdy neprovádějte úpravy nebo opravy výrobku bez odborné pomoci.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou při manipulaci s broky a prachy.
- Dbejte na to, abyste používali správnou velikost broků, jak je uvedeno v pokynech.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
2. **Instalace:**
 - Upevněte dávkovací tyč na nabíječ podle pokynů výrobce.
 - Zkontrolujte, zda je tyč správně umístěna a pevně uchycena.
3. **Použití:**
 - Naplňte tyč správným množstvím broků (13/8 oz).
 - Ujistěte se, že je výrobek v provozuschopném stavu před každým použitím.
 - Sledujte, zda nedochází k únikům nebo jiným problémům během nabíjení.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Ocelové části a další materiály recyklujte, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na místní odborníky nebo autorizované prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně jeho výrobce a specifikací.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání dávkovací tyče MEC Reloading. V případě jakýchkoliv pochybností neváhejte vyhledat odbornou pomoc.