

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1-1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1-1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019415
- Mfr. No.: 502112
- Size: 1-1/2 oz
- Delivery weight: 0.236kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489017725

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricamento di Pallini MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie die besten Ergebnisse erzielen und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die MEC Charge Bar nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Charge Bar nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du das Produkt verwendest.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Charge Bar sicher in der Presse montiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Verwende nur die empfohlenen Materialien (Blei oder Stahl) für die Charge Bar.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen, wenn du mit Schrotladung arbeitest.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und nicht in Betrieb ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar, falls nötig, indem du die Befestigungsschrauben löst.
- Setze die MEC Charge Bar in die vorgesehene Halterung ein.
- Ziehe die Befestigungsschrauben fest, um sicherzustellen, dass die Charge Bar stabil sitzt.

2. Verwendung der Charge Bar:

- Stelle die gewünschte Schrotladung ein, indem du die Einstellung an der Charge Bar vornimmst.
- Fülle die Ladeeinheit mit dem geeigneten Schrotmaterial.
- Starte die Presse und achte darauf, dass die Charge Bar ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfe regelmäßig die Ladung und die Funktionsweise der Charge Bar während des Betriebs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile vollständig entleert sind, bevor du sie entsorgst.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Blei und Stahl, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen oder Rückrufinformationen, wende dich bitte an den Kundenservice von MEC RELOADING.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit der MEC Lead Charge Bar Progressive Press ist von größter Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und anweisungen kannst du sicherstellen, dass du das Produkt effektiv und sicher verwendest. Achte darauf, regelmäßig die Sicherheitshinweise zu überprüfen und halte dich über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.

MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This product is designed to help you create custom shot charges safely and efficiently. It is important to read and follow these safety instructions to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle the MEC Lead Charge Bar with care.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the charge bar for wear or damage before use.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines to ensure safe operation.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the charge bar only with compatible MEC reloading presses.
- Do not exceed the recommended shot charge capacity of 11/2 oz.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when operating the press.
- Ensure that the workspace is clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Avoid distractions while using the charge bar and reloading press.
- Do not attempt to modify or disassemble the charge bar.
- In case of any malfunction, stop using the product immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from your MEC reloading press.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points on the press.
- Securely attach the charge bar following the manufacturer's instructions.
- Ensure the charge bar is firmly in place before proceeding to use.

2. Usage

- Set the desired shot charge on the MEC Lead Charge Bar.
- Load the appropriate lead shot into the charge bar.
- Follow the reloading press instructions for operating the press with the charge bar.
- Regularly check the charge bar during operation for any signs of malfunction or wear.
- After use, clean the charge bar according to the manufacturer's recommendations to maintain performance and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the MEC Lead Charge Bar responsibly at the end of its life cycle.
- Follow local regulations for disposing of metal products.

- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bar Progressive Press, please refer to the manufacturer's support resources. It is essential to have access to assistance for safe operation and maintenance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Always prioritize safety and compliance with relevant regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Las barras de carga MEC son herramientas diseñadas para facilitar la recarga de cartuchos de plomo y acero. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y efectivo del producto, asegurando que cumplas con las normativas de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén las barras de carga fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Almacena las barras de carga en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- No intentes modificar la barra de carga; cualquier modificación puede comprometer la seguridad del producto.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente configurada antes de usar la barra de carga.
- Si notas algún funcionamiento inusual de la prensa o la barra de carga, detén su uso inmediatamente y verifica el problema.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Barra de Carga:

- Desconecta la prensa de recarga de la fuente de energía antes de realizar cualquier instalación.
- Retira la barra de carga existente, si aplica.
- Inserta la nueva barra de carga en el soporte de la prensa, asegurándote de que esté bien colocada y fijada.
- Vuelve a conectar la prensa a la fuente de energía.

2. Uso de la Barra de Carga:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades.
- Realiza pruebas de carga en un área segura y controlada.
- Mantén una postura estable y segura mientras operas la prensa de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la barra de carga, asegúrate de desecharla de manera segura.
- Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos de metal.
- No tires la barra de carga en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, consulta con el punto de contacto en la UE correspondiente. Recuerda que es importante estar al tanto de cualquier actualización o aviso de retiro relacionado con el producto.

Conclusión

El uso seguro y responsable de las barras de carga MEC es esencial para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Sigue estas directrices y precauciones para disfrutar de un proceso de recarga eficiente y seguro.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce document a pour but de te fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit afin de garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la presse de rechargement.
- Ne surcharge pas la barre de charge au-delà de sa capacité spécifiée (11/2 oz).
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Assure-toi que la barre de charge est correctement installée avant de commencer à recharger.
- Évite de toucher des parties mobiles de la presse pendant son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Retire la barre de charge d'origine de la presse de rechargement.
- Aligne la nouvelle barre de charge avec le mécanisme de la presse.
- Fixe la barre en suivant les instructions spécifiques fournies avec ta presse de rechargement.
- Vérifie que la barre est bien en place avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation de la Presse de Rechargement :

- Charge les composants nécessaires dans la presse selon les spécifications de rechargement.
- Assure-toi que la presse est stable et sécurisée avant de commencer le rechargement.
- Suis les étapes de rechargement en respectant les quantités et les types de matériaux recommandés.
- Une fois le rechargement terminé, décharge la presse et nettoie soigneusement la zone de travail.

Instructions de Mise au Rebut

- En cas de dommages irréparables, mets la barre de charge hors d'usage immédiatement.
- Dépose la barre de charge dans un centre de recyclage approprié ou suis les directives locales pour l'élimination des déchets.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press, n'hésite pas à contacter le point de contact basé dans l'UE dédié à la sécurité des produits.

Ce guide vise à garantir une utilisation sûre et efficace de la barre de charge MEC. Suis ces instructions pour profiter pleinement de ton produit tout en restant en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricamento di Pallini MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il tuo caricatore di pallini.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo conforme alle istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti su richiami di prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante il caricamento di pallini.
- Utilizza il caricatore in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di polveri nocive.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Evita di toccare parti calde del caricatore durante e dopo l'uso.
- Non utilizzare il caricatore in condizioni di umidità elevata o pioggia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci il MEC LEAD CHARGE BAR nella pressa, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti tra la barra di carica e la pressa.

2. Uso del Caricatore

- Regola il caricatore secondo il carico desiderato di pallini, seguendo le indicazioni del produttore.
- Carica i pallini nella barra di carica con attenzione, evitando di sovraccaricare.
- Una volta completato il caricamento, controlla che tutto sia in ordine prima di avviare la pressa.
- Durante l'uso, monitora il funzionamento del caricatore per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta per prodotti elettrici ed elettronici.
- Se il prodotto è difettoso, contatta le autorità locali per informazioni su come smaltirlo in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta un punto di riferimento locale per la sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Ti ringraziamo per aver scelto il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente.

Bruksanvisning for MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Dette produktet er laget for å gi deg muligheten til å justere skuddladningen og lage den lasten du ønsker. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk; bruk ikke skadde deler.
- Følg alltid lokale forskrifter og lover knyttet til oppbevaring og bruk av ammunisjon og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk vernebriller og annet passende sikkerhetsutstyr når du håndterer ladestenger og tilbehør.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte forhold for å forhindre rust og korrosjon.
- Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å unngå opphopning av skadelige damper.
- Ikke overbelast ladestangen; følg anbefalte spesifikasjoner for vekten av bly og stålshot.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern den originale ladestangen** fra omlastingspressen ved å følge produsentens instruksjoner.
2. **Installer MEC LEAD CHARGE BAR:**
 - Plasser ladestangen i den angitte posisjonen.
 - Sikre at ladestangen er riktig festet og ikke kan løsne under bruk.
3. **Juster skuddladningen:**
 - Bruk justeringsverktøyet for å tilpasse ladestangen til ønsket vekt.
 - Kontroller innstillingen før hver bruk for å sikre nøyaktighet.
4. **Bruk ladestangen:**
 - Følg de spesifikke instruksjonene for omlasting av ammunisjon.
 - Vær oppmerksom på at bly og stålvarianter kan ha forskjellige håndteringskrav.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i henhold til lokale miljøforskrifter.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall; kontakt lokale myndigheter for riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre at du bruker MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS på en trygg og effektiv måte. Takk for at du valgte MEC!

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tai puutteellista tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suorilta auringonvalolta ja kosteudelta.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suosittelemalla tavalla ja tarkoitukseen.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä aina suojavausteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet tai käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alle 18vuotias ilman aikuisen valvontaa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka liittyvät lataamiseen ja ammusten valmistukseen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen tuotteen asennusta.
- Asenna MEC Charge Bar seuraavasti:
 1. Poista vanha latauspalkki, jos sellainen on.
 2. Kiinnitä uusi MEC Charge Bar huolellisesti latauspainettasi.
 3. Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Käytä tuotetta seuraavasti:
 1. Täytä latauspalkki haluamallasi materiaalilla (lyijy tai teräs).
 2. Säädä laukauksen määrä tarpeidesi mukaan.
 3. Käynnistä latausprosessi ja seuraa tarkasti käyttöohjeita.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaan.
- Varmista, että kaikki käytetyt materiaalit, kuten lyijy ja teräs, hävitetään turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja käytä MEC LEAD CHARGE BAR

PROGRESSIVE PRESS tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skador kan öka risken för olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar laddningsstången.
- Se till att pressen är avstängd och urkopplad från strömkällan innan du byter laddningsstång.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning för att undvika läckage av bly eller stålskott.
- Undvik att använda laddningsstången om den har synliga skador eller tecken på slitage.
- Använd endast laddningsstången med kompatibla omladdningspressar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen och koppla ur den från strömkällan.
- Ta bort den befintliga laddningsstången från pressen.
- Installera den nya MEC LEAD CHARGE BAR genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt och är säker innan du kopplar in pressen igen.

2. Användning av laddningsstången:

- Ställ in önskad laddning enligt din specifikation.
- Kontrollera att alla säkerhetsåtgärder följs under hela laddningsprocessen.
- Efter användning, stäng av pressen och rengör området noggrant.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När laddningsstången inte längre används eller är skadad, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera bly och stålprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att du har tillgång till korrekt support för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil přesně dávkovat olověné náplně pro přebíjení střeliva. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s olověným materiálem používejte ochranné rukavice.
- Vyvarujte se vdechování prachu a částic vznikajících při používání produktu.
- Při práci s přebíjecími lisy noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před případnými nebezpečnými částicemi.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Při používání výrobku se ujistěte, že je umístěn na stabilním a rovném povrchu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje pro instalaci.
2. Připojte dávkovací tyč k přebíjecímu lisu podle pokynů výrobce.
3. Nastavte požadovanou dávku olověné náplně pomocí mechanismu na dávkovací tyči.
4. Před každým použitím zkontrolujte, zda je dávkovací tyč správně upevněná a funkční.
5. Při používání dávkovací tyče dbejte na to, abyste dodržovali všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený, obraťte se na místní středisko pro sběr nebezpečných odpadů.
- Nikdy nevyhazujte olověné části do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných produktech se obraťte na odborníka nebo příslušné úřady. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.