

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019416
- Mfr. No.: 502114
- Size: 1-1/4 oz
- Delivery weight: 0.239kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489013864

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS entschieden hast. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um ein sicheres Erlebnis beim Wiederladen von Schrotmunition zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Schäden oder Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die MEC Charge Bars nur mit der dafür vorgesehenen Wiederladepresse.
- Stelle sicher, dass die Charge Bar korrekt installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während des Ladevorgangs.
- Vermeide es, während des Ladevorgangs abzulenken oder das Produkt unbeaufsichtigt zu lassen.
- Lagere Blei und StahlSchrotbars an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und nicht im Betrieb ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Setze die MEC Charge Bar an die Stelle der alten Charge Bar ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alles korrekt und sicher angebracht ist.

2. Nutzung der Charge Bar:

- Stelle die gewünschte Schrotladung (11/4 oz) ein, indem du die entsprechenden Einstellungen an der Wiederladepresse vornimmst.
- Lade die Schrotmunition gemäß den Anweisungen des Herstellers der Wiederladepresse.
- Überwache den Ladevorgang sorgfältig und halte die Arbeitsfläche sauber und ordentlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Charge Bar und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Materialien, die Blei enthalten, ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an alle Empfehlungen und sei stets vorsichtig, wenn du mit Wiederladeprodukten arbeitest.

MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This product is designed to help you adjust your shot charge and create the load you desire efficiently. To ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MEC Lead Charge Bar is used only for its intended purpose as a reloading accessory.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection, when operating reloading equipment.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents or injuries.
- Store the charge bar and other reloading components in a safe, dry place, away from children and pets.
- Regularly inspect the MEC Lead Charge Bar for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended shot charge capacity of 11/4 ounces when using this charge bar.
- Ensure that the charge bar is properly installed on the reloading press before use.
- Use only compatible reloading components with the MEC Lead Charge Bar, such as lead or steel shot.
- Avoid using the charge bar if it is damaged or malfunctioning. Contact a professional for repairs.
- Do not leave the reloading press unattended while in use.
- Ensure that all safety features of the reloading press are operational before beginning the reloading process.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Unplug the reloading press from the power source before installation.
- Remove the existing charge bar from the reloading press by loosening the securing screws.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting brackets of the press.
- Secure the charge bar in place by tightening the screws firmly.
- Plug the reloading press back into the power source.

2. Usage

- Prepare your workspace by ensuring all necessary tools and materials are within reach.
- Set the desired shot charge by adjusting the MEC Lead Charge Bar according to the manufacturer's guidelines.
- Load the appropriate components into the reloading press.
- Follow the reloading press's operating instructions to complete the loading process.
- After use, clean the charge bar and press to remove any residue or debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the MEC Lead Charge Bar in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on the proper disposal of reloading

accessories.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the MEC Lead Charge Bar Progressive Press, please refer to the relevant local authorities or the product's manufacturer for assistance.

Conclusion

By adhering to these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Always prioritize safety and stay informed about the best practices in reloading.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introducción

Gracias por elegir la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas de manera segura y eficiente. A continuación, encontrarás pautas de seguridad esenciales para garantizar su uso correcto y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la Barra de Carga.
- Siempre utiliza la Barra de Carga en un área bien ventilada.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén la Barra de Carga fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Peligro de lesiones por mal uso de la Barra de Carga.
- Riesgo de explosiones si se utiliza con materiales inadecuados.
- Peligro de quemaduras si se manipulan materiales calientes.

• Instrucciones para Evitar Estos Peligros:

- Asegúrate de que la Barra de Carga esté correctamente instalada en tu prensa de recarga antes de usarla.
- No sobrecargues la Barra de Carga con más de la cantidad recomendada.
- Siempre verifica que no haya obstrucciones en la Barra de Carga antes de cada uso.
- No intentes modificar la Barra de Carga de ninguna manera.

• Advertencias Específicas para Grupos Vulnerables:

- Este producto no es adecuado para niños menores de 18 años.
- Mantén la Barra de Carga y sus componentes fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar en su lugar, asegurándote de que esté bien fijada.
- Revisa que esté correctamente alineada y que no haya piezas sueltas.

2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades utilizando los controles de la prensa.
- Realiza pruebas con cargas pequeñas para asegurarte de que la configuración sea la correcta.

- Mantente atento a cualquier ruido inusual o resistencia al operar la prensa, lo que puede indicar un problema.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Barra de Carga, asegúrate de deshacerte de ella de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y materiales peligrosos.
- Nunca arrojes la Barra de Carga en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta a un punto de contacto de la UE. Asegúrate de tener la información del producto a mano para facilitar el proceso de asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu experiencia de recarga de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Ce document est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations européennes sur la sécurité des produits.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informe-toi sur les procédures de rappel et reste vigilant quant aux mises à jour de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours la barre de charge dans un environnement bien ventilé.
- Porte des équipements de protection individuelle, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation.
- Ne surcharge pas la presse de rechargement au-delà des spécifications du fabricant.
- Suis les instructions d'utilisation pour éviter tout accident ou blessure.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Assure-toi que la presse de rechargement est débranchée avant de commencer.
- Retire la barre de charge existante si nécessaire.
- Insère la nouvelle barre de charge MEC dans le support prévu à cet effet.
- Vérifie que la barre est bien fixée avant de rebrancher la presse.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Sélectionne la charge de tir souhaitée (11/4 oz dans ce cas).
- Charge la presse avec les composants requis selon les instructions du fabricant.
- Effectue un essai de tir dans un espace sécurisé pour vérifier le bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit à la poubelle.
- Consulte les directives locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, dépose-le dans un point de collecte pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Barre de Charge MEC, consulte le site Web du fabricant ou le point de contact local de l'UE.

Ce guide de sécurité vise à assurer une utilisation sûre et efficace de la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Suis ces instructions pour minimiser les risques et profite de ton expérience de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Lead Charge Bar. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica di munizioni. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni non sicure o in ambienti pericolosi.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e i guanti quando maneggi il prodotto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre le specifiche indicate.
- Segui le istruzioni del produttore per la calibrazione e la regolazione del caricatore.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto se non sei un tecnico qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Charge Bar

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla tua pressa di ricarica.
- Posiziona il MEC Lead Charge Bar nel supporto della pressa.
- Assicurati che sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

2. Regolazione del Carico

- Utilizza il meccanismo di regolazione per impostare il carico desiderato.
- Verifica che il caricatore sia correttamente calibrato prima di iniziare la ricarica.

3. Utilizzo del Charge Bar

- Segui le istruzioni specifiche per la tua pressa di ricarica.
- Monitora il processo di ricarica per eventuali anomalie.
- Dopo l'uso, pulisci il charge bar per mantenerlo in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti pericolosi per lo smaltimento.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni di problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore MEC o un centro assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del MEC Lead Charge Bar. Ricorda di rimanere informato riguardo alle eventuali segnalazioni di richiamo e di segnalare qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Brukerhåndbok for MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Dette produktet er designet for å gi deg fleksibilitet i skuddladningen, slik at du kan lage den lasten du ønsker. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet unna barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Kontroller at alle deler er korrekt montert før bruk.
- Rapportér eventuelle farer eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller og passende beskyttelsesutstyr når du håndterer ladestangen.
- Unngå å ha klær eller smykker som kan bli fanget i maskinen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Ikke overbelast ladestangen med mer enn den angitte kapasiteten (11/4 oz).
- Vær oppmerksom på at stålshotstenger er tilgjengelige på spesialbestilling og kan ha andre sikkerhetskrav.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av ladestangen:

- Fjern den gamle ladestangen fra omlastingspressen.
- Sett den nye MEC Charge Bar på plass og sørg for at den sitter godt.
- Kontroller at alle festemidler er stramme.

2. Bruk av ladestangen:

- Juster ladestangen til ønsket vekst (11/4 oz).
- Fyll ladestangen med ønsket type skudd (bly eller stål).
- Start omlastingspressen i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Etter bruk:

- Rengjør ladestangen og arbeidsområdet for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar ladestangen på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av produktet og emballasje.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Spør lokale myndigheter om spesifikke prosedyrer for avhending av skuddladninger og tilbehør.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside.

Takk for at du valgte MEC LEAD CHARGE BAR. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med omlasting!

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja joustavuutta latausprosesseissa. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Ilmoita viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai vaurioituneen.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää mahdollisten palautusten tai vaarallisten tuotteiden osalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja latausprosessin aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä vaatteiden tai hiusten joutumista koneen liikkuviin osiin.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Älä yliuormita latauspalkkia; noudata valmistajan suosituksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Kiinnitä latauspalkki tukevasti uudelleenlatauspainettasi.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Aseta haluamasi latausmateriaali latauspalkkiin.
- Säädä latausmäärä haluamasi mukaan (11/4 oz).
- Käynnistä laite ja seuraa prosessia tarkasti.
- Pysäytä laite heti, jos huomaat ongelmia tai epätavallista ääntä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita tuotejätteen hävittämiseen.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotteen turvallisuusohjeita ja että tiedät, miten toimia hätätilanteissa.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Se till att pressen är ordentligt installerad och stabil innan du börjar ladda.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör med din laddningsstång.
- Undvik att överbelasta pressen, följ alltid de angivna specifikationerna.
- Låt aldrig barn använda produkten utan vuxen övervakning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du återansluter strömmen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (11/4 oz).
- Följ instruktionerna för att ladda ammunitionen noggrant.
- Kontrollera att inga föremål blockerar laddningsprocessen.
- Efter användning, stäng av pressen och rengör området.

Avfallshantering

- Avfall och oanvända produkter ska kasseras enligt lokala föreskrifter.
- Använd återvinningsstationer för metall och plast där det är möjligt.
- Kontakta din kommunala avfallshantering för riktlinjer om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av MEC LEAD

CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně a bezpečně dávkovat olověné náplně pro přebíjení. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali rizika spojená s jeho použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s určením a v souladu s pokyny pro instalaci a použití.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka nebo autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části výrobku v dobrém stavu a správně namontovány.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima, když manipulujete s olověnými náplněmi.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se snížila expozice prachu a výparům.
- Nikdy nepoužívejte produkt s poškozenými nebo nekompatibilními součástmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je přebíjecí lis odpojen od elektrické sítě.
- Odstraňte starou dávkovací tyč a nahradte ji novou MEC LEAD CHARGE BAR.
- Zajistěte, aby byla tyč správně upevněna a zkontrolujte, zda není volná.

2. Použití

- Nastavte požadovanou dávku olověné náplně podle pokynů výrobce.
- Při plnění dbajte na to, abyste nepřekročili maximální kapacitu dávkovací tyče.
- Po každém použití výrobek důkladně vyčistěte a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny komponenty, které již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Akumulátorové a elektrické součásti likvidujte na sběrných místech určených pro elektronický odpad.
- Olověné náplně a další nebezpečné materiály likvidujte v souladu s místními ekologickými normami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho sériovém čísle pro rychlejší vyřízení.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Vždy se informujte o aktuálních pokynech a doporučeních výrobce a nezapomeňte na důležitost bezpečnosti při práci s přebíjecími zařízeními.