

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019417
- Mfr. No.: 50212
- Size: 1/2 oz
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 159mm
- UPC: 098489013727

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS! Dieses Produkt ermöglicht es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner Wiederladepresse verstehst, bevor du den Charge Bar installierst oder verwendest.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Charge Bar nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Achte darauf, dass Kinder und andere unbefugte Personen keinen Zugang zu deinem Arbeitsbereich haben.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften für das Handling von Bleischrot und anderen Materialien, die du verwenden möchtest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Nutzung.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob der Charge Bar und die Wiederladepresse in einwandfreiem Zustand sind.
- Halte den Charge Bar von Hitzequellen und offenen Flammen fern.
- Vermeide den Kontakt mit der Haut und den Augen, insbesondere beim Umgang mit Bleischrot.
- Lagere alle Materialien an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne den vorhandenen Charge Bar gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung deiner Presse.
- Setze den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS in die vorgesehene Halterung ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Überprüfe die Installation, bevor du mit dem Laden beginnst.

2. Nutzung:

- Stelle die gewünschte Ladung ein, indem du die Anleitung in der Bedienungsanleitung deiner Presse befolgst.
- Achte darauf, dass du die richtigen Materialien verwendest, die für den Charge Bar geeignet sind.
- Lade die Schrotladung gemäß den empfohlenen Verfahren und achte darauf, dass keine Überladung erfolgt.
- Beende die Verwendung und reinige den Charge Bar nach jeder Benutzung, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS und alle verwendeten Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Bleischrot und andere Materialien, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass du bei der Verwendung des MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS stets die Sicherheit an erste Stelle setzen solltest. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read and follow these guidelines carefully to avoid hazards and ensure the best performance of your reloading press.

General Safety Guidelines

- Always handle all reloading equipment with care.
- Ensure the workspace is clean, organized, and free from distractions.
- Use personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when operating the reloading press.
- Keep the reloading area wellventilated to avoid inhalation of any harmful substances.
- Store all materials, including lead shot and powder, safely and securely away from children and pets.
- Regularly inspect your reloading press and accessories for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the handling and storage of reloading materials.

Specific Safety Precautions for Use

- **Lead Exposure:** Lead is a toxic substance. Always wash your hands after handling lead shot and avoid eating or drinking in the reloading area.
- **Fire Hazard:** Keep all flammable materials away from the reloading area. Ensure that powder containers are tightly sealed and stored properly.
- **Mechanical Hazards:** Be cautious of moving parts. Keep fingers and loose clothing away from the press during operation.
- **Chemical Safety:** Use caution when handling powders and primers. Follow the manufacturer's instructions for safe handling and storage.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is placed on a stable, flat surface.
- Secure the press according to the manufacturer's instructions to prevent movement during use.
- Attach the MEC Lead Charge Bar to the press, ensuring it is properly aligned and secured.

2. Usage:

- Before starting, doublecheck that all components are in place and functioning correctly.
- Set the desired shot charge by adjusting the MEC Charge Bar according to the specifications in your reloading manual.
- Follow all steps in your reloading manual to load ammunition safely and effectively.
- After use, clean the press and charge bar to prevent residue buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading materials in accordance with local regulations.
- Lead shot and other hazardous materials should be taken to a designated hazardous waste disposal

facility.

- Do not dispose of reloading materials in regular trash or down drains.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or support for your MEC Lead Charge Bar Progressive Press, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe reloading experience with the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Always prioritize safety and compliance with local regulations. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introducción

Gracias por elegir la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar para tu prensa de recarga. Este producto está diseñado para ofrecerte la flexibilidad de ajustar tu carga de disparo y crear la carga que desees. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén la Barra de Carga fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza la Barra de Carga solamente para su propósito previsto.
- Guarda la Barra de Carga en un lugar seco y seguro después de su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular la Barra de Carga.
- No sobrecargues la Barra de Carga más allá de su capacidad especificada (1/2 oz).
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada de la fuente de energía antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al manipular plomo o acero, ya que pueden ser peligrosos.
- Si experimentas cualquier reacción adversa al usar el producto, busca atención médica de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desconecta la prensa de recarga de la fuente de energía.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Vuelve a conectar la prensa de recarga a la fuente de energía.

2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades, siguiendo las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Realiza pruebas de carga para asegurarte de que el ajuste sea correcto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones de Eliminación

- La Barra de Carga MEC Lead Charge Bar debe ser eliminada de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches la Barra de Carga en la basura común. Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso de la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente para obtener asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Ce document te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions afin de minimiser les risques et de profiter au mieux de ton expérience de rechargement.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifie régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- Utilise uniquement des composants et des accessoires recommandés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la barre de charge uniquement avec la presse de rechargement pour laquelle elle est conçue.
- Ne surcharge pas la presse de rechargement au-delà des spécifications du fabricant.
- Porte toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la presse.
- Assure-toi que la zone de travail est bien éclairée et dégagée de tout encombrement.
- Ne laisse jamais la presse de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge:

- Éteins la presse de rechargement avant d'installer la barre de charge.
- Retire la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
- Insère la nouvelle barre de charge MEC en veillant à ce qu'elle soit correctement positionnée.
- Vérifie que la barre est bien fixée avant de rallumer la presse.

2. Utilisation de la Barre de Charge:

- Régle la charge de tir selon tes besoins en utilisant les réglages appropriés sur la presse.
- Assure-toi que tous les composants sont en place avant de commencer le rechargement.
- Suis les instructions spécifiques de ton modèle de presse pour le rechargement des cartouches.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Barre de Charge MEC, n'hésite pas à consulter le site Web du fabricant ou à contacter leur service client. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter d'une expérience de rechargement sûre et agréable. Merci d'avoir choisi le produit MEC.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controllare periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima di installare o rimuovere la barra di carica.
- Non sovraccaricare la pressa con più di quanto raccomandato dal produttore.
- Seguire le istruzioni di carico per evitare esplosioni o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il prodotto se si è sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere la propria capacità di operare in sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
2. **Rimozione della Barra di Carica:** Rimuovere la barra di carica esistente seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione della Nuova Barra:**
 - Allineare la nuova MEC Lead Charge Bar con il supporto della pressa.
 - Fissare la barra in posizione seguendo le istruzioni specifiche fornite con la pressa.
4. **Verifica:** Controllare che la barra di carica sia saldamente fissata prima di procedere.

Uso

- Seguire le indicazioni del produttore per il caricamento dei pallini.
- Monitorare costantemente il processo di ricarica per rilevare eventuali anomalie.
- Utilizzare solo pallini e materiali raccomandati dal produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali.
- Contattare un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il MEC Lead Charge Bar Progressive Press. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduksjon

Takk for at du valgte MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denne ladestangen lar deg justere skuddladningen og gir deg muligheten til å lage den lasten du ønsker. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppfyller alle sikkerhetskrav før bruk.
- Les og forstå alle instruksjoner før du begynner å bruke ladestangen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid personlig verneutstyr, som vernebriller og hansker, når du arbeider med ladestangen.
- Unngå å bruke ladestangen i nærheten av åpen ild eller varme kilder.
- Kontroller at ladestangen er riktig installert før bruk for å unngå ulykker.
- Ikke overbelast ladestangen med mer enn den anbefalte vekten.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av ladestangen:

- Fjern den eksisterende ladestangen fra omlastingspressen.
- Sett inn MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at ladestangen sitter godt og er sikkert festet.

2. Bruk av ladestangen:

- Juster ladestangen til ønsket skuddladning (1/2 oz).
- Fyll ladestangen med bly eller stålshot, avhengig av behov.
- Start omlastingsprosessen i henhold til produsentens retningslinjer.

3. Etter bruk:

- Rengjør ladestangen grundig for å fjerne rester av shot og annet materiale.
- Oppbevar ladestangen på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metall og plastkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å avhende det på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja vapaa esteistä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytettäessä

- Käytä aina suojaruusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet lyijyä tai muita materiaaleja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin tuuletettu.
- Älä syö tai juo työskentelyalueella.
- Vältä hengittämästä pölyä tai kaasuja, jotka voivat syntyä latausprosessin aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai huonovointiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. Kiinnitä latauspalkki uudelleenlatauspainettasi seuraamalla mukana olevia ohjeita.
3. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tukevia ja turvallisia ennen käyttöä.

Käyttö

1. Säädä lataus paino haluamallesi tasolle.
2. Käynnistä laite ja seuraa käyttöohjeita.
3. Suorita latausprosessi huolellisesti ja varmista, että kaikki toimenpiteet tehdään turvallisesti.
4. Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä koko prosessin ajan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, erityisesti lyijyn osalta.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuushälytykset.

Kiitos, että valitsit MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti latausprosessista!

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att justera och skapa den last du önskar för din omladdningspress. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Se till att pressen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen innan du byter ut laddningsstången.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar ladda ammunition.
- Använd endast laddningsstänger som är avsedda för din specifika pressmodell.
- Undvik att överbelasta pressen med mer än den rekommenderade kapaciteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av pressen och koppla ur den från strömförsörjningen.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i den avsedda platsen.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt fast.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad last (1/2 oz).
- Fyll på med bly eller stålshot som är avsedd för din laddning.
- Starta pressen och följ de specifika instruktionerna för din modell för att ladda ammunition.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstången regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera laddningsstången för slitage och byt ut den om det behövs.

Avfallshantering

- Kassera ej längre användbara eller skadade laddningsstänger enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil přebíjení a zajištění přesnosti vašich náplní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte pouze s kompatibilními přebíjecími lisy.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození před každým použitím.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Použití správné dávky:** Ujistěte se, že používáte správnou dávku střelného prachu podle doporučení výrobce.
- **Bezpečné skladování:** Skladujte střelný prach a náboje na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zvířat.
- **Ochranné pomůcky:** Při práci s přebíjecími lisy noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- **Kontrola okolí:** Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený a bez překážek.
- **Zamezení úrazům:** Nikdy se nepokoušejte upravit nebo opravovat produkt během jeho používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Před instalací produktu si přečtěte pokyny k přebíjecímu lisu.
- Nainstalujte dávkovací tyč podle pokynů výrobce přebíjecího lisu.
- Zkontrolujte, zda je dávkovací tyč správně upevněna a zajištěna.

2. Použití:

- Nastavte dávku střelného prachu podle požadované specifikace.
- Používejte produkt pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte produkt během používání na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a normami pro likvidaci nebezpečných materiálů.
- Zajistěte, aby byl produkt správně vyčištěn a zbaven veškerých zbytků střelného prachu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a další podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užíjte si přebíjení!