

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - 1-1/4OZ BB-#2 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

Steel Shot charge bar is designed for progressive reloaders. Available to load from 7/8 oz to 1-1/2 oz. of shot and BB sizes down to #6.



Attributes

- Name: 1-1/4OZ BB-#2 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019430
- Mfr. No.: 502114BB2
- Size: 1-1/4 oz
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489016964

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Progressive Stage Press Steel Shot Charge Bar 11/4 oz BB#2 Shot](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier MEC RELOADING](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio](#)
- [Suomi: PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)

Sicherheitshinweise für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Einleitung

Die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR ist ein hochwertiges Produkt, das für progressive Nachlader konzipiert wurde. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort auf, um Korrosion oder andere Schäden zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Steel Shot Charge Bar nur mit kompatiblen Nachladepressen.
- Achte darauf, dass du die richtige Schrotgröße verwendest (von 7/8 oz bis 11/2 oz und BBGrößen bis hinunter zu #6).
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während des Nachladevorgangs.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um Dämpfe und Staub zu vermeiden.
- Vermeide es, das Produkt zu verwenden, wenn du müde oder abgelenkt bist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Nachladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Befestige die Steel Shot Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Nachladepresse.
- Überprüfe alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher sind.

2. Verwendung:

- Stelle die gewünschte Schrotgröße ein, bevor du mit dem Nachladevorgang beginnst.
- Fülle die Charge Bar mit der entsprechenden Menge Schrot.
- Betätige die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers, um die Schrotladung zu erstellen.
- Überprüfe die fertigen Ladungen auf Konsistenz und Qualität, bevor du sie verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Rückstände und Materialien sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle erforderlichen Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu erhalten.

Safety Instruction Guide for Progressive Stage Press Steel Shot Charge Bar 11/4 oz BB#2 Shot

Introduction

Thank you for choosing the Progressive Stage Press Steel Shot Charge Bar 11/4 oz BB#2 Shot. This product is designed for progressive reloaders, allowing you to load shot from 7/8 oz to 11/2 oz, including BB sizes down to #6. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always use the charge bar in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure the workspace is clean, organized, and free from any hazards before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the charge bar for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when handling materials.
- Avoid using the charge bar in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- Do not overload the charge bar beyond its specified capacity to reduce the risk of malfunction.
- Ensure that the charge bar is properly secured to the reloading press before use.
- Follow all local regulations regarding the handling and storage of reloading materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Locate the mounting area on the reloading press where the charge bar will be attached.
- Align the charge bar with the mounting holes and secure it using the provided screws or clamps.
- Doublecheck that the charge bar is firmly attached and does not wobble.

2. Usage:

- Set the desired shot weight on the charge bar by adjusting the settings according to the manufacturer's guidelines.
- Load the appropriate type of shot into the charge bar.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's instructions, ensuring smooth and safe operation.
- Monitor the loading process to ensure consistent performance and safety.
- After use, clean the charge bar to remove any residue or debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout charge bars in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the charge bar in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Contact local recycling centers for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Progressive Stage Press Steel Shot Charge Bar, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. It is essential to ensure that all inquiries are directed to the appropriate EUbased contact for safety inquiries.

By following these safety guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier MEC RELOADING

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Charge en Acier MEC RELOADING pour vos besoins en rechargement. Ce guide a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à respecter les réglementations de sécurité en vigueur dans l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez jamais l'équipement à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Évitez de modifier le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez la barre de charge.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les blessures aux mains.
- Ne surchargez jamais la barre au-delà de sa capacité maximale de 11/4 oz.
- Ne mélangez pas différents types de billes de plomb dans le même chargement.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée de tout objet qui pourrait causer des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Fixez la barre de charge à votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Chargement de la Barre :

- Choisissez la taille de bille appropriée (jusqu'à #6).
- Remplissez la barre de charge en respectant les indications de poids.
- Ne dépassez pas la capacité maximale de 11/4 oz.

3. Utilisation de la Presse :

- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour effectuer le chargement.
- Surveillez attentivement le processus pour éviter les erreurs.

4. Nettoyage :

- Nettoyez la barre de charge après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Utilisez un chiffon sec et évitez les produits chimiques agressifs.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage agréé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Barre de Charge en Acier MEC RELOADING. Merci de votre attention et bon rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio

Introduzione

La barra di carica per pallini in acciaio è progettata per i ricaricatori progressivi. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione durante l'uso del prodotto.
- Non utilizzare la barra di carica se presenta danni visibili.
- Assicurati che la barra di carica sia installata correttamente prima di utilizzarla.
- Non sovraccaricare la barra oltre la capacità massima di 11/4 oz.
- Mantieni le mani e il viso lontani dalla zona di carica durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi la vecchia barra di carica, se presente.
- Inserisci la nuova barra di carica nella posizione designata, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti o movimenti anomali.

2. Uso della Barra di Carica:

- Imposta la quantità desiderata di carica (fino a 11/4 oz).
- Carica i pallini di acciaio nella barra di carica, assicurandoti che siano della dimensione corretta (fino a #6).
- Attiva la pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Monitora il processo di ricarica per eventuali anomalie o problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è difettoso o non utilizzabile, contatta le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il

produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della barra di carica per pallini in acciaio.

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita turvalliseen käyttöön, asennukseen, käyttöön ja hävittämiseen liittyen. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät lataamiseen ja ampumatarvikkeiden käyttöön.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä koskaan ylitä suositeltua maksimikuormaa (11/4 oz) tuotteen käytössä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspuristin on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Kiinnitä haulimaksupalkki latauspuristimeen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Lataa haluamasi määrä teräshauleja (11/4 oz) ja BBkokoja.
- Käynnistä latauspuristin ja seuraa käyttöohjeita tarkasti.
- Varmista, että työskentelyalueesi on turvallinen ennen laukaisua.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset turvallisesta hävittämisestä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

- Kaikissa turvallisuuskysymyksissä ja ongelmatilanteissa, ole hyvä ja ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai tuotteen valmistajaan.

Huomioita

- Tuote on suunniteltu vain aikuisille ja se ei ole tarkoitettu lapsille.
- Varmista, että olet perehtynyt kaikkiin tuotteen turvallisuusohjeisiin ennen käyttöä.

Kiitos, että valitsit PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotteen. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja toivomme, että tämä käyttöohje auttaa sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är designad för att användas med progressiva omladdare och möjliggör laddning av skott och BBstorlekar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, vid användning av laddningsutrustning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade storleken av stålshot (11/4 oz) för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera att laddningsstaven är korrekt installerad innan du börjar ladda.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Ladda aldrig mer än den angivna kapaciteten för att förhindra överbelastning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp innan du börjar använda produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstav:

- Ta bort eventuella befintliga delar från omladdaren.
- Sätt in PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR i omladdarens laddningssystem enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att laddningsstaven sitter ordentligt på plats och är säkert fäst.

2. Användning av laddningsstav:

- Fyll laddningsstaven med stålshot av önskad storlek (BB#2).
- Justera omladdaren för att matcha den valda storleken av stålshot.
- Följ alla säkerhetsåtgärder och se till att du bär skyddsutrustning under hela processen.
- Utför en kontroll av den laddade ammunitionen innan du använder den.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten och dess delar på ett ansvarsfullt sätt. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR,

vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Ocelové dávkovací tyče na broky PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR od společnosti MEC RELOADING. Tento produkt je navržen pro použití s progresivními přebíječi a je určen k dávkování broků od 7/8 oz do 11/2 oz a velikostí BB až do #6. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně používání produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s broky a při přebíjení.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor dobře osvětlen a uklizen.
- Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů vznícení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt správně sestaven a funkční.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli abnormality nebo vady, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je pracovní plocha stabilní a čistá.
- Připojte dávkovací tyč k vašemu progresivnímu přebíječi podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je tyč správně upevněna a není uvolněná.

2. Používání:

- Naplňte dávkovací tyč broky podle požadované váhy (11/4 oz).
- Při dávkování se ujistěte, že je vše správně nastaveno a že nedochází k únikům broků.
- Po každém cyklu přebíjení zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání nebo jiným problémům.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nezapomínejte na ekologické aspekty při likvidaci výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.